

DIGITAL FULL COLOUR MULTIFUNCTIONAL SYSTEM

START GUIDE

START GUIDE

This guide explains important point to note for installation and usage. The Operation Guide for the machine is on the accompanying CD-ROM. View the Operation Guide when you use the machine after the initial setup is completed.

Keep this manual close at hand for reference whenever needed.

English 3

ÚVODNÍ NÁVOD

V této příručce jsou vysvětleny důležité připomínky k instalaci a používání. Návod k obsluze tohoto zařízení najdete na přiloženém disku CD-ROM. Tento Návod k obsluze budete potřebovat, až provedete počáteční nastavení a začnete zařízení používat.

Uložte tento návod na vhodném místě, abyste si ho mohli kdykoliv prostudovat.

Česky 7

INSTRUKCJA INSTALACJI

Niniejsza instrukcja opisuje ważne elementy procesu instalacji i użytkowania. Instrukcja obsługi urządzenia znajduje się na dołączonej płycie CD-ROM. Instrukcji obsługi należy używać podczas korzystania z urządzenia po wykonaniu konfiguracji początkowej.

Niniejszy podręcznik należy trzymać pod ręką, aby móc w razie konieczności z niego skorzystać.

Polski 11

BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ

Ez az útmutató fontos szempontot közöl a telepítésre és használatra vonatkozóan. A gép Használati utasítása a mellékelt CD-ROM-on található. Ha használja a gépet, akkor a kezdeti beállítás után olvassa el a Használati utasítást.

Tárolja ezt a kézikönyvet elérhető helyen, hogy könnyen megtalálja, ha szükséges.

Magyar 15

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση. Το Εγχειρίδιο Χειρισμού του μηχανήματος παρέχεται με το συνοδευτικό CD-ROM. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειρισμού όταν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε προσιτό σημείο ώστε να ανατρέχετε σε αυτό όταν χρειάζεται.

Ελληνικά ... 19

НАЧАЛО РАБОТЫ

В этом руководстве приводятся подробные указания по установке и эксплуатации аппарата. Руководство для пользователя записано на дополнительном диске CD ROM, который прилагается к этому аппарату. Обратитесь к Руководству для пользователя после завершения первоначальной настройки аппарата. Сохраните это руководство в доступном месте для дальнейших обращений к нему при необходимости.

Русский 23

BAŞLAMA KILAVUZU

Bu kılavuz, kurulum ve kullanımla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken önemli noktaları açıklamaktadır. Makinenin Kullanım Kılavuzu, makine ile birlikte verilen CD-ROM'un içindedir. İlk ayarlar tamamlandıktan sonra makineyi kullanacağınızda Kullanım Kılavuzu'na başvurunuz. İhtiyaç duyulduğunda başvurmak üzere bu kılavuzu erişimi kolay bir yerde saklayınız.

Türkçe 27

ÚVODNÝ NÁVOD

Tento návod obsahuje dôležité informácie pre inštaláciu a používanie zariadenia. Návod na obsluhu zariadenia sa nachádza na priloženom disku CD-ROM. Pokiaľ idete zariadenie používať po ukončení počiatočnej inštalácie, preštudujte si Návod na obsluhu.

Tento návod majte vždy k dispozícii pre prípad potreby v budúcnosti.

Slovensky .. 31

GHID DE START

Acest ghid vă explică punctele importante care trebuie reținute privind instalarea și utilizarea. Ghidul de Utilizare se află pe CD-ul care însoțește echipamentul. Consultați Ghidul de Utilizare atunci când utilizați echipamentul după finalizarea setării inițiale.

Păstrați acest manual la îndemână pentru consultări ulterioare.

Română 35

CAUTIONS

Symbols in this manual

To ensure safe use of the machine, this manual uses various safety symbols. The safety symbols are classified as explained below. Be sure you understand the meaning of the symbols when reading the manual.

Meaning of the symbols



CAUTION!
HOT



PINCH POINT
KEEP CLEAR

Power notes

WARNING

- Be sure to connect the power cord only to a power outlet that meets the specified voltage and current requirements. Also make certain the outlet is properly grounded. Do not use an extension cord or adapter to connect other devices to the power outlet used by the machine. Using an improper power supply may cause fire or electrical shock.

* For the power supply requirements, see the name plate on the left side of the machine.

- Do not damage or modify the power cord. Placing heavy objects on the power cord, pulling it, or forcibly bending it will damage the cord, resulting in fire or electrical shock.

- Do not insert or remove the power plug with wet hands. This may cause electrical shock.

CAUTION

- When removing the power plug from the outlet, do not pull on the cord. Pulling on the cord may cause damage such as wire exposure and breakage, and may result in fire or electrical shock.

- If you will not use the machine for a long time, be sure to remove the power plug from the outlet for safety.

- When moving the machine, switch off the main power and remove the power plug from the outlet before moving. The cord may be damaged, creating a risk of fire or electrical shock.

Installation notes

CAUTION

- Do not install the machine on an unstable or slanted surface. Install the machine on a surface that can withstand the weight of the machine. Risk of injury due to the machine falling or toppling.

If peripheral devices are to be installed, do not install on an uneven floor, slanted surface, or otherwise unstable surface. Danger of slippage, falling, and toppling. Install the product on a flat, stable surface that can withstand the weight of the product.

- Do not install in a location with moisture or dust. Risk of fire and electrical shock. If dust enters the machine, dirty output and machine failure may result.

- Locations that are excessively hot, cold, humid, or dry (near heaters, humidifiers, air conditioners, etc.) The paper will become damp and condensation may form inside the machine, causing misfeeds and dirty output.

If the location has an ultrasonic humidifier, use pure water for humidifiers in the humidifier. If tap water is used, minerals and other impurities will be emitted, causing impurities to collect on the inside of the machine and create dirty output.


- Locations exposed to direct sunlight Plastic parts may become deformed and dirty output may result.

- Locations with ammonia gas Installing the machine next to a diazo copy machine may cause dirty output.

- Do not install the machine in a location with poor air circulation. A small amount of ozone is created inside the machine during printing. The amount of ozone created is not sufficient to be harmful; however, an unpleasant odor may be noticed during large copy runs, and thus the machine should be installed in a room with a ventilation fan or windows that provide sufficient air circulation. (The odor may occasionally cause headaches.)

* Install the machine so that people are not directly exposed to exhaust from the machine. If installed near a window, ensure that the machine is not exposed to direct sunlight.

- Near a wall Be sure to allow the required space around the machine for servicing and proper ventilation. (The machine should be no closer than the distances indicated below from walls.)



- Locations subject to vibration. Vibration may cause failure.

WARNING

Indicates a risk of death or serious injury.

CAUTION

Indicates a risk of human injury or property damage.



PROHIBITED
ACTIONS



DO NOT
DISASSEMBLE



MANDATORY
ACTIONS

CAUTION

- The machine should be installed near an accessible power outlet for easy connection.
- Connect the machine to a power outlet which is not used for other electric appliances. If a lighting fixture is connected to the same outlet, the light may flicker.

About consumables

CAUTION

- Do not throw a toner cartridge into a fire. Toner may fly and cause burns.
- Store a toner cartridge out of the reach of children.

Handling precautions

WARNING

- Do not place a container of water or other liquid, or a metal object that might fall inside, on the machine. If the liquid spills or the object falls into the machine, fire or electrical shock may result.

- Do not remove the machine casing. High-voltage parts inside the machine may cause electrical shock.

- Do not make any modifications to this machine. Doing so may result in personal injury or damage to the machine.

- Do not use a flammable spray to clean the machine. If gas from the spray comes in contact with hot electrical components or the fusing unit inside the machine, fire or electrical shock may result.

- If you notice smoke, a strange odor, or other abnormality, do not use the machine. If used in this condition, fire or electrical shock may result. Immediately switch off the main power and remove the power plug from the power outlet. Contact your dealer or nearest authorised service representative.

- If a thunder storm begins, switch off the main power and remove the power plug from the outlet to prevent electrical shock and fire due to lightning.

- If a piece of metal or water enters the machine, switch off the main power and remove the power plug from the power outlet. Contact your dealer or nearest authorised service representative. Using the machine in this condition may result in electrical shock or fire.

CAUTION

- Do not look directly at the light source. Doing so may damage your eyes.

- Do not block the ventilation ports on the machine. Do not install the machine in a location that will block the ventilation ports. Blocking the ventilation ports will cause heat to build up in the machine, creating a risk of fire.

- The fusing unit and paper exit area are hot. When removing a misfeed, do not touch the fusing unit and paper exit area. Take care not to burn yourself.

- When loading paper, removing a misfeed, performing maintenance, closing the front and side covers, and inserting and removing trays, take care that your fingers are not pinched.

Laser information

Wave length	790 nm ± 10 nm
Pulse times	(9.97 μs ± 0.034 μs) / 7 mm
Output power	Max 0.6 mW (LD1 + LD2)

Caution

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

This Digital Equipment is CLASS 1 LASER PRODUCT (IEC 60825-1 Edition 2-2007).

Caution!

For complete electrical disconnection, pull out the main plug. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Shielded interface cables must be used with this equipment to maintain compliance with EMC regulations.

The equipment should be installed near an accessible socket outlet for easy disconnection.
Each instruction also covers the optional units used with these products.

For the users of the fax function (for MX-C250F/C250FE/C300W/C300WE)

The declaration of conformity may be consulted at:
http://www.sharp.de/doc/MX-C300W_MX-C300WE.pdf
http://www.sharp.de/doc/MX-C250F_MX-C250FE.pdf

This equipment has been designed to work on the British analogue public switched telephone network.

This equipment has been tested according to the pan-European ES 203 021 regulation.

It will operate on all analogue telephone networks which comply with the ES 203 021.

Please contact your dealer or network operator, if you are not sure whether your network operates according to ES 203 021.

Important safety instructions

- If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately remove it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone socket in wet locations unless the socket is specifically designed for wet locations.
- Never touch uninsulated telephone wires or terminals unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- Do not use a telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
- Do not install or use the machine near water, or when you are wet. Take care not to spill any liquids on the machine.
- Save these instructions.

Software licence

The SOFTWARE LICENCE will appear when you install the software from the CD-ROM. By using all or any portion of the software on the CD-ROM or in the machine, you are agreeing to be bound by the terms of the SOFTWARE LICENCE.

- The explanations in this manual assume that you have a working knowledge of your Windows or Macintosh computer.
- For information on your operating system, please refer to your operating system manual or the online Help function.
- The explanations of screens and procedures in this manual are primarily for Windows 7 in Windows® environments. The screens may vary depending on the version of the operating system.
- This manual contains references to the fax function. However, please note that the fax function is not available in some countries and regions.
- This manual contains explanations of the PC-Fax driver and PPD driver. However, please note that the PC-Fax driver and PPD driver are not available and do not appear on the software for installation in some countries and regions. In this case, please install the English version if you want to use these drivers.
- Considerable care has been taken in preparing this manual. If you have any comments or concerns about the manual, please contact your dealer or nearest authorised service representative.
- This product has undergone strict quality control and inspection procedures. In the unlikely event that a defect or other problem is discovered, please contact your dealer or nearest authorised service representative.
- Aside from instances provided for by law, SHARP is not responsible for failures occurring during the use of the product or its options, or failures due to incorrect operation of the product and its options, or other failures, or for any damage that occurs due to use of the product.



Products that have earned the ENERGY STAR® are designed to protect the environment through superior energy efficiency.

The products that meet the ENERGY STAR® guidelines carry the ENERGY STAR® logo.
The products without the logo may not meet the ENERGY STAR® guidelines.

This product is designed for commercial application only and as such it falls outside the scope of Regulation (EC) 1275/2008 implementing EU Directive 2005/32/EC on eco-design requirements for standby and off mode electric power consumption. Sharp does not recommend the product for domestic application and will not accept any liability for such use.

Warranty

While every effort has been made to make this document as accurate and helpful as possible, SHARP Corporation makes no warranty of any kind with regard to its content. All information included herein is subject to change without notice. SHARP is not responsible for any loss or damages, direct or indirect, arising from or related to the use of this operation manual.

© Copyright SHARP Corporation 2013. All rights reserved.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under copyright laws.

Material safety data sheet

The MSDS (Material Safety Data Sheet) can be viewed at the following URL address:

<http://www.sharp-world.com/corporate/info/index.html>

Wireless LAN (for MX-C300W/C300WE)

The communication range of wireless LAN may shorten or communication may not be possible in some usage environments, due to shielding materials, the installation location, the effects of ambient radio noise, data transmission speed, and other factors.

Notice for users in the UK

MAINS PLUG WIRING INSTRUCTIONS

The mains lead of this equipment is already fitted with a mains plug which is either a non-rewireable (moulded) or a rewireable type.

Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved fuse

to BS1362 marked  or  and of the same rating as the one removed from the plug must be used.

Always refit the fuse cover after replacing the fuse on the moulded plug. Never use the plug without the fuse cover fitted.

In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied either cut-off the moulded plug (if this type is fitted) or remove by undoing the screws if a rewireable plug is fitted and fit an appropriate type observing the wiring code below.

DANGER: The fuse should be removed from the cut-off plug and the plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet as a serious electric shock may occur.

To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

GREEN-AND-YELLOW: Earth
BLUE: Neutral
BROWN: Live

As the colours of the wires in this mains lead may not correspond with coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured **GREEN-AND-YELLOW** must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter **E**, or by the safety earth symbol , or coloured green or green-and-yellow.

The wire which is coloured **BLUE** must be connected to the terminal which is marked with the letter **N** or coloured black.

The wire which is coloured **BROWN** must be connected to the terminal which is marked with the letter **L** or coloured red.

If you have any doubt, consult a qualified electrician.

WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

Noise emission

Noise emission values

The following shows noise emission values as measured according to ISO7779.

Sound power level L_{WAd}

	MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
Operating (continuous printing)	7.07 B	7.06 B
Standby mode (Low power level mode)	-	-

Sound pressure level L_{pAm}


		MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
Operating (continuous printing)	Bystander positions	55 dB	55 dB
Standby mode	Bystander positions	-	-

- Operating: with option MX-CS11.
- Standby: "-"=less than background noise.

Supplies

Standard supplies for this product that can be replaced by the user include paper and toner cartridges.

Be sure to use only SHARP-specified products for the toner cartridges and transparency film.



Storage of supplies

Proper storage

1. Store the supplies in a location that is:
 - clean and dry,
 - at a stable temperature,
 - not exposed to direct sunlight.
2. Store paper in the wrapper and lying flat.
3. Paper stored in packages standing up or out of the wrapper may curl or become damp, resulting in paper misfeeds.

Storing toner cartridges

Store a new toner cartridge box horizontally with the top side up. Do not store a toner cartridge standing on end. If stored standing on end, the toner may not distribute well even after shaking the cartridge vigorously, and will remain inside the cartridge without flowing out.

Supply of spare parts and consumables

The supply of spare parts for repair of the machine is guaranteed for at least 7 years following the termination of production. Spare parts are those parts of the machine which may break down within the scope of the ordinary use of the product, whereas those parts which normally exceed the life of the product are not to be considered as spare parts. Consumables too, are available for 7 years following the termination of production.

Information on Disposal for Users (private households)

Attention: Your product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collection system for these products.

In the European Union

Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust bin! Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment. Following the implementation by member states, private households within the EU states may return their used electrical and electronic equipment to designated collection facilities free of charge*. In some countries* your local retailer may also take back your old product free of charge if you purchase a similar new one.



* Please contact your local authority for further details. If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand according to local requirements. By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.

In other Countries outside the EU

If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal. For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be returned free of charge to the dealer, even if you don't purchase a new product. Further collection facilities are listed on the homepage of www.swico.ch or www.sens.ch.

Information on Disposal for Business Users

In the European Union

If the product is used for business purposes and you want to discard it: Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling. Small products (and small amounts) might be taken back by your local collection facilities. For Spain: Please contact the established collection system or your local authority for take-back of your used products.

In other Countries outside the EU

If you wish to discard of this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.

Turning the power on and off

Turning on the power


Switch the main power switch to the “|” position.

Turning off the power

Switch the main power switch to the “○” position.



- Before switching off the main power switch, make sure that the data indicator and the line indicator are off on the operation panel.
- When using the fax function, always keep the main power switch in the “on” position.



Operation manuals

The instructions for this manual are separated in the following three sections.

Before using the machine

Start Guide: this manual

This section explains precautions to ensure safe usage, part names and how to switch on/off the power. This section also includes important information for persons that are responsible for the maintenance of this machine.

Read this section before using the machine for the first time.

Printing and faxing from a computer

Software Setup Guide (PDF)

This section explains how to install the various drivers needed when using this machine as a printer, network scanner, or fax machine. Read this section when using this machine from a computer.

Directions for use

Operation Guide (PDF)

Information on the copier, fax, and other various functions that this machine provides have been compiled into a PDF file called [Operation Guide]. Read the Operation Guide to learn how to use this machine, when you want to know more about its functions, or when you have trouble operating it.

How to read the Operation Guide

The Operation Guide on the accessory CD-ROM provides detailed instructions for operating the machine. The Operation Guide is provided in PDF format.

Insert the supplied CD-ROM into your CD-ROM drive. CD-ROM will run automatically.

If it does not start automatically, double-click the CD-ROM icon or display the contents of the CD-ROM and double-click “index.html”.

To view the manual in PDF format, Acrobat Reader or Adobe Reader of Adobe Systems Incorporated is required. If neither program is installed on your computer, the programs can be downloaded from the following URL: <http://www.adobe.com/>

System settings password

A password is necessary to change the machine's system settings using administrator authority. System settings can be changed from either the operation panel or using a computer web browser. After setting up the machine, refer to [SYSTEM SETTINGS] in the Operation Guide to set a new password.

Password for logging in from this machine

The factory default password for the machine is “00000”.

Password for logging in from a computer

There are two accounts that can log in from a web browser: “Administrator” and “User”. The factory default passwords for each account are shown on the right side. Signing in as an “Administrator” will allow you to manage all the settings available via web browser.

	Account	Password
User	users	users
Administrator	admin	admin



Please take care not to forget newly set administrator passwords.

SPECIFICATIONS

Basic Specifications/Copier specifications

Model	MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE
Type	Desktop
Colour	Full colour
Copier system	Laser electrostatic copier
Scanning resolution	Scan: (Document glass) 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi (Document Feeder) 600 × 600 dpi, 600 × 300 dpi Print: 600 × 600 dpi
Gradation	Scan: 256 levels / Print: equivalent to 256 levels
Original paper sizes	Max. A4 (8-1/2"×11") / sheets, bound documents
Copy sizes	A4 to A5 (8-1/2"×14" to 5-1/2" × 8-1/2"), Transparency film, Heavy paper, Envelopes Tray 1-2: A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Multi-bypass tray: 216 mm × 356 mm (8-1/2" × 14") to A6, Transparency film, Heavy paper, Envelopes Lost margin (leading edge): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64") Lost margin (trailing edge): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64") Leading edge / trailing edge: total 8 mm (21/64") or less Near edge / far edge: total 8 mm (21/64") or less
Warm-up time	29 seconds ● This may vary depending on the ambient conditions.
First-copy time	B/W: 10 seconds Colour: 18 seconds ● This may vary depending on the state of the machine. ● Portrait feeding of A4 (8-1/2" × 11") sheets.
Continuous copying speeds*	MX-C250E/C250F/C250FE 25 copies/min. MX-C300E/C300W/C300WE 30 copies/min. * Continuous speed for same original source. Output may be temporarily interrupted to stabilize image quality.
Copy ratios	Same size: 1:1 ± 0.8 %Enlarge: 115 %, 122 %, 141 %, 200 % Reduce: 50 %, 70 %, 81 %, 86 % Zoom range: 25 to 400 % (25 - 200 % using SPF/RSPF) in 1 % increments, total 376 increments.
Paper feed / capacity	250 sheets in one tray plus 50-sheet multi-bypass tray ● Using 80 g/m ² (21 lbs.) weight paper
Max. paper feed / max. capacity	750 sheets in 2 trays plus 50-sheet multi-bypass tray ● Using 80 g/m ² (21 lbs.) weight paper
Continuous copy	Max. 999 copies
Memory	512 MB
Ambient environment	10 °C (54 °F) to 35 °C (91 °F) (20 % to 60 % RH) 10 °C (54 °F) to 30 °C (86 °F) (85 % RH)
Required power supply	Local voltage ± 10 % (For the power supply requirements, see the name plate on the left side of the machine.) Power consumption Max. 1150 W (220-240 V) (including options such as the desk)
Dimensions	MX-C250E/C250F/C250FE: 429 mm (W) × 509 mm (D) × 398 mm (H) (16-57/64" (W) × 20-3/64" (D) × 15-43/64" (H)) MX-C300E/C300W/C300WE: 429 mm (W) × 509 mm (D) × 421 mm (H) (16-57/64" (W) × 20-3/64" (D) × 16-37/64" (H))
Weight	MX-C250E/C250F/C250FE: Approx. 28 kg (61.8 lbs.) MX-C300E/C300W/C300WE: Approx. 29 kg (64.0 lbs.)
Overall dimensions	640 mm (W) × 509 mm (D) (25-13/64" (W) × 20-3/64" (D)) (With multi-bypass tray extended)

Automatic document feeder

Document feeder types	MX-C250E/C250F/C250FE: Single Pass Feeder (SPF) MX-C300E/C300W/C300WE: Reversing Single Pass Feeder (RSPF)
Original paper sizes	A4 to A5 (8-1/2" × 14" to 5-1/2" × 8-1/2"), Business card (MX-C300E/C300W/C300WE only: 51 × 89 mm to 55 × 91 mm (2" × 3-1/2" to 2-1/6" × 3-19/32"))
Original paper types	50 g/m ² (13 lbs. bond) to 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Paper storage capacity	MX-C250E/C250F/C250FE: 35 sheets (80 g/m ² (21 lbs.)) MX-C300E/C300W/C300WE: 50 sheets (80 g/m ² (21 lbs.)) MX-C300E/C300W/C300WE: Business card capacity up to 25 sheets (0.2mm (0.008") thickness) or maximum 6.5mm (0.266") stacking height
Scan speed (copy)	B/W: 18 one-sided sheets/minute (A4, 600 × 300 dpi) Colour: 9 one-sided sheets/minute (A4, 600 × 300 dpi)

Drawer (Optional)

Model	500-sheet paper feed unit (MX-CS11)
Paper sizes	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Useable paper	60 g/m ² (16 lbs. bond) to 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Paper capacity	500 sheets ● Using 21 lbs. (80 g/m ²) weight paper
Dimensions	427 mm (W) × 505 mm (D) × 151 mm (H) (16-13/16" (W) × 19-57/64" (D) × 5-61/64" (H))
Weight	Approx. 5 kg (11.1 lbs.)

Fax Specifications

Model	MX-C250F/C250FE/MX-C300W/C300WE
Useable lines	General phone lines (PSTN), automated branch exchange (PBX)
Connection speed	Super G3: 33.6 kbps, G3: 14.4 kbps
Coding method	MH, MR, MMR, JBIG
Connection mode	Super G3 / G3
Original paper sizes for transmission	A4 (8-1/2" × 11") (Paper with a max. length of 500 mm can be transmitted (one-sided only).)
Registered paper size	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Transmission time	Approx. 2 seconds * (A4 (8-1/2" × 11") Sharp standard paper, normal characters, Super G3 (JBIG))
Memory	8 MB
Notes	Auto dial memory Max. 300 entries (Including group dialling for fax)

* Complies with the 33.6 kbps transmission method for Super G3 facsimiles standardized by the International Telecommunications Union (ITU-T). This is the speed for when sending an A4 (8-1/2" × 11") size piece of paper of around 700 characters at standard image quality (8 × 3.85 line/mm) in Hi-speed mode (33.6 kbps). This is the transmission speed for image information only and does not include time for transmission control. The actual time needed for a transmission depends on the content of the text, type of receiving fax machine, and telephone line conditions.

Network Printer Specifications

Continuous print speed	Same as continuous copy speed
Resolution	Data processing: 600 × 600 dpi Print: 600 × 600 dpi
Page description language	Standard: PCL6 emulation, PS3 emulation
Compatible protocols	TCP/IP (IPv4/IPv6)
Compatible OS	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)
Internal fonts (options)	80 fonts for PCL, 136 fonts for PS3 emulation
Interface	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (high speed mode)

Network Scanner Specifications

Type	Colour scanner
Scan resolution	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi 600 dpi (push scan) 50 to 9,600 dpi *1 (pull scan)
Interface	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (during USB memory scanning)
Compatible protocols	TCP/IP (IPv4)
Compatible OS *2	Pull scan (TWAIN) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012
Output format	(B/W) TIFF, PDF Compression method: decompression, G3 (MH), G4 (MMR) (Grey scale/colour) TIFF, PDF, JPEG (high, mid, and low compression)
Driver	TWAIN compliant

*1 You must decrease the scan size when increasing the resolution.

*2 There are cases when a connection cannot be established. Please contact your local dealer for more information.

Wireless LAN Specifications

Model	MX-C300W/C300WE
Type	Built-in type
Compliance standards	IEEE802.11n/g/b
Transmission method	OFDM (IEEE 802.11n/g), DS-SS (IEEE 802.11b)
Frequency band / channels	IEEE802.11n/g/b: 2.4 GHz (1 - 13 ch)
Transmission speed (value of standard) *	IEEE802.11n max. 150 Mbps IEEE802.11g max. 54 Mbps IEEE802.11b max. 11 Mbps
Security	WEP, WPA Personal, WPA2 Personal


* The indicated values are maximum theoretical values for the Wireless LAN Standard. The values do not indicate actual data transmission speeds.

VÝSTRAHY

Symbole použité v tomto návodu

Pro zajištění bezpečného používání stroje se v tomto návodu používají různé symboly. Symboly pro bezpečnost jsou klasifikovány dle popisu níže. Při čtení tohoto návodu tedy dbejte na řádné porozumění těmto symbolům.

Význam symbolů



Poznámky k napájení

VAROVANÍ

Dbejte na to, aby byla síťová napájecí šňůra připojena jen do zásuvky, která odpovídá napětovým a proudovým požadavkům. Ujistěte se též, že je zásuvka řádně uzemněna. Pro připojení dalších zařízení do stejné zásuvky nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo rozbočovače. Použití nevhodného napájení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
* Požadavky na napájení viz typový štítek v levém spodním rohu na levé straně stroje.

Napájecí přívodní šňůru nepoškozujte nebo nijak neupravujte. Pokládání těžkých předmětů na přívodní šňůru, natahování šňůry nebo její silné ohýbání šňůru poškodí, což může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nedotýkejte se napájecí přívodní šňůry vlhkými rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

Při vytahování síťové napájecí šňůry za šňůru netahejte. Tah za šňůru by mohl způsobit obnažení nebo přetržení vodičů a toto by mohlo vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Pokud nebudete stroj delší dobu používat, vytáhněte pro bezpečnost napájecí síťovou šňůru ze zásuvky.

Při přesouvání stroje vypněte hlavní vypínač a vytáhněte napájecí síťovou šňůru ze zásuvky ještě před přesouváním stroje. Mohlo by dojít k poškození napájecí síťové šňůry a tím ke vzniku nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Poznámky k instalaci

UPOZORNĚNÍ

Stroj neinstalujte na nestabilní nebo šikmý povrch. Stroj instalujte na povrch, který unese hmotnost stroje. Hrozilo by nebezpečí úrazu v důsledku pádu nebo převrácení stroje. Pokud se bude instalovat volitelné příslušenství, neinstalujte ho na nerovný povrch, šikmý povrch nebo povrch jinak nestabilní. Existovalo by nebezpečí sklouznutí, pádu a převrácení. Výrobek instalujte na plochý, stabilní povrch, který unese hmotnost zařízení.

Stroj neinstalujte na vlhké nebo prašné místo. Zde existuje možnost vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem. Pokud se dostane do stroje prach, může zhoršit kvalitu kopií a způsobit poruchu stroje.

Místa, která jsou nadměrně teplá, studená, vlhká nebo suchá (v blízkosti topení, zvlhčovačů, klimatizace a podobně.) Papír by navlhnul a uvnitř stroje by se mohla vytvořit kondenzace, což by vedlo k zásekům papíru a špatné kvalitě kopie. Jestliže se na místě instalace používá ultrazvukový zvlhčovač, použijte vodu určenou pro zvlhčovače. Pokud se použije voda z kohoutku, dostanou se do prostoru minerály a další nečistoty, které se mohou usazovat uvnitř stroje a způsobit špatnou kvalitu kopií.

Místa vystavená přímému slunečnímu svitu Plastové díly se mohou deformovat a může se zhoršit kvalita kopií.

Místa s výpary čpavku Instalace stroje vedle diazo kopírovacího stroje může vést ke zhoršení kvality kopie.

Stroj neinstalujte na místě se špatnou cirkulací vzduchu. Při chodu stroje vzniká uvnitř stroje malé množství ozónu. Toto množství je ale tak malé, že není zdraví škodlivé; při intenzivním používání stroje může být nicméně cítit nepříjemný zápach a stroj by měl být proto nainstalován v místnosti s ventilací nebo okny, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. (Zápach by mohl někdy způsobit bolest hlavy.)


* Stroj nainstalujte tak, aby nebyli lidé vystaveni přímo výstupu vzduchu ze stroje. Při instalování stroje u okna dbejte na to, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu svitu.

VAROVANÍ


Upozorňuje na nebezpečí ohrožení života nebo vážného poranění.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na nebezpečí poranění nebo poškození majetku.



U stěny
Dbejte na to, aby byl kolem stroje dostatečný prostor pro servis a řádnou ventilaci. (Stroj by měl být vzdálen od stěny ne blíže než dle vzdálenosti uvedené níže.)



Místa s vibracemi.
Vibrace mohou způsobit poruchu stroje.

UPOZORNĚNÍ

- Pro snadné připojení by měl být stroj nainstalován v blízkosti přístupné zásuvky.
- Stroj připojte do zásuvky, která se nepoužívá pro další elektrické spotřebiče. Pokud se do stejné zásuvky připojí osvětlovací těleso, světlo by mohlo kolísat.

Spotřební materiál

UPOZORNĚNÍ

Tonerovou kazetu nevhazujte do ohně. Toner by se mohl rozlétnout a způsobit popálení.

Tonerovou kazetu skladujte mimo dosah dětí.

Poznámky k manipulaci

VAROVANÍ

Na stroj nepokládejte nádobku s vodou nebo jinou kapalinou nebo kovový předmět, který by mohl spadnout do stroje. Pokud dojde k vylití kapaliny nebo vniknutí předmětu do stroje, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nesundávejte kryty stroje. Části s vysokým napětím uvnitř stroje mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Stroj žádným způsobem neupravujte. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození stroje.

Na čištění stroje nepoužívejte hořlavé spreje. Jestliže přijde plyn ze spreje do kontaktu s horkými elektrickými součástkami nebo fixační jednotkou uvnitř stroje, může dojít ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Pokud si všimnete kouře, divného zápachu nebo jiné abnormality, stroj nepoužívejte. Používání stroje za tohoto stavu může vést ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Okamžitě vypněte hlavní vypínač stroje a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky. Zavolejte vašemu prodejci nebo do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Jestliže začíná bouřka, vypněte hlavní vypínač stroje a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem a požáru důsledkem blesku.

Pokud se do stroje dostane kovový předmět nebo kapalina, vypněte hlavní vypínač stroje a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky. Zavolejte vašemu prodejci nebo do nejbližšího autorizovaného servisního střediska. Používání stroje za tohoto stavu může vést ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

 **Nedívejte se přímo do světelného zdroje.**
Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku.

 **Neblokujte ventilační otvory na stroji. Stroj neinstalujte na místo, kde by došlo k zablokování ventilačních otvorů.**
Zablokování ventilačních otvorů by způsobilo nárůst teploty uvnitř stroje a zvýšilo by se nebezpečí vzniku požáru.

 **Fixační část a oblast výstupu je horká. Při vytahování zaseknutého papíru se nedotýkejte fixační části a oblasti výstupu. Dbejte opatrnosti aby nedošlo k popálení se.**

 **Při zakládání papíru, vytahování zaseknutého papíru, provádění údržby, zavírání předních a bočních krytů a zasouvání a vysouvání zásobníků papíru dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí vašich prstů.**

Upozornění pro laser

Vlnová délka	790 nm ± 10 nm
Časování impulsů	(9,97 μs ± 0,034 μs) / 7 mm
Výstupní výkon	Max. 0,6 mW (LD1 + LD2)

Upozornění

Použití jiného ovládání, jiné nastavování nebo používání jiných postupů než zde uvedených by mohlo vést ke vzniku nebezpečného světelného vyzařování.

Toto digitální zařízení patří do třídy CLASS 1 LASER PRODUCT (IEC 60825-1 Edition 2-2007)

Upozornění!

Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Elektrická zásuvka musí být blízko zařízení a musí být snadno přístupná.

Pro dodržení norem EMC musí být u tohoto zařízení použity stíněné kabely rozhraní.

Pro snadné odpojení je třeba zařízení nainstalovat v blízkosti snadno dostupné elektrické zásuvky.

Uváděné pokyny platí též pro dodaná volitelná příslušenství.

Pro uživatele funkce faxu (Pro model MX-C250F/C250FE/C300W/C300WE)

Prohlášení o shodě můžete nalézt na následujícím webu:

http://www.sharp.de/doc/MX-C300W_MX-C300WE.pdf

http://www.sharp.de/doc/MX-C250F_MX-C250FE.pdf

Důležité bezpečnostní pokyny

- Pokud některé z vašeho telefonního zařízení nebude pracovat správně, měli byste jej ihned odpojit z telefonní linky, protože to může způsobit poškození telefonní sítě.
- Nikdy nepokládejte telefonní kabeláž během bouřek.
- Nikdy nemontujte telefonní zásuvky do mokřích míst, pokud pro takové umístění není zásuvka specificky určena.
- Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů nebo svorek, pokud telefonní linka nebyla odpojena v místě rozhraní sítě.
- Při kladení nebo překládání telefonních linek buďte opatrní.
- Vyhněte se používání telefonu (kromě bezdrátového typu) během bouří. Může existovat riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku zásahu blesku.
- Nepoužívejte telefon k nahlášení úniku plynu v blízkosti místa úniku.
- Neinstalujte ani nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, nebo když jste mokří. Vyvarujte se rozlití jakýchkoliv tekutin na přístroj.
- Tyto pokyny si uschovejte.

Licenční souhlas

Když instalujete software z CD-ROM, objeví se okno pro LICENČNÍ SOUHLAS. Použitím všech nebo libovolné části softwaru na CD-ROM nebo ve stroji souhlasíte s dodržováním podmínek pro LICENČNÍ SOUHLAS.

- Výklad v tomto návodu předpokládá, že umíte pracovat s PC s Windows nebo počítačem Macintosh.
- Informace o vašem operačním systému najdete v návodu k operačnímu systému nebo využijte online nápovědu.
- Ukázky oken a postupy v tomto návodu jsou se týkají přednostně Windows 7 v prostředí Windows®. Okna se mohou lišit podle verze operačního systému.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkce. Tyto funkce však nejsou v některých zemích nebo regionech dostupné.
- Tento návod obsahuje popis ovladače PC-Fax a ovladače PPD. Ovladač PC-Fax a PPD však není v některých zemích nebo regionech dostupný a neobjevuje se v nabídce softwaru k instalaci. V tomto případě, pokud chcete používat tyto ovladače, doporučujeme nainstalovat prosím verzi v angličtině (English).
- Na přípravu tohoto návodu bylo vynaloženo nemalé úsilí. Máte-li nějaké poznámky nebo dotazy týkající se návodu, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkami. Pokud však přesto zjistíte nějakou závadu nebo jiný problém, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Mimo zákonem stanovených případů není firma SHARP odpovědná za závady, které nastanou při použití produktu nebo jeho doplňků, nebo za poruchy způsobené nesprávnou obsluhou produktu nebo jeho doplňků nebo jiné nezdary nebo škody, které nastanou použitím produktu.



Výrobky nesoucí označení ENERGY STAR® byly navrženy tak, aby vysoce efektivním využíváním energie chránily životní prostředí.

Výrobky, splňující požadavky směrnice ENERGY STAR® jsou označeny logem výše. Výrobky bez tohoto loga požadavky směrnice ENERGY STAR® nespĺňují.

Tento výrobek je určen jen pro komerční použití a jako takový nespádá do oblasti Regulation (EC) 1275/2008 zahrnující EU směrnici 2005/32/EC na požadavky na ekologické provedení pro spotřebu elektrické energie v režimu připravenosti a v režimu vypnutí. Společnost Sharp proto nedoporučuje výrobek pro domácí použití a pro takovéto použití tedy nepřebírá žádné závazky.

Záruka

Přesto, že byla vyvinuta maximální snaha připravit tento dokument tak aby byl co nejpřesnější a nejužitečnější, firma SHARP Corporation neposkytuje záruku jakéhokoliv druhu na obsah tohoto dokumentu. Všechny informace zde uvedené mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění. Firma SHARP nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, přímou nebo nepřímou, která vyplývá nebo má vztah k používání tohoto návodu k obsluze. © Copyright SHARP Corporation 2013. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, úprava nebo překlad bez předchozího písemného povolení je zakázáno, kromě výjimek povolených ustanoveními autorského zákona.

Bezdrátová síť LAN (Pro model MX-C300W/C300WE)

V některých prostředích se může dosah bezdrátové sítě LAN zmenšit, případně může být komunikace prostřednictvím bezdrátové sítě zcela nefunkční. Toto omezení může být způsobeno stínicími materiály, místem použití, účinky okolního rádiového šumu, rychlostí přenosu dat a jinými faktory.

Noise emission

Hlučnost

Zde najdete hodnoty emisí hluku naměřené dle normy ISO7779.

Hladina akustického výkonu LWAd

	MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
Chod (nepřetržitý tisk)	7,07 B	7,06 B
Pohotovostní režim (Režim nízkého výkonu)	-	-

Hladina akustického tlaku LpAm


		MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
Chod (nepřetržitý tisk)	Místo u stroje	55 dB	55 dB
Pohotovostní režim	Místo u stroje	-	-

- Chod: s volitelným příslušenstvím MX-CS11.
- Připravenost: "-" = nižší než hluk v pozadí.

Spotřební Materiály

Standardní spotřební materiály pro tento produkt, které mohou být doplňovány uživatelem, zahrnují papír a tonerové kazety.

Používejte výhradně tonerové kazety a transparentní fólie specifikované firmou SHARP.



Skladování spotřebních materiálů Správné skladování

1. Spotřební materiály skladujte na místě, které:
 - je čisté a suché,
 - má stálou teplotu,
 - není vystaveno přímému slunečnímu svitu.
2. Papír skladujte v obalu a položený naplocho.
3. Papír skladovaný v balících uložený na výšku nebo papír bez obalu se může pokrčit nebo zvlhnout, což může vést k zasekávání papíru.

Skladování tonerových kazet

Novou kazetu s tonerem skladujte ve vodorovné poloze horní stranou nahoru. Kazetu s tonerem neskladujte nastojato. Je-li skladována nastojato, nemusel by se toner v kazetě rovnoměrně rozložit i po řádném protřepání a zůstal by zachycen v kazetě a nedostal by se ven.

Dodávka náhradních dílů a spotřebních materiálů

Dodávka náhradních dílů pro opravy zařízení je garantována minimálně po 7 let od ukončení výroby. Náhradní díly jsou ty díly, které se mohou poškodit v rámci normálního používání produktu, přičemž ty díly, které normálně překračují životnost produktu, nejsou považovány za náhradní díly. Spotřební materiály jsou k dispozici také po 7 let od ukončení výroby.

Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti)

Upozornění: Váš výrobek je označen tímto symbolem. Znamená to, že je zakázáno likvidovat použitý elektrický nebo elektronický výrobek s běžným domácím odpadem. Pro tyto výrobky je k dispozici samostatný sběrný systém.

V zemích Evropské unie

Upozornění: Toto zařízení nelikvidujte v běžných odpadkových koších! Použité elektrické a elektronické vybavení je třeba likvidovat samostatně a v souladu s legislativou, která vyžaduje řádnou likvidaci, obnovení a recyklaci použitého elektrického a elektronického vybavení. Na základě dohody členských států mohou domácnosti v zemích Evropské unie vracet použité elektrické a elektronické vybavení v určených sběrnách zdarma*. V některých zemích* od vás může místní prodejce odebrat zdarma použitý výrobek, pokud zakoupíte nový podobný.



* Další podrobnosti vám sdělí orgány místní správy. Pokud použité elektrické nebo elektronické vybavení obsahuje baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je předem samostatně v souladu s místními vyhláškami. Řádnou likvidaci tohoto výrobku pomáháte zajistit, že bude odpad vhodným způsobem zlikvidován, obnoven a recyklován a zabráníte tak možnému poškození životního prostředí a zdraví obyvatel, ke kterému by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace.

V ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.

Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty

V zemích Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat výrobek, který je používán pro podnikatelské účely: Obratěte se na prodejce SHARP, který vás informuje o odebrání výrobku. Odebrání a recyklace mohou být zploplněny. Malé výrobky (a malá množství) mohou odebrat místní sběrný odpad.

V ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.


ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Zapnutí stroje

Přepněte hlavní vypínač do pozice " | ".

Vypnutí stroje

Přepněte hlavní vypínač do pozice "○".



- Před vypnutím zařízení pomocí hlavního vypínače ověřte, že indikátor dat a indikátor linky na ovládacím panelu nesvítí.
- Pokud používáte faxové funkce, vždy ponechte hlavní vypínač v poloze "ZAPNUTO".

Návody

Pokyny k obsluze jsou rozděleny do následujících tří částí.

Před použitím stroje

Úvodní návod: tento návod

Tento návod obsahuje upozornění na bezpečnost při používání, popisuje jednotlivé části stroje a způsob zapnutí/vypnutí. Návod rovněž obsahuje důležité informace pro osoby, které jsou odpovědné za údržbu stroje, když

Tento návod si přečtěte ještě před tím, než začnete stroj poprvé používat.

Tisk a faxování z počítače

Návod pro instalaci softwaru (PDF)

Tento návod popisuje jak nainstalovat různé ovladače potřebné k tomu, aby mohl být stroj používán jako tiskárna, jako síťový skener nebo jako fax. Tuto část si přečtěte v případě, když budete stroj používat ve spojení s počítačem.

Pokyny k obsluze

Průvodce ovládáním (PDF)

Informace týkající se funkce kopírování, faxování a dalších různých funkcí, které stroj nabízí byly shromážděny do PDF souboru nazvaného [Průvodce ovládáním]. Návod Průvodce ovládáním si přečtěte pro seznámení se s obsluhou stroje, když se chcete dozvědět více o jeho funkcích, nebo když máte při obsluze nějaké potíže.

Jak číst Průvodce ovládáním

Průvodce ovládáním na dodaném disku CD-ROM poskytuje podrobné pokyny k ovládání přístroje. Průvodce ovládáním je dodávána ve formátu PDF.

Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Disk CD-ROM se automaticky spustí.

Pokud se nespustí automaticky, dvakrát klikněte na ikonu disku CD-ROM nebo zobrazte obsah disku CD-ROM a dvakrát klikněte na položku "index.html".

Zobrazení příručky ve formátu PDF vyžaduje aplikaci Acrobat Reader nebo Adobe Reader společnosti Adobe Systems Incorporated. Nemáte-li v počítači nainstalovanou žádnou z těchto aplikací, můžete některou z aplikací stáhnout na následující adrese URL: <http://www.adobe.com/>

Tovární nastavení hesel

Při přístupu do nastavení systému je potřeba se přihlásit jako administrátor použitím hesla administrátora. Nastavení systému je možné konfigurovat přes webovou stránku stejně jako na ovládacím panelu. Po nastavení stroje změňte heslo podle části [NASTAVENÍ SYSTÉMU] v návodu Průvodce ovládáním.

Heslo pro přihlášení se na stroji

Výchozí tovární nastavení je "00000".

Heslo pro přihlášení se z počítače

Přes web prohlížeč je možné se přihlásit ke dvěma účtům: "Administrátor" a "Uživatel". Tovární výchozí hesla pro oba účty jsou uvedena vpravo. Po přihlášení se jako "Administrátor" je možné spravovat veškerá nastavení dostupná přes web prohlížeč.

	Účet	Heslo
Uživatel	users	users
Administrátor	admin	admin



Dbejte na to, abyste si nové heslo dobře zapamatovali.

PARAMETRY

Parametry zařízení / parametry kopírky

Model	MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE
Typ	Stolní
Barvy	Plnobarevný
Tisková metoda	Elektrofotografický systém laser
Rozlišení skenování	Skenování: (Sklo) 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi (Podavač Originálu) 600 × 600 dpi, 600 × 300 dpi Tisk: 600 × 600 dpi
Gradace	Skenování: 256 úrovní / Tisk: ekvivalent 256 úrovní
Velikost originálu	Max. A4 (8-1/2"×11") / volné listy, vázané dokumenty
Velikost kopíí	A4 až A5 (8-1/2"×14" až 5-1/2" × 8-1/2"), transparentní fólie, těžký papír, obálky Zásobník 1-2: A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Pomocný zásobník: 216 mm × 356 mm (8-1/2" × 14") až A6, Transparentní fólie, těžký papír, obálky Tiskové okraje (přední okraj): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64") Tiskové okraje (zadní okraj): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64") Přední okraj / zadní okraj: celkem 8 mm (21/64") nebo méně Blízký okraj / vzdálený okraj: celkem 8 mm (21/64") nebo méně
Doba zahřívání	29 sekund ● Doba nahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí.
Doba zhotovení první kopie	Černobíle: 10 sekund Barevně: 18 sekund ● Doba zhotovení první kopie se může lišit v závislosti na stavu stroje. ● Podávání listů formátu A4 (8-1/2" × 11") na výšku.
Rychlosti nepřetržitého kopírování*	MX-C250E/C250F/C250FE 25 kopií/min. MX-C300E/C300W/C300WE 30 kopií/min. * Průměrná rychlost při použití stejného originálu. Výstup ze stroje se může vzhledem k nastavování kvality obrazu na chvíli zastavit.
Měřítka kopírování	Měřítka: 1:1 ± 0,8 % Zvětšení: 115 %, 122 %, 141 %, 200 % Zmenšení: 50 %, 70 %, 81 %, 86 % Zoom: 25 až 400 % (25 - 200 % při použití SPF/RSPF) v krocích po 1%, celkem 376 kroků.
Zásobník / kapacita	250 listů v jednom zásobníku plus pomocný zásobník 50 listů ● Při použití papíru 80 g/m ² (21 lbs.)
Maximální zásoba papíru	750 listů ve 2 zásobnících plus pomocný zásobník 50 listů ● Při použití papíru 80 g/m ² (21 lbs.)
Předvolba počtu kopií	Max. 999 kopií
Paměť	512 MB
Okolní prostředí	10 °C (54 °F) až 35 °C (91 °F) (20 % až 60 % RH) 10 °C (54 °F) až 30 °C (86 °F) (85 % RH)
Požadované napájení	Místní napájecí napětí ±10% (Požadavky na napájení viz štítek se jmenovitými hodnotami na levé straně stroje vzadu dole.) Spotřeba energie max. 1150 W (220-240 V) (včetně volitelného příslušenství)
Rozměry	MX-C250E/C250F/C250FE: 429 mm (š) × 509 mm (hl) × 398 mm (v) (16-57/64" (š) × 20-3/64" (hl) × 15-43/64" (v)) MX-C300E/C300W/C300WE: 429 mm (š) × 509 mm (hl) × 421 mm (v) (16-57/64" (š) × 20-3/64" (hl) × 16-37/64" (v))
Hmotnost	MX-C250E/C250F/C250FE: Asi 28 kg (61,8 lbs.) MX-C300E/C300W/C300WE: Asi 29 kg (64,0 lbs.)
Celkové rozměry	640 mm (š) × 509 mm (hl) (25-13/64" (š) × 20-3/64" (hl)) (Když je pomocný zásobník vysunut)

Automatický podavač dokumentů

Typ podavače dokumentů	MX-C250E/C250F/C250FE: Jednoprůchodový podavač (SPF) MX-C300E/C300W/C300WE: Obracací jednoprůchodový podavač (RSPF)
Formáty originálů	A4 až A5 (8-1/2" × 14" až 5-1/2" × 8-1/2"), Vizitka (Jen model MX-C300E/C300W/C300WE: 51 × 89 mm až 55 × 91 mm (2" × 3-1/2" až 2-1/6" × 3-19/32"))
Typy originálů	50 g/m ² (13 lbs. bond) až 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Kapacita	MX-C250E/C250F/C250FE: 35 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) MX-C300E/C300W/C300WE: 50 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) Vizitka (Jen model MX-C300E/C300W/C300WE: 25 listů (0,2 mm (0,008")/listů) (Máx. de 6,5 mm (0,266"))
Rychlost skenování (kopírování)	Černobíle: jednostranně 18 stran/min. (A4, 600 × 300 dpi) Barevně: jednostranně 9 stran/min. (A4, 600 × 300 dpi)

Zásobník (Doplňkově)

Model	Podávací jednotka na 500 listů (MX-CS11)
Formát papíru	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Gramáž papíru	60 g/m ² (16 lbs. bond) až 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Kapacita	500 listů ● Při použití papíru 80 g/m ² (21 lbs.)
Rozměry	427 mm (š) × 505 mm (hl) × 151 mm (v) (16-13/16" (š) × 19-57/64" (hl) × 5-61/64" (v))
Hmotnost	Asi 5 kg (11,1 lbs.)

Parametry faxu

Model	MX-C250F/C250FE/MX-C300W/C300WE
Použitelné linky	Běžné telefonní linky (PSTN), systém PBX
Rychlost připojení	Super G3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps
Metoda kódování	MH, MR, MMR, JBIG
Režim připojení	Super G3 / G3
Velikosti originálu pro přenos	A4 (8-1/2" × 11") (přenos možný pro papír s max. délkou 500 mm (pouze jednostranný))
Registrovaný formát papíru	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Doba přenosu	Přibl. 2 sek. * (A4 (8-1/2" × 11") standardní papír Sharp, normální znaky, Super G3 (JBIG))
Paměť	8 MB
Poznámky	Adresář Max. 300 záznamů (včetně hromadného vytáčení pro fax)

* Odpovídá metodě přenosu 33,6 kbps pro kopie Super G3 standardizované Mezinárodní telekomunikační unií (ITU-T). Tato rychlost platí pro odesílání papíru ve formátu A4 přibližně o 700 znacích ve standardní kvalitě obrazu (8 × 3,85 mm/znaku) ve vysokorychlostním režimu (33,6 kbps). Tato rychlost přenosu zahrnuje pouze data obrazu, nikoli čas pro správu přenosu. Skutečný čas potřebný pro přenos závisí na textovém obsahu, typu přijímacího faxu a stavu telefonních linek.

Parametry síťové tiskárny

Rychlost nepřetržitého tisku	Stejná jako rychlost kopírování
Rozlišení	Zpracování dat: 600 × 600 dpi, Tisk: 600 × 600 dpi
Jazyk popisu stránky	Standard: Emulace PCL6, Emulace PS3
Kompatibilní protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6)
Kompatibilní OS	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)
Interní písma (volitelně)	80 písem pro PCL, 136 písem pro emulaci PS3
Rozhraní	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (high speed mode)

Parametry síťového skeneru

Typ	Colour scanner
Rozlišení skenování	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi 600 dpi (odeslání skenování) 50 to 9,600 dpi *1 (přivolání skenování)
Rozhraní	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (při skenování do paměti USB)
Kompatibilní protokoly	TCP/IP (IPv4)
Kompatibilní OS *2	Přivolání skenování (TWAIN) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 (B/W) TIFF, PDF
Výstupní formát	Způsob komprese: bez komprese, G3 (MH), G4 (MMR) (Stupně šedé/barevně) (Grey scale/colour) TIFF, PDF, JPEG (vysoká, střední a nízká komprese)
Ovladač	TWAIN kompatibilní

*1 Při zvyšování rozlišení musíte zmenšit velikost skenování.

*2 Mohou nastat případy, kdy nelze spojení uskutečnit. Další informace vám sdělí váš prodejce.

Specifikace bezdrátové sítě LAN

Model	MX-C300W/C300WE
Typ	Built-in type
Soulad se standardy	IEEE802.11n/g/b
Metoda přenosu	OFDM (IEEE 802.11n/g), DS-SS (IEEE 802.11b)
Frekvenční rozsah přenosu	IEEE802.11n/g/b: 2,4 GHz (1 - 13 ch)
Rychlost přenosu (hodnota standardu) *	IEEE802.11n max. 150 Mbps IEEE802.11g max. 54 Mbps IEEE802.11b max. 11 Mbps
Zabezpečení	WEP, WPA osobní, WPA2 osobní

* Vyznačené hodnoty uvádějí maximální teoretické hodnoty standardu bezdrátové sítě LAN. Nepředstavují skutečnou rychlost přenosu dat.

UWAGI

Symbole użyte w niniejszej instrukcji

Żeby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia, w niniejszej instrukcji zastosowano różne symbole dotyczące bezpieczeństwa. Symbole te zostały uporządkowane zgodnie z poniższym opisem. Przed przystąpieniem do czytania instrukcji należy uważnie zapoznać się ze znaczeniem poszczególnych symboli.

Znaczenie symboli



OSTRZEŻENIE!
GORĄCE



RYZIKO PRZYCIĘCIA
PALCÓW, NIE BLOKOWAĆ



CZYNNOŚCI
ZABRONIONE



NIE
DEMONTOWAĆ



CZYNNOŚCI
NIEZBĘDNE

Uwagi dotyczące zasilania



NIEBEZPIECZEŃSTWO



Należy się upewnić, że kabel zasilający jest podłączony wyłącznie do gniazdka elektrycznego o odpowiednim napięciu i prądzie zasilającym. Gniazdko elektryczne powinno również być prawidłowo uziemione. Nie wolno używać listwy zasilającej ani wtyczki rozdzielczej w celu podłączenia innych odbiorników prądu do gniazda, do którego podłączone jest urządzenie. Korzystanie z nieodpowiedniego źródła zasilania może spowodować pożar lub porażenie prądem.

* Wymagania dotyczące źródła zasilania można znaleźć na tabliczce znamionowej w lewym dolnym narożniku po lewej stronie urządzenia.



Nie wolno niszczyć ani modyfikować kabla zasilającego.

Umieszczanie ciężkich przedmiotów na kablu, ciągnięcie za niego lub silne wyginanie spowoduje jego uszkodzenie mogące prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.



Nie wolno podłączać ani odłączać wtyczki elektrycznej mokrymi rękoma.

Mogłoby to spowodować porażenie prądem.



OSTRZEŻENIE



Odlączając wtyczkę z gniazdka elektrycznego, nie wolno ciągnąć za przewód. Ciągnięcie za przewód mogłoby spowodować uszkodzenie izolacji, prowadząc do pożaru lub porażenia prądem.



Jeśli urządzenie ma pozostawać przez dłuższy czas nieużywane, należy odłączyć je od sieci elektrycznej ze względów bezpieczeństwa.



Przestawiając urządzenie z miejsca na miejsce, należy najpierw wyłączyć zasilanie głównym wyłącznikiem i odłączyć wtyczkę od sieci elektrycznej.

Kabel mógłby zostać uszkodzony, stwarzając ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Uwagi dotyczące instalacji



OSTRZEŻENIE



Urządzenia nie wolno ustawiać na pochyłych lub niestabilnych powierzchniach. Urządzenie należy zainstalować na powierzchni, która jest w stanie utrzymać jego ciężar.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia spowodowane upadkiem lub przewróceniem się urządzenia.

Urządzeń peryferyjnych nie wolno instalować na nierównej, pochylonej powierzchni. Mogłoby to spowodować ryzyko ześlizgnięcia się, upadku lub przewrócenia. Urządzenie należy zainstalować na płaskiej i stabilnej powierzchni zdolnej unieść ciężar produktu.



Nie wolno instalować urządzenia w miejscu narażonym na działanie wilgoci lub kurzu.

Ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Jeśli do urządzenia przedostanie się kurz, wykonywane wydruki mogą być zanieczyszczone, a urządzenie może zostać uszkodzone.



Miejsca o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, wilgotne lub zanieczyszczone (w pobliżu grzejników, nawilżaczy, klimatyzatorów itp.)

Papier mógłby wchłonąć wilgoć, a we wnętrzu urządzenia mogłoby dojść do skroplenia pary wodnej, co prowadziłoby do zacięć i zanieczyszczenia wydruków.

Jeśli w pomieszczeniu pracuje nawilżacz ultradźwiękowy, należy napełniać go wodą destylowaną. Korzystanie z wody z kranu spowoduje emisję minerałów i innych nieczystości, które będą się gromadziły we wnętrzu urządzenia, prowadząc do zanieczyszczenia wydruków.



Miejsca narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego Plastikowe części mogą się odkształcić, a wydruki mogą być zanieczyszczone.



Miejsca o podwyższonym stężeniu amoniaku Instalacja urządzenia w pobliżu kopiarek wykorzystujących technologię diazo może powodować zanieczyszczenie wydruków.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń/injury.



OSTRZEŻENIE

Oznacza ryzyko zranienia lub uszkodzeń mienia.



CZYNNOŚCI
ZABRONIONE



NIE
DEMONTOWAĆ



CZYNNOŚCI
NIEZBĘDNE



Urządzenia nie wolno instalować w miejscu słabo wentylowanym.


Podczas drukowania urządzenie wytwarza niewielkie ilości ozonu, niestanowiące zagrożenia dla zdrowia. Jednak przy kopiowaniu wielu stron może być odczuwalny nieprzyjemny zapach. Dlatego urządzenie należy zainstalować w pomieszczeniu z systemem wentylacji lub wyposażonym w okna zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza. (W sporadycznych przypadkach wytwarzany zapach może wywoływać bóle głowy.)

* Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, żeby osoby przebywające w pomieszczeniu nie były narażone na bezpośredni kontakt z zapachami wytwarzanymi przez urządzenie. Jeśli urządzenie zostało zainstalowane w pobliżu okna, należy się upewnić, że nie jest ono narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.



W pobliżu ścian

Wokół urządzenia należy pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca, zapewniając właściwą wentylację. (Urządzenie powinno być ustawione co najmniej w odległościach podanych poniżej.)



Miejsca narażone na wstrząsy.

Wstrząsy mogą powodować usterki.



OSTRZEŻENIE

- Opisywane urządzenie należy zainstalować możliwie najbliżej gniazdka elektrycznego w celu łatwego podłączenia do zasilania.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazda elektrycznego, do którego nie są podłączone inne odbiorniki prądu. Jeśli do tego samego gniazda będą podłączone źródła światła, emitowane przez nie światło może mrugać.

Informacje na temat materiałów eksploatacyjnych



OSTRZEŻENIE



Nie wolno wrzucać do ognia kaset z tonerem.

Unoszący się w powietrzu toner mógłby spowodować poparzenia.



Kasety z tonerem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia dotyczące transportu urządzenia



NIEBEZPIECZEŃSTWO



Na urządzeniu nie wolno ustawiać zbiorników z wodą lub innymi cieczami, a także żadnych metalowych przedmiotów, które mogłyby wpaść do wnętrza urządzenia.

Jeśli do wnętrza urządzenia przedostanie się płyn lub inne obce przedmioty, może dojść do pożaru lub porażenia prądem.



Nie wolno demontować obudowy urządzenia.

Elementy we wnętrzu urządzenia, które znajdują się pod wysokim napięciem, mogłyby spowodować porażenie prądem.



Urządzenia nie wolno w żaden sposób przebudowywać.

Mogłoby to spowodować obrażenia osób znajdujących się w pobliżu lub uszkodzenie urządzenia.



Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wybuchowych substancji w sprayu.

Gdyby gaz w sprayu zetknął się z gorącymi elementami lub zespołem utrwalania we wnętrzu urządzenia, mogłoby dojść do pożaru lub porażenia prądem.



Jeśli zauważysz dym, dziwny zapach lub inne nietypowe zjawiska, nie korzystaj z urządzenia.

Kontynuowanie pracy w takich warunkach mogłoby spowodować pożar lub porażenie prądem.

Natychmiast wyłącz zasilanie głównym wyłącznikiem i odłącz kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.

Skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia lub najbliższym autoryzowanym serwisem.

! W trakcie burzy urządzenie należy wyłączyć głównym wyłącznikiem, a następnie odłączyć je od sieci elektrycznej, żeby zapobiec porażeniu prądem lub pożarowi z powodu silnego wyładowania.

! Jeśli do urządzenia dostanie się kawałek metalu lub woda, wyłącz zasilanie głównym wyłącznikiem i odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
Skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia lub najbliższym autoryzowanym serwisem. Korzystanie z urządzenia w takich warunkach mogłoby spowodować porażenie prądem lub pożar.

! OSTRZEŻENIE

! Nie wolno patrzeć bezpośrednio w źródło światła.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.

! Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych w urządzeniu. Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, w którym otwory te byłyby zablokowane.
Blokowanie otworów wentylacyjnych spowoduje wzrost temperatury we wnętrzu urządzenia, stwarzając ryzyko pożaru.

! Zespół utrwalania i strefa wyjścia papieru są gorące. Usuwać zacięcie papieru, nie dotykaj zespołu utrwalania ani strefy wyjścia. Postępuj ostrożnie, żeby się nie poparzyć.

! Wkładając papier, usuwając zacięcie, przeprowadzając czynności konserwacyjne, zamykając przednie i boczne pokrywy oraz wsuwając i usuwając podajniki, należy zachować szczególną ostrożność, żeby nie przyciąć sobie palców.

Informacja o laserze

Długość fali	790 nm ± 10 nm
Czasy pulsu	(9,97 μs ± 0,034 μs) / 7 mm
Moc wyjściowa	Maks. 0,6 mW (LD1 + LD2)

Uwaga

Używanie kontroli lub ustawień lub wykonywanie procedur innych niż tutaj opisane mogą powodować niebezpieczne promieniowanie.

Opisywane urządzenie cyfrowe jest LASEROWYM PRODUKTEM KLASY 1. (zgodnie z normą IEC 60825-1, wydanie 2-2007)

Uwaga!

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazda zasilającego.

Gniazdko zasilania powinno się znajdować przy urządzeniu i być łatwo dostępne.

Dla spełnienia wymagań EMC, z tym urządzeniem należy używać ekranowanych kabli połączeniowych.

Opisywane urządzenie powinno znajdować się w pobliżu dostępnego gniazda sieciowego pozwalającego na łatwe odłączenie.

W każdej z instrukcji znajdują się również informacje na temat elementów wyposażenia dodatkowego używanych z tymi produktami.

Użytkownicy korzystający z funkcji faksu (Dla urządzenia MX-C250F/C250FE/C300W/C300WE)

Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem:
http://www.sharp.de/doc/MX-C300W_MX-C300WE.pdf
http://www.sharp.de/doc/MX-C250F_MX-C250FE.pdf

Istotne zasady bezpieczeństwa

- Jeśli jakiegokolwiek urządzenie telefoniczne nie działa prawidłowo, należy natychmiast odłączyć je od linii telefonicznej, ponieważ może ono spowodować uszkodzenie takiej linii.
- Nie wolno instalować przewodów telefonicznych podczas burzy.
- Nie wolno instalować gniazdek telefonicznych w miejscach o wysokiej wilgotności, o ile gniazdko nie są przystosowane do montażu w takich miejscach.
- Nie wolno dotykać niez izolowanych przewodów i gniazd elektrycznych, jeśli linia telefoniczna nie została odłączona od sieci.
- Zachować ostrożność podczas instalacji lub modyfikowania linii telefonicznych.
- Unikać korzystania z telefonu (innego niż bezprzewodowy) podczas burzy. Istnieje pewne ryzyko porażenia prądem elektrycznym spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym.
- Nie wolno używać telefonu do zgłaszania wycieku gazu, jeśli znajduje się on w pobliżu takiego wycieku.
- Nie wolno instalować ani używać urządzenia, gdy znajduje się ono w pobliżu wody lub gdy użytkownik jest mokry. Nie należy wylewać żadnych płynów na urządzenie.
- Zapisz instrukcje.

Umowa licencyjna

Treść UMOWY LICENCYJNEJ pojawi się podczas instalacji oprogramowania z płyty CD-ROM. Korzystając z całości lub fragmentów oprogramowania na płycie CD-ROM lub w urządzeniu, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków UMOWY LICENCYJNEJ.

- W niniejszej instrukcji założono, że Użytkownik posiada praktyczną wiedzę na temat obsługi systemu Windows lub Macintosh.
- Informacje na temat systemu operacyjnego można znaleźć w jego dokumentacji oraz w dołączonych do niego plikach pomocy.
- Opis okien dialogowych oraz procedur dotyczy systemu Windows 7 dla komputerów z Windows®. Wygląd i zawartość okien dialogowych może zależeć od używanej wersji systemu operacyjnego.
- W niniejszej instrukcji znajdują się również odwołania do funkcji faksu w opisywanym urządzeniu. Moduł faksu nie jest dostępny we wszystkich regionach sprzedaży.
- W niniejszej instrukcji znajdują się opisy sterownika PC-Fax i sterownika PPD. Sterownik PC-Fax i PPD nie jest dostępny we wszystkich regionach sprzedaży - w takim przypadku sterownik ten zostanie pominięty w czasie procedury instalacyjnej. Jeśli określony język nie jest obsługiwany, zaleca się zainstalowanie angielskiej wersji sterowników.
- Niniejsza instrukcja została przygotowana z należytą starannością. Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące tej instrukcji, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym przedstawicielem.
- Ten produkt przeszedł dokładne procedury sprawdzające i kontrolę jakości. Gdyby jednak zostały odkryte jakieś wady, skontaktuj się ze swoim dealerem lub autoryzowanym serwisem.
- Oprócz przypadków przewidzianych przez prawo, SHARP nie jest odpowiedzialny za usterki powstałe w czasie użytkowania urządzenia lub jego opcji, lub za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania urządzenia.



Produkty spełniające wymagania ENERGY STAR® są tak skonstruowane, aby poprzez efektywne wykorzystywanie energii chronić środowisko.

Na produktach, które spełniają wymagania normy ENERGY STAR®, umieszczone jest pokazane powyżej logo.

Produkty bez logo mogą nie spełniać wymagań normy ENERGY STAR®.

Opisywane urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowań komercyjnych i jako takie nie podlega przepisom (EC) 1275/2008 zaimplementowanym w unijnej dyrektywie 2005/32/EC dotyczącej rozwiązań ekologicznych wydajniejszego trybu gotowości i zmniejszonego poboru energii. Firma Sharp nie zaleca wykorzystywania opisywanego urządzenia w zastosowaniach domowych i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku takich zastosowań.

Gwarancja

Mając świadomość dolożenia wszelkich starań, by uczynić ten dokument tak zgodnym ze stanem faktycznym i pomocnym jak jest to tylko możliwe, firma SHARP nie daje żadnej gwarancji związanej z zawartością niniejszego dokumentu. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadamiania nabywcy. Firma SHARP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty lub zniszczenia, bezpośrednie lub pośrednie będące następstwem korzystania z niniejszej instrukcji.
© Copyright SHARP Corporation 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, modyfikowanie i tłumaczenie niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody w sposób inny niż przewidują to prawa autorskie jest zabronione.

Bezprzewodowa sieć lokalna (Dla urządzenia MX-C300W/C300WE)

W określonych warunkach zasięg bezprzewodowej sieci lokalnej może być ograniczony lub komunikacja może być niemożliwa. Powodem mogą być: materiały izolujące, lokalizacja urządzenia, fale radiowe, prędkość transmisji danych i inne czynniki.

Emisja szumów akustycznych

Emisja hałasu

Poniżej przedstawiono wartości emisji hałasu zmierzone w oparciu o normę ISO7779.

Poziom mocy szumów $L_{WA,d}$

	MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
W trakcie pracy (drukowanie ciągle)	7,07 B	7,06 B
Tryb czuwania (Tryb niskiego poziomu mocy)	-	-

Poziom ciśnienia hałasu $L_{pA,m}$

		MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
W trakcie pracy (drukowanie ciągle)	Pozycja pozostałych osób z otoczenia	55 dB	55 dB
Tryb czuwania	Pozycja pozostałych osób z otoczenia	-	-

- W trakcie pracy: z opcjonalnymi modułami MX-CS11.
- W trybie czuwania: " - " = poniżej szumu otoczenia.

Materiały eksploatacyjne

Standardowe materiały eksploatacyjne, które mogą być wymieniane przez użytkownika, to papier i pojemniki z tonerem. Używaj tylko pojemników z tonerem i przezroczystych folii wskazanych przez firmę SHARP jako właściwe.

SHARP



Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, używaj tylko oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Sharp, które zostały zaprojektowane, wyprodukowane i sprawdzone aby osiągały maksymalną żywotność i jakość. Na opakowaniach toneru szukaj logo Genuine Supplies.

GENUINE SUPPLIES

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych Właściwe przechowywanie

- Materiały eksploatacyjne przechowuj w miejscach:
 - czystych i suchych,
 - o stałej temperaturze,
 - nie wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Papier przechowuj leżący na płasko i w opakowaniu.
- Papier przechowywany pionowo i bez opakowania może się zwijać i nabierać wilgoci, co spowoduje zacięcia.

Przechowywanie pojemników z tonerem

Pudełko z nową kaseta z tonerem należy przechowywać poziomo wierzchem skierowanym do góry. Nie wolno go przechowywać w pozycji stojącej, ponieważ w takim przypadku toner może nie być dobrze rozprowadzany, nawet po mocnym wstrząśnięciu kasety, i będzie pozostawał w kasecie.

Zaopatrzenie w części zamienne i materiały eksploatacyjne

Zaopatrzenie w części zamienne umożliwiające naprawy urządzenia jest gwarantowane przez 7 lat od zakończenia produkcji. Części zamienne są tymi częściami urządzenia, które mogą się zepsuć w czasie zwykłego użytkowania urządzenia, jednak te części, których żywotność jest dłuższa od produktu, nie są uważane za części zamienne. Materiały eksploatacyjne również są dostępne przez 7 lat od zakończenia produkcji.

Informacje dla użytkowników (prywatne gospodarstwa domowe)

Uwaga: Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Oznacza to, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Dla tego typu produktów istnieje odrębny system zbiórki odpadów.

W krajach Unii Europejskiej

Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci! Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie* zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach* można bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej pod warunkiem, że zakupią Państwo podobny nowy produkt.

* W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Jeśli ten produkt zostanie usunięty we właściwy sposób, pomogą Państwo zapewnić, że odpady zostaną poddane przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby mieć miejsce na skutek niewłaściwej obróbki odpadów.

Kraje pozaunijne

Jeśli chcą Państwo pozbyć się produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody usunięcia produktu.

Informacje dla użytkowników biznesowych

W krajach Unii Europejskiej

W przypadku gdy produkt używany jest do celów handlowych i zamierzają go Państwo usunąć:

Należy skontaktować się z dealerem firmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach) można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów.

Kraje pozaunijne

Jeśli chcą Państwo usunąć ten produkt, należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody jego usunięcia.

Włączanie i wyłączanie zasilania


Włączanie zasilania

Przełącz główny włącznik do położenia włączenia “|”.

Wyłączanie zasilania

Przełącz włącznik główny do położenia wyłączenia “O”.

- Przed wyłączeniem głównego wyłącznika zasilania upewnij się, że kontrolki danych i linii zostały wyłączone na panelu sterowania.
- Podczas korzystania z funkcji faksu włącznik zawsze powinien być w położeniu włączonym.



Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi jest podzielona na następujące trzy części.

Przed przystąpieniem do pracy Instrukcja instalacji: niniejsza instrukcja

W tej części opisano środki ostrożności gwarantujące bezpieczne użytkowanie, nazwy części i sposób włączania/wyłączania zasilania. Zawarto tu również ważne informacje dla osób odpowiedzialnych za konserwację urządzenia. Przeczytaj tę część przed pierwszym użyciem urządzenia.

Drukowanie i faksowanie z komputera Instrukcja instalacji oprogramowania (PDF)

Ta część zawiera opis instalacji różnych sterowników wymaganych do wykorzystania urządzenia jako drukarki, skanera sieciowego lub faksu. Przeczytaj tę część, jeśli używasz urządzenia za pośrednictwem komputera.

Wskazówki dotyczące użytkowania Instrukcja obsługi (PDF)

Informacje na temat koparki, faksu i innych funkcji dostępnych w opisywanym urządzeniu zostały zebrane w pliku PDF zatytułowanym [Instrukcja obsługi]. Przeczytaj instrukcję obsługi, żeby dowiedzieć się jak obsługiwać urządzenie, uzyskać szczegółowe informacje o dostępnych funkcjach lub w przypadku napotkania problemów obsługowych.

W jaki sposób korzystać z instrukcji obsługi

Instrukcja Obsługi znajdująca się na dostarczonej płycie CD-ROM zawiera szczegółowe instrukcje korzystania z urządzenia. Instrukcja Obsługi jest w formacie PDF.

Umieść dostarczoną płytę CD-ROM w napędzie CD-ROM. Płyta CD-ROM uruchomi się automatycznie.

Jeśli płyta nie uruchomi się automatycznie, dwukrotnie kliknij ikonę płyty CD-ROM lub wyświetl zawartość płyty CD-ROM i dwukrotnie kliknij plik “index.html”.

Do wyświetlenia dokumentu w formacie PDF konieczny jest program Acrobat Reader lub Adobe Reader firmy Adobe Systems Incorporated. Jeśli żaden z programów nie jest zainstalowany na komputerze, wówczas można je pobrać ze strony internetowej pod adresem <http://www.adobe.com/>

Fabryczne hasła

W czasie wchodzenia do ustawień systemu, wymagane jest hasło administratora, aby zalogować się na prawach administratora. Ustawienia systemu mogą być skonfigurowane na stronach www jak również na panelu operacyjnym. Po zainstalowaniu urządzenia zapoznaj się z rozdziałem [USTAWIENIA SYSTEMOWE] w instrukcji obsługi, żeby ustawić nowe hasło.

Hasło do logowania się z opisywanego urządzenia

Hasło fabryczne to “00000”.

Hasło do logowania się z komputera

Istnieją dwa konta umożliwiające zalogowanie się z przeglądarki internetowej: “administratora” i “użytkownika”. Domyślne fabryczne hasła dla każdego konta znajdują się po prawej stronie. Zalogowanie się jako “administrator” pozwala na zarządzanie wszystkimi ustawieniami dostępnymi przez przeglądarkę.

	Fabryczne konto	Fabryczne hasło
Użytkownik	users	users
Administrator	admin	admin



Zwróć uwagę na to, żeby pamiętać nowe hasło.

SPECYFIKACJE

Specyfikacja urządzenia / specyfikacja kopiarki

Model	MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE
Typ	Nabiurkowy
Tryb kolorowy	Pełny kolor
Metoda kopiowania	System elektrofotograficzny (laser)
Rozdzielczość skanowania	Skanowanie: (Szyba) 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi (Podajnik Dokumentów) 600 × 600 dpi, 600 × 300 dpi Drukowanie: 600 × 600 dpi
Gradacja	Skanowanie: 256 poziomom Drukowanie: odpowiadająca 256 poziomom
Formaty oryginałów	Maks. A4 (8-1/2"×11") / arkusze, zbindowane dokumenty
Formaty kopii	A4 do A5 (8-1/2"×14" do 5-1/2" × 8-1/2"), Folie, Gruby papier, Koperty Podajnik 1-2: A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Podajnik boczny: 216 mm × 356 mm (8-1/2" × 14") do A6, Folie, Gruby papier, Koperty Marginesy wydruków (krawędź prowadząca): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64") Marginesy wydruków (krawędź podążająca): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64") Krawędź prowadząca / krawędź podążająca: razem 8 mm (21/64") lub mniej Krawędź bliska / krawędź daleka: razem 8 mm (21/64") lub mniej
Czas nagrzewania	29 sekund ● Czas nagrzewania zależy od warunków otoczenia.
Czas wyjścia pierwszej kopii	Czarno-białe: 10 sekund Kolorowe: 18 sekund ● Czas pierwszej kopii zależy od bieżącego stanu urządzenia. ● Podawanie pionowe arkuszy A4 (8-1/2" × 11").
Szybkość kopiowania ciągłego*	MX-C250E/C250F/C250FE 25 kopii/min. MX-C300E/C300W/C300WE 30 kopii/min. * Ciągła prędkość dla tego samego źródła oryginałów. Drukowanie może zostać chwilowo wstrzymane w celu stabilizacji jakości obrazu.
Skale kopii	Ten sam rozmiar: 1:1 ± 0.8 % Powiększenie: 115 %, 122 %, 141 %, 200 % Zmniejszenie: 50 %, 70 %, 81 %, 86 % Zakres regulacji: 25 do 400 % (25 do 200 % gdy jest używany podajnik dokumentów SPF/RSPF) stopniowane co 1 %, razem 376 stopni.
Podajnik papieru / pojemność	250 kartek w jednej kasie plus 50 kartek w podajniku bocznym ● Gramatura 80 g/m ² (21 lbs.)
Maks. pobieranie papieru / maks. pojemność	750 kartek w 2 kasetach plus 50 kartek w podajniku bocznym ● Gramatura 80 g/m ² (21 lbs.)
Kopiowanie ciągłe	Maks. 999 kopii
Pamięć	512 MB
Warunki otoczenia	10 °C (54 °F) do 35 °C (91 °F) (20 % do 60 % RH) 10 °C (54 °F) do 30 °C (86 °F) (85 % RH)
Zasilanie	Napięcie lokalne znamionowe 10 % (wymagane zasilanie znajduje się na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia po lewej stronie.) Pobór energii: maks. 1150 W (220-240 V) (włącznie z elementami opcjonalnymi, takimi jak podstawa)
Wymiary	MX-C250E/C250F/C250FE: 429 mm (sz) × 509 mm (gł) × 398 mm (wys) (16-57/64" (sz) × 20-3/64" (gł) × 15-43/64" (wys)) MX-C300E/C300W/C300WE: 429 mm (sz) × 509 mm (gł) × 421 mm (wys) (16-57/64" (sz) × 20-3/64" (gł) × 16-37/64" (wys))
Waga	MX-C250E/C250F/C250FE: Ok. 28 kg (61,8 lbs.) MX-C300E/C300W/C300WE: Ok. 29 kg (64,0 lbs.)
Wymiary całkowite	640 mm (sz) × 509 mm (gł) (25-13/64" (sz) × 20-3/64" (gł)) (przy całkowicie wysuniętym uniwersalnym podajniku bocznym)

Automatyczny podajnik dokumentów

Rodzaje podajników dokumentów	MX-C250E/C250F/C250FE: Jednostronny Podajnik Oryginałów (SPF) MX-C300E/C300W/C300WE: Dwustronny Podajnik Oryginałów (RSPF)
Formaty oryginałów	A4 do A5 (8-1/2" × 14" do 5-1/2" × 8-1/2"), Wizytówka (Tylko urządzenie MX-C300E/C300W/C300WE: 51 × 89 mm to 55 × 91 mm (2" × 3-1/2" to 2-1/6" × 3-19/32"))
Typy oryginałów	50 g/m ² (13 lbs. bond) do 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Pojemność	MX-C250E/C250F/C250FE: 35 arkuszy (80 g/m ² (21 lbs.)) MX-C300E/C300W/C300WE: 50 arkuszy (80 g/m ² (21 lbs.)) Wizytówka (Tylko urządzenie MX-C300E/C300W/C300WE: 25 arkuszy (0,2 mm (0,008")arkuszy) (Maks. 6,5 mm (0,266"))
Szybkość skanowania (kopiowanie)	Czarno-białe: jednostronne 18 stron/min. (A4, 600 × 300 dpi) Kolorowe: jednostronne 9 stron/min. (A4, 600 × 300 dpi)

Szuflada (Opcja)

Model	Podajnik papieru na 500 arkuszy (MX-CS11)
Formaty papieru	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Wykorzystywany papier	60 g/m ² (16 lbs. bond) do 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Pojemność papieru	500 arkuszy ● Gramatura 80 g/m ² (21 lbs.)
Wymiary	427 mm (sz) × 505 mm (gł) × 151 mm (wys) (16-13/16" (sz) × 19-57/64" (gł) × 5-61/64" (wys))
Waga	Ok. 5 kg (11,1 lbs.)

Specyfikacja faksu

Model	MX-C250F/C250FE/MX-C300W/C300WE
Użyteczne linie	Publiczna komutowana sieć telefoniczna (PSTN), centrala abonencka (PBX)
Prędkość połączenia	Super G3: 33,6 Kb/s, G3: 14,4 Kb/s
Metody kodowania	MH, MR, MMR, JBIG
Tryby połączenia	Super G3 / G3
Wymiary oryginału do transmisji	A4 (8-1/2" × 11") (można przysyłać dokumenty o maks. długości 500 mm (tylko jednostronne))
Zalecane rozmiary papieru	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Czas przesyłania	Ok. 2 sekund * (A4 (8-1/2" × 11") standardowy papier Sharp, zwyczajne znaki, Super G3 (JBIG))
Pamięć	8 MB
Pozycje w pamięci	Książka Adresowa Maks.300 entriess pozycji (wliczając grupowe wybieranie dla faksu)

* Spełnia wymagania dla metody transmisji 33,6 Kb/s dla faksów Super G3 określonych normą przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU-T). Jest to szybkość wysyłania strony A4 (8-1/2" × 11") zawierającej około 700 znaków przy standardowej jakości obrazu (8 × 3,85 mm/znaków) w trybie wysokiej szybkości (33,6 Kb/s). Jest to szybkość transmisji informacji tylko w postaci obrazu i nie zawiera czasu potrzebnego do sterowania transmisją. Rzeczywista szybkość transmisji zależy od treści tekstu, typu urządzenia odbiorczego i stanu linii telefonicznych.

Specyfikacja drukarki sieciowej

Szybkość ciągłego drukowania	Taka sama jak szybkość ciągłego kopiowania
Rozdzielczość	Przetwarzanie danych: 600 × 600 dpi Drukowanie: 600 × 600 dpi
Typy sterowników drukarki	Standard: PCL6 emulacja, PS3 emulacja
Obsługiwane protokoły	TCP/IP (IPv4/IPv6)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)
Czcionki wbudowane (opcje)	80 czcionek dla PCL, 136 czcionek dla PS3 emulacji
Interfejsy	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (pełna szybkość)

Specyfikacja skanera sieciowego

Typ	Skaner kolorowy
Rozdzielczość skanowania	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi 600 dpi (push scan) 50 do 9,600 dpi *1 (pull scan)
Interfejs	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (skanowanie do pamięci USB)
Obsługiwane protokoły	TCP/IP (IPv4)
Obsługiwane systemy operacyjne *2	Pull scan (TWAIN) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012
Output format	(Czarno-białe) TIFF, PDF Stopień kompresji: bez kompresji, G3 (MH), G4 (MMR) (Skala szarości/kolor) TIFF, PDF, JPEG (wysoki, średni i niski tryb kompresji)
Sterownik	TWAIN kompatybilny

*1 Należy zmniejszyć rozmiar obszaru skanowania przy zwiększaniu rozdzielczości.
*2 W niektórych przypadkach połączenie może nie zostać ustanowione. Żeby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się ze sprzedawcą.

Specyfikacja sieci bezprzewodowej LAN

Model	MX-C300W/C300WE
Typ	Wbudowana
Standardy zgodności	IEEE802.11n/g/b
Metoda transmisji	OFDM (IEEE 802.11n/g), DS-SS (IEEE 802.11b)
Zakres częstotliwości transmisji	IEEE802.11n/g/b: 2,4 GHz (1 - 13 kanałów)
Transmission speed (value of standard) *	IEEE802.11n maks. 150 Mb/s IEEE802.11g maks. 54 Mb/s IEEE802.11b maks. 11 Mb/s
Zabezpieczenia	WEP, WPA Personal, WPA2 Personal

* Wskazane wartości są maksymalnymi wartościami teoretycznymi dla standardowej sieci bezprzewodowej LAN. Wartości te mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych prędkości transmisji danych.

FIGYELMEZTETÉSEK

A kézikönyvben szereplő szimbólumok

A gép biztonságos működése érdekében ez a kézikönyv különböző biztonsági jeleket használ. A biztonsági jelek csoportosításának magyarázata az alábbiakban található. Fontos, hogy értse a szimbólumok jelentését, amikor a kézikönyvet olvassa.

A szimbólumok jelentése



VIGYÁZAT!
FORRÓ



BECSÍPÓDHEK A KEZE,
TARTSA TÁVOL



FIGYELEM!

Halálos vagy komoly sérülés veszélyét jelzi.



VIGYÁZAT!

Személyi sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelzi.



TILTOTT
MŰVELETEK



NE SZERELJE
SZÉT



KÖTELEZŐ
MŰVELETEK

Tápellátás megjegyzések



FIGYELEM!



Fontos, hogy a tápkábel **csak olyan hálózati csatlakozóba dugja, amely megfelel az előírt feszültség- és áramkövetelményeknek. Győződjön meg arról is, hogy a csatlakozóaljzat megfelelően földelt-e. Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert, hogy más eszközöket a gép által használt konnektorhoz csatlakoztasson. Nem megfelelő áramellátás használata tüzet vagy áramütést okozhat.**

* Az áramellátási követelmények a gép bal oldalán a bal alsó sarokban lévő adattáblán találhatók.



Ne rongálja meg, és ne módosítsa a tápkábel.

Ha a tápkábelre nehéz tárgyakat tesz, meghúzza vagy erőteljesen meghajlítja, az rongálja a kábelt, ami tüzet vagy áramütést okozhat.



Ne dugja be vagy húzza ki a hálózati dugót vizes kézzel.

Áramütést okozhat.



VIGYÁZAT!



Amikor a hálózati dugót kihúzza a konnektorból, ne a kábelt húzza.

Ha ezt teszi, az a vezeték elhasználódását vagy elszakadását okozhatja, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet.



Ha hosszabb időn keresztül nem használják a gépet, fontos, hogy a biztonság érdekében húzzák ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.



A gép elmozdítása előtt kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.

A kábel megsérülhet, és ez tűzveszélyt vagy áramütést okozhat.

Telepítési megjegyzések



VIGYÁZAT!



Ne telepítse a gépet labilis vagy lejtős felületre. Olyan felületre helyezze a gépet, amely elbírja a gép súlyát.

Sérülésveszély állhat fenn a gép leesésének vagy eldőlésének következtében.

Ha kiegészítő berendezések lesznek telepítve, ne helyezze azokat egyenetlen padlóra, lejtős felületre vagy egyéb instabil felületre. Megcsúszás, leesés vagy ledőlés veszélye állhat fenn. A terméket lapos, stabil felületre telepítse, amely elbírja a termék súlyát.



Ne telepítse a gépet nedves vagy poros helyre.

Tűz és áramütés veszélye áll fenn.

Ha por kerül a gépbe, maszatos nyomatot és a gép meghibásodását okozhatja.



Tűzoltan forró, hideg, páras vagy száraz helyek (fűtőtest, párástó, klímaberendezés, stb. mellett)

A papír nedvessé válik és pára képződhet a gép belsejében, ami adagolási hibát és maszatos nyomatot okoz.

Ha a telepítés helyén ultrahangos párástó található, desztillált vizet használjanak a párástóban. Ha csapvizet használnak, ásványi anyagok és egyéb szennyeződések kerülnek a levegőbe, ami a szennyeződések lerakódását eredményezi a gép belsejében, és maszatos nyomatot okoz.



Közvetlen napfénynek kitett helyek

A műanyag részek eldeformálódhatnak, ami maszatos nyomatot eredményez.



Ammónia gázok helyek

Maszatos nyomatot okozhat, ha a gépet egy diazó másológép mellé telepítik.



Ne telepítse a gépet rosszul szellőző helyre.


Nyomatás közben kis mennyiségű ózon keletkezik a gépben. A keletkező ózon mennyisége nem éri el a káros szintet; azonban kellemetlen szag lehet érezhető nagy mennyiségű másolási feladatok esetén, ezért a gépet ventilátorral vagy ablakkal szellőztethető helyiségbe kell telepíteni, ami megfelelő levegőáramlást biztosít. (A szag esetenként fejfájást okozhat.)

* Úgy telepítse a gépet, hogy senkit ne érjen közvetlenül a gépből kibocsátott levegő. Ha ablak mellé helyezik, fontos, hogy a gép ne legyen kitéve közvetlen napsugárzásnak.



Fal mellett

Ellenőrizze, hogy elegendő helyet biztosítottak-e a gép körül a szervizeléshez és a megfelelő szellőzéshez. (A gép az alábbiakban jelzetté nem lehet közelebb a falakhoz.)



Vibrációk kitett helyek.

A vibráció meghibásodást okozhat.



VIGYÁZAT!

- A gépet könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzat mellé kell elhelyezni az egyszerű csatlakozás érdekében.
- Olyan hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a gépet, amelyet nem használnak más elektromos berendezéshez. Ha lámpa csatlakozik ugyanahhoz az aljzathoz, az a fény villogását okozhatja.

A kellékekről



VIGYÁZAT!



Ne dobjon festékkazettát tűzbe.

A festék szétrepülhet, és égési sérüléseket okozhat.



Tárolja a festékkazettákat gyerekektől elzárva.

Kezelési figyelmeztetések



FIGYELEM!



Ne tegyen a gépre vizet vagy más folyadékot tartalmazó edényt, illetve fémtárgyat, amely beeshet a gépbe.

Ha folyadék ömlik a gépbe, vagy egy tárgy beleesik, az tüzet vagy áramütést okozhat.



Ne szedje le a gép borítását.

A gép belsejében lévő nagyfeszültségű részek áramütést okozhatnak.



Ne változtasson meg semmit a gépen.

A változtatás személyi sérülést vagy a gépen sérülést okozhat.



Ne használjon gyúlékony spray-t a gép tisztításához.

Ha a spray-ből kiáramló gáz kölcsönhatásba lép a forró alkatrészekkel vagy a fixáló egységgel, az tüzet vagy áramütést okozhat.



Ha füstöt, furcsa szagot, vagy bármilyen rendellenességet észlel, ne használja a gépet.

Ha ilyen állapotban használja, az tüzet vagy áramütést okozhat. Azonnal kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

Lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy a legközelebbi hivatalos szervíz képviselővel.



Ha vihar kezdődik, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, hogy megelőzze a villámlás okozta áramütést és tüzet.



Ha fémdarab vagy víz kerül a gépbe, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.

Lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy a legközelebbi hivatalos szervíz képviselővel. Ha a gépet ilyen állapotban használja, az áramütést vagy tüzet okozhat.

VIGYÁZAT!



Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.
Károsíthatja a szemét.



Ne zárja el a szellőzőnyílásokat a gépen. Ne telepítse a gépet olyan helyre, ahol a szellőzőnyílásai el vannak takarva.
A szellőzőnyílások eltárásakor a gép belsejében hő halmozódik fel, ami tűzveszélyt okoz.



A fixáló egység és a papírkimeneti terület forró. Az elakadt papír eltávolításakor ne érjen a fixáló egységhez és a papírkimeneti területhez. Vigyázzon, nehogy megégesse magát.



Papír betöltések, elakadt papír eltávolításakor, karbantartások, az elülső és oldalsó borítások bezárásakor, illetve a tálcák behelyezésekor vagy kivételekor vigyázzon, nehogy becsipje az ujjait.

Lézer információ

Hullámhossz	790 nm ± 10 nm
Impulzus idő	(9,97 µs ± 0,034 µs) / 7 mm
Kimeneti teljesítmény	Max. 0,6 mW (LD1 + LD2)

Figyelem

Az itt megadottól eltérő ellenőrző berendezések vagy beállítások használata, illetve a folyamatok nem megfelelő módon való teljesítése veszélyes sugárzást eredményezhet.

Ez a digitális eszköz 1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK (IEC 60825-1, 2-2007. kiadás)

Vigyázat!

A teljes áramtalanításhoz húzza ki a konnektorból a csatlakozót. A csatlakozó aljzat a készülék mellé legyen telepítve, és legyen könnyen hozzáférhető.

Az EMC előírásoknak való megfelelés érdekében ehhez a készülékhez árnyékoló illesztőkábeleket kell használni.

A gyors áramtalanítás érdekében a berendezést könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzat közelébe kell telepíteni.

Az utasítások a termékkel használható opcionális egységekre is vonatkoznak.

A fax funkció használói számára (Az MX-C250F/C250FE/C300W/C300WE típusnál)

A megfelelőségi nyilatkozat ezen a címen található:
http://www.sharp.de/doc/MX-C300W_MX-C300WE.pdf
http://www.sharp.de/doc/MX-C250F_MX-C250FE.pdf

Fontos balesetvédelmi utasítások

- Ha bármelyik telefon berendezésének működésében hibát tapasztal, azonnal válassza le a telefonvonalról, mert kárt okozhat a telefonhálózatban.
- Ne szereljen telefonvonalat elektromos vihar idején.
- Ne szereljen telefonvonalat nedves helyekre, kivéve, ha az aljzatot kifejezetten ilyen alkalmazásra tervezték.
- Ne érjen szigetetlen telefonhuzalhoz vagy -csatlakozókhoz, ha a vonal be van kötve a telefonhálózatba.
- A telefonvonal szerelése, javítása közben járjon el körültekintően.
- Ne telefonáljon zivatar idején (vezetékes telefonnal). A távoli villámás is áramütést okozhat.
- Ne használjon telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közelében.
- Ne telepítse vagy használja a berendezést víz közelében vagy ha Ön átnedvesedett. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a berendezésbe.
- Tartsa az útmutatót biztonságos helyen.

Licenszszerződés

A LICENSZSZERZŐDÉS megjelenik a szoftver CD-ROM-ról történő telepítésekor. Amikor a CD-ROM-on vagy a gépen lévő teljes szoftvert vagy annak bizonyos részét használja, aláveti magát a LICENSZSZERZŐDÉS szabályainak.

- A kézikönyv leírásai feltételezik, hogy felhasználói ismeretekkel rendelkezik az Ön által használt Windows vagy Macintosh számítógépre vonatkozóan.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer használati utasítását vagy az online Súgó funkciót.
- A képernyők és műveletsorok leírásai a kézikönyvben elsődlegesen Windows® környezetben Windows 7 programra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek.

- Ez a kézikönyv utalásokat tartalmaz a fax funkcióra vonatkozóan. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a fax funkció néhány országban és régióban nem elérhető.
- A kézikönyvben a PC-Fax és PPD illesztőprogramra vonatkozó leírások találhatóak. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy néhány országban és régióban a PC-Fax és PPD illesztőprogram nem érhető el, és nem jelenik meg a telepítési szoftverben. Ha ezeket az illesztőprogramokat használni kívánja, telepítse az angol nyelvű verziót.
- Nagy gondot fordítottunk ennek a kézikönyvnek az elkészítésére. Ha megjegyzése vagy problémája lenne a kézikönyvvel, lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebb lévő hivatalos márkaképviselettel.
- Ezt a terméket szigorú minőségi ellenőrzési és vizsgálati folyamatoknak vetették alá. Ha esetlegesen hibát vagy egyéb problémát fedezne fel, lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi hivatalos szerviz képviselővel.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó egyéb meghibásodásokért vagy a termék használatából eredő bármilyen kárért.



Ezen termékek, amelyek kiérdemelték az ENERGY STAR® minősítést, úgy lettek megtervezve, hogy kiváló energia hatásokkal való működésükkel védik a környezetet.

A fenti logó látható azokon a termékeken, amelyek megfelelnek az ENERGY STAR® irányelveknek. A logóval nem rendelkező termékek valószínűleg nem felelnek meg az ENERGY STAR® irányelveknek.

Ez a termék kizárólag kereskedelmi használatra lett tervezve, és így nem vonatkozik rá a készenléti és kikapcsolt módú elektromos áramfelvétellel vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények 2005/32/EK EU irányelvét alkalmazó 1275/2008/EK rendelete. A Sharp nem javasolja a termék otthoni használatát, és nem vállal semmiféle felelősséget az ilyen használat esetén.

Garancia

Bár a SHARP Corporation minden erőfeszítést elkövet, hogy amennyire lehetséges a lehető legpontosabb és legsegítőbb legyen a használati útmutató, mégsem vállal garanciát az irat tartalmára vonatkozó hibákért. Minden különleges figyelmeztetés nélkül az itt közölt információk megváltoztathatóak. A SHARP nem vállal felelősséget semmilyen kárért, veszteségért, legyen az közvetlen vagy közvetett, a leírás használatából fakadó vagy azzal kapcsolatos. © Copyright SHARP Corporation 2013. Minden jog fenntartva. Az irat sokszorosítása, átdolgozása vagy fordítása előzetes írott engedély hiányában tilos, kivéve ha a szerzői joggal kapcsolatos törvény máshogy rendelkezik.

Vezeték nélküli hálózat (Az MX-C300W/C300WE típusnál)

A vezeték nélküli hálózat hatótávolsága egyes használati területeken az árnyékolóanyagok, a telepítés helye, a környezeti rádiófrekvenciás zaj hatása, az adatátviteli sebesség és egyéb tényezők miatt kisebb lehet, vagy egyáltalán nem lehetséges a vezeték nélküli kommunikáció.

Akusztikus zajkibocsátás

Zajkibocsátás

Az alábbiakban az ISO7779 szabványnak megfelelően mért zajkibocsátási értékek láthatóak.

Hangerőszint L_{WAd}

	MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
Működési (folyamatos nyomtatás)	7,07 B	7,06 B
Készenléti üzemmód (Energiatakarékos üzemmód)	-	-

Hangnyomásszint L_{pAm}


		MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
Működési (folyamatos nyomtatás)	Gép mellett állva	55 dB	55 dB
Készenléti üzemmód	Gép mellett állva	-	-

- Működési: Opcionális MX-CS11.
- Készenléti: "-"=kisebb, mint a háttérzaj.

Kellékek

A felhasználó által cserélendő általános kellékek ehhez a termékhez többek között a papír és a festékkazetta.

Csak a SHARP által meghatározott termékeket használja festékkazettának, illetve vetítőlátnak.



Kellékek tárolása Megfelelő tárolás

- A kellékeket tárolja olyan helyen, amely:
 - tiszta és száraz,
 - állandó hőmérsékletű,
 - nincs kitéve közvetlen napsütésnek.
- A papírt a csomagolásában, fekvő helyzetben tárolja.
- Az álló kötegekben vagy kicsomagolva tárolt papír hullámossá vagy nedvessé válhat, ami adagolási hibát eredményez.

Festékkazetták tárolása

Az új festékkazetta dobozát vízszintesen, a tetejével felfelé tárolja. Ne tárolja a festékkazettát az oldalára állítva, mert elképzelhető, hogy ekkor a festék nem fog eloszlni egyenletesen még erőteljes rázás után sem, és a kazettában marad, nem tud kifolyni.

Tartalék alkatrészek és fogyóeszközök biztosítása

A készülék javításához szükséges tartalék alkatrészek biztosítása a gyártás befejezésétől számított minimum 7 évig garantált. Tartalék alkatrészek a készülék azon elemei, amelyek elromolhatnak a termék normál használatára során - míg azok az alkatrészek, amelyek élettartama általában meghaladja a termékét, nem tartoznak a tartalék alkatrészek csoportjába. A fogyóeszközök szintén a gyártás végétől számított 7 évig kaphatók.

Hulladék-elhelyezési tájékoztató felhasználók részére (magán háztartások)

Figyelem: A terméket ezzel a jelöléssel látták el. Ez azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. Ezekhez a termékekhez külön hulladékgyűjtő rendszer üzemel.

Az Európai Unióban

Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönséges szemeteskukát használja! A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, és a használt elektromos és elektronikus berendezések szabályszerű kezeléséről, visszanyeréséről és újrahasznosításáról rendelkező jogszabályokkal összhangban kell kezelni. A tagállamok általi végrehajtást követően az EU államokból a magán háztartások használt elektromos és elektronikai berendezéseiket díjmentesen juttathatják vissza a kijelölt gyűjtőlétesítményekbe*. Egyes országokban* a helyi kiskereskedés is díjmentesen visszaveheti Öntől a régi terméket, ha hasonló új terméket vásárol.

* A további részletekről, kérjük, érdeklődjön az önkormányzatnál. Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésében elemek vagy akkumulátorok vannak, kérjük, előzetesen ezeket selejtezze ki a helyi előírásoknak megfelelően. A termék szabályszerű kislejtésével Ön segít biztosítani azt, hogy a hulladék keresztülmenjen a szükséges kezelésen, visszanyerési és újrahasznosítási eljárásokon, ezáltal közreműködik a lehetséges káros környezeti és humán egészségi hatások megelőzésében, amelyek ellenkező esetben a helytelen hulladékkezelés következtében előállhatnak.

Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.

Hulladék-elhelyezési tájékoztató vállalati felhasználók részére

Az Európai Unióban

Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni: Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. Lehetséges, hogy a visszavételből és újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják. Előfordulhat, hogy a helyi hulladékgyűjtő létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis mennyiségeket).

Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.


A gép be- és kikapcsolása

A gép bekapcsolása

Kapcsolja a hálózati főkapcsolót " | " állásba.

A gép kikapcsolása

Kapcsolja a hálózati főkapcsolót "○" állásba.



- A hálózati főkapcsoló kikapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy nem világít a kezelőpanelen az adatok kijelzője és a telefonvonal kijelzője.
- A fax funkció használatakor mindig tartsa a hálózati főkapcsolót "be" állásban.

Kézikönyvek

A jelen útmutató utasításai az alábbi három részre különülnek el.

A gép használata előtt

Beüzemelési útmutató: ez a használati utasítás

Ebben a részben található a biztonságos használathoz szükséges figyelmeztetések, a részegységek megnevezései, illetve a be-/kikapcsolás módja. Ez a rész tartalmazza a gép karbantartásáért felelős személyek számára fontos információkat is. A gép első használata előtt olvassa el ezt a részt.

Nyomtatás és fax küldése számítógépről Szoftvertelepítési útmutató (PDF)

Ez a rész bemutatja, hogyan kell a különböző illesztőprogramokat telepíteni, ha a gépet nyomtatóként, hálózati szkennerként vagy faxgépként kívánják használni. Olvassa el ezt a részt, ha a gépet számítógépről használja.

A használatra vonatkozó utasítások

Használati útmutató (PDF)

A gép által biztosított másoló, fax és egyéb különböző funkciókra vonatkozó információk egy PDF fájlba lettek összegyűjtve, ez a [Használati útmutató]. A gép használatának megismeréséhez, ha a funkcióiról többet akar megtudni, vagy ha probléma merül fel a kezelésével kapcsolatban, olvassa el a Használati utasítást.

A Használati utasítás olvasása

A tartozék CD-ROM-on található használati útmutató részletes útmutatást nyújt a gép használatához. A használati útmutató PDF formátumban található meg.

Helyezze be a mellékelt CD-ROM korongot a CD-ROM meghajtóba. A CD-ROM automatikusan elindul.

Ha nem indulna el automatikusan, kattintson duplán a CD-ROM ikonjára vagy jelenítse meg a CD-ROM tartalmát, majd kattintson duplán az "index.html" elemre.

A kézikönyv PDF formátumban történő megjelenítéséhez Acrobat Reader vagy az Adobe Systems Incorporated Adobe Reader alkalmazása szükséges. Ha egyik program sincs feltelve számítógépére, a programok erről a webcímről letölthetők: <http://www.adobe.com/>

Gyári alapértelmezett jelszavak

A rendszerbeállításokhoz való hozzáféréshez szükség van a rendszergazdai jogokkal történő bejelentkezésre. A rendszerbeállítások konfigurálhatók a Web oldalakon és a kezelőpanelen egyaránt. A gép beállítása után az új jelszó beállításához olvassa el a [RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK] részt a Használati utasításban.

Jelszó a gépről történő bejelentkezéshez

Gyári alapértelmezett beállítás: "00000".

Jelszó a számítógépről történő bejelentkezéshez

Kétféle kóddal lehet a web böngészőből bejelentkezni: "Rendszergazda" és "Felhasználó". Az egyes kódok gyári alapértelmezett jelszava a jobb oldalon látható. A "Rendszergazda" kóddal történő bejelentkezés által a web böngészővel elérhető összes beállítást kezelni lehet.

	Gyári alapértelmezett hozzáférési mód	Gyári alapértelmezett jelszó
Felhasználó	users	users
Rendszergazda	admin	admin



Ügyeljen arra, hogy ne felejtse el a jelszót.

MŰSZAKI ADATOK

Gépadatok / Másolási adatok

Típus	MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE
Típus	Asztali
Színes	Színes
Másolási mód	Elektro-fotografikus rendszer (lézer)
Lapolvasási felbontás	Lapolvasás: (Üveg) 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi (Eredeti Adagoló) 600 × 600 dpi, 600 × 300 dpi Nyomatás: 600 × 600 dpi
Fokozat	Lapolvasás: 256 szinttel / Nyomatás: egyenértékű 256 szinttel
Eredeti méretek	Max. A4 (8-1/2"×11") / lap, fűzött dokumentumok
Másolási méretek	A4 - A5 (8-1/2"×14" - 5-1/2" × 8-1/2"), vetítőfólia, nehéz papír, boríték Papírtípusok 1-2: A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Oldaltálcá: 216 mm × 356 mm (8-1/2" × 14") - A6, Vetítőfólia, nehéz papír, boríték Nyomatási szegélyek (vezető él): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64") Nyomatási szegélyek (hátsó él): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64") Vezető él / hátsó él: összesen 8 mm (21/64") vagy kisebb Közeli él / távoli él: összesen 8 mm (21/64") vagy kisebb
Felfűtési idő	29 másodperc ● A felfűtési idő a környezeti feltételektől függően változhat.
Első másolat ideje	F/F: 10 másodperc Színes: 18 másodperc ● Az első nyomat kiadásának ideje a gép állapotától függően változhat. ● A4 (8-1/2" × 11") álló tájolású lapok nyomtatása esetén.
Folyamatos másolási sebességek*	MX-C250E/C250F/C250FE 25 másolat/perc MX-C300E/C300W/C300WE 30 másolat/perc * Folyamatos sebesség ugyanarról az eredetiről. A kimenet átmenetileg leállhat a képmínőség stabilizálása miatt.
Másolási arányok	Azonos méret: 1:1 ± 0,8% Nagyítás: 115 %, 122 %, 141 %, 200 % Kicsinyítés: 50 %, 70 %, 81 %, 86 %
Papíradagolás / kapacitás	250 lap egy tálcában plusz a 50-lapos oldaltálcá ● 80 g/m ² (21 lbs.) súlyú papír használatával
Max. papíradagolás / max. kapacitás	750 lap 2 tálcában plusz a 50-lapos oldaltálcá ● 80 g/m ² (21 lbs.) súlyú papír használatával
Folyamatos másolás	Max. 999 másolat
Memória	512 MB
Környezeti feltételek	10 °C (54 °F) - 35 °C (91 °F) (20 % - 60 % RH) 10 °C (54 °F) - 30 °C (86 °F) (85 % RH)
Energiaszükséglet	Helyi hálózati feszültség ± 10 % (Az áramszükséglethez nézze meg a főegység hátulján, lent, a bal oldalon elhelyezett adattáblát.) Áramfogyasztás Max. 1150 W (220-240 V) (Opciókkal, például asztalt beleértve)
Méretek	MX-C250E/C250F/C250FE: 429 mm (Sz) × 509 mm (Mé) × 398 mm (Ma) (16-57/64" (Sz) × 20-3/64" (Mé) × 15-43/64" (Ma)) MX-C300E/C300W/C300WE: 429 mm (Sz) × 509 mm (Mé) × 421 mm (Ma) (16-57/64" (Sz) × 20-3/64" (Mé) × 16-37/64" (Ma))
Súly	MX-C250E/C250F/C250FE: Kb. 28 kg (61,8 lbs.) MX-C300E/C300W/C300WE: Kb. 29 kg (64,0 lbs.)
Teljes méret	640 mm (Sz) × 509 mm (Mé) (25-13/64" (Sz) × 20-3/64" (Mé)) (Lenyitott oldaltálcával)

Automata dokumentumadagoló

Dokumentumadagoló típusok	MX-C250E/C250F/C250FE: Egyenletes adagoló (SPF) MX-C300E/C300W/C300WE: Lapfordító egyenletes adagoló (RSPF)
Eredeti méretek	A4 - A5 (8-1/2" × 14" - 5-1/2" × 8-1/2"), Névjegykártya (Csak MX-C300E/C300W/C300WE: 51 × 89 mm - 55 × 91 mm (2" × 3-1/2" - 2-1/6" × 3-19/32"))
Eredeti papírtípusok	50 g/m ² (13 lbs. bond) - 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Papírkapacitás	MX-C250E/C250F/C250FE: 35 lap (80 g/m ² (21 lbs.)) X-C300E/C300W/C300WE: 50 lap (80 g/m ² (21 lbs.)) Névjegykártya (Csak MX-C300E/C300W/C300WE: 25 lap (0,2 mm (0,008")/lap) (Max. 6,5 mm (0,266"))
Lapolvasási sebesség (másolás)	F/F: Egyoldalas 18 oldal/perc (A4, 600 × 300 dpi) Színes: Egyoldalas 9 oldal/perc (A4, 600 × 300 dpi)

Fiók (Opcionális)

Típus	500 lapos papíradagoló egység (MX-CS11)
Papírméretek	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Használható papír	60 g/m ² (16 lbs. bond) - 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Papírkapacitás	500 lap ● 80 g/m ² (21 lbs.) súlyú papír használatával
Méretek	427 mm (Sz) × 505 mm (Mé) × 151 mm (Ma) (16-13/16" (Sz) × 19-57/64" (Mé) × 5-61/64" (Ma))
Súly	Kb. 5 kg (11,1 lbs.)

Fax műszaki adatai

Típus	MX-C250F/C250FE/MX-C300W/C300WE
Használható vonalak	Általános telefonvonalak (PSTN), alközpontok (PBX)
Kapcsolat sebessége	Super G3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps
Kódolási módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Csatlakozási mód	Super G3 / G3
Továbbítható eredeti példányok papírméretei	A4 (8-1/2" × 11") (Legfeljebb 500 mm hosszúságú papírlapok küldhetők, kizárólag egyoldalas)
Regisztrált papírméretek	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Küldés időtartama	Kb. 2 másodperc* (A4 (8-1/2" × 11") Sharp normál papír, normál karakterek, Super G3 (JBIG))
Memória	8 MB
Megjegyzések	Címtár Legfeljebb 300 bejegyzés (Ibeleértve a csoportos tárcsázást faxhoz)

* Megfelel a Super G3 faxküldés 33,6 kbps sebességű adatátviteli módszerének, melyet az International Telecommunications Union (ITU-T) szabványosított. Ez az adatátviteli sebesség A4 (8-1/2" × 11") méretű, körülbelül 700 karaktert ábrázoló papírlapok és szabványos képmínőségben (8 × 3,85 mm/kar.), nagy sebességű üzemmódban (33,6 kbps) való átvitel esetén érvényes. Ez az átviteli sebesség csak a képadatokra vonatkozik, az adatátvitel ellenőrzéséhez szükséges idő fi gyelembevétele nélkül. Az adatátvitel valós időigénye a szöveg tartalmának, a fogadó faxkészülék típusának és a telefonvonal állapotának függvénye.

Hálózati nyomtatási adatok

Folyamatos nyomtatási sebesség	A folyamatos másolási sebességgel azonos
Nyomatási felbontás	Adatfeldolgozás: 600 × 600 dpi Nyomatás: 600 × 600 dpi
Nyomató meghajtó	Normál: PCL6 nyomtató meghajtó, PS3 nyomtató meghajtó
Támogatott protokollok	TCP/IP (IPv4/IPv6)
Támogatott kliens PC operációs rendszerek	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)
Betűkészlet (opció)	80 betűkészlet PCL, 136 betűkészlet PS3 emulációhoz
Interfész	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (high speed mode)

Hálózati szkennerek adatai

Típus	Színes szkennerek
Lapolvasási felbontás	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi 600 dpi (küldő lapolvasás) 50 - 9.600 dpi *1 (behúzó lapolvasás)
Interfész	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (USB memória beolvasási)
Támogatott protokollok	TCP/IP (IPv4)
Támogatott kliens PC operációs rendszerek *2	Pull scan (TWAIN) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012
Fájlformátumok	(F/F) TIFF, PDF Tömörítési arány: nincs, G3 (MH), G4 (MMR) (Szürke/színes) TIFF, PDF, JPEG (magas, közepes és alacsony)
Illesztőprogram	TWAIN kompatibilis

*1 A felbontás növelésekor csökkentenie kell a lapolvasási méretet.

*2 Vannak esetek, amikor nem jön létre a csatlakozás. További információkért lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel.

Vezeték nélküli hálózat műszaki adatai

Típus	MX-C300W/C300WE
Típus	Beépített típus
Megfelelősségi szabványok	IEEE802.11n/g/b
Átviteli mód	OFDM (IEEE 802.11n/g), DS-SS (IEEE 802.11b)
Átviteli frekvenciatartomány	IEEE802.11n/g/b: 2,4 GHz (1 - 13 cs.)
Átviteli sebesség (szabvány értéke) *	IEEE802.11n max. 150 Mbps IEEE802.11g max. 54 Mbps IEEE802.11b max. 11 Mbps
Biztonság	WEP, WPA Personal, WPA2 Personal

* A feltüntetett értékek a vezeték nélküli LAN szabvány maximális elméleti értékei. Az értékek nem a tényleges adatátviteli sebességet jelzik.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο

Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση του μηχανήματος, το εγχειρίδιο αυτό χρησιμοποιεί διάφορα σύμβολα ασφάλειας. Τα σύμβολα ασφάλειας ταξινομούνται σύμφωνα με τις παρακάτω εξηγήσεις. Κατά την ανάγνωση του εγχειριδίου, βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασία των συμβόλων.

Επεξήγηση συμβόλων



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!
ΥΨΗΛΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΣΕ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Σημειώσεις τροφοδοσίας ρεύματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το μηχάνημα μόνο σε λήψη ρεύματος που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τάσης και ρεύματος τροφοδοσίας. Επίσης βεβαιωθείτε απόλυτα ότι η ηλεκτρική λήψη είναι σωστά γειωμένη. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή προσαρμογέα για τη σύνδεση άλλων συσκευών στη λήψη ρεύματος που χρησιμοποιείται από το μηχάνημα. Η χρήση ακατάλληλης τροφοδοσίας ρεύματος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

* Για τις απαιτήσεις της τροφοδοσίας ρεύματος, ανατρέξτε στην πινακίδα ονομαστικών στοιχείων στην κάτω αριστερή γωνία της αριστερής πλευράς του μηχανήματος.

- Μην προκαλείτε φθορές και μην τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος. Η τοποθέτηση αντικειμένων μεγάλου βάρους στο καλώδιο, το τράβηγμα ή η βίαιη κάμψη του προκαλούν βλάβη στο καλώδιο, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Μην εισάγετε ή αφαιρείτε το φως ρεύματος με υγρά χέρια. Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

- Κατά την αφαίρεση του φως ρεύματος από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο. Το τράβηγμα του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει βλάβη όπως έκθεση των αγωγών και θραύση και μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το φως ρεύματος από την πρίζα για ασφάλεια.

- Κατά τη μετακίνηση του μηχανήματος, απενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το φως του ρεύματος από την πρίζα πριν το μετακινήσετε. Το καλώδιο μπορεί να υποστεί βλάβη, δημιουργώντας κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Σημειώσεις εγκατάστασης

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

- Μην εγκαθιστάτε το μηχάνημα σε ασταθή ή κεκλιμένη επιφάνεια. Εγκαταστήστε το μηχάνημα σε επιφάνεια που μπορεί να φέρει το βάρος του. Κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμού από την πτώση ή την κλίση του μηχανήματος. Εάν πρόκειται να εγκατασταθούν περιφερειακές συσκευές, μην εγκαθιστάτε σε ανομοιόμορφο δάπεδο, κεκλιμένη ή άλλη ασταθή επιφάνεια. Κίνδυνος ολίσθησης, πτώσης και κλίσης. Εγκαταστήστε το μηχάνημα σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που μπορεί να φέρει το βάρος του.

- Μην εγκαθιστάτε σε θέσεις με υγρασία ή σκόνη. Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Εάν εισέλθει σκόνη στο μηχάνημα, μπορεί να προκληθούν λερωμένα αντίτυπα και βλάβη του μηχανήματος.

- Υπερβολικά θερμές, ψυχρές, υγρές ή ξηρές θέσεις (κοντά σε θερμαντικά σώματα, υγραντήρες, κλιματιστικά, κλπ.) Το χαρτί θα υγρανθεί και μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας στο εσωτερικό του μηχανήματος, προκαλώντας εμπλοκές χαρτιού και λερωμένα αντίτυπα. Εάν στη θέση εγκατάστασης υπάρχει υπερηχητικός υγραντήρας, χρησιμοποιήστε απεσταγμένο νερό για υγραντήρες στη συσκευή. Εάν χρησιμοποιήσετε κοινό νερό βρύσης, τα ορυκτά και άλλες ακαθαρσίες θα εκτίθενται, προκαλώντας ακαθαρσίες που συλλέγονται στο εσωτερικό του μηχανήματος και δημιουργούν λερωμένα αντίτυπα.

- Θέσεις εκτεθειμένες στο άμεσο ηλιακό φως Το σχήμα των πλαστικών μερών μπορεί να αλλοιωθεί και να παράγονται λερωμένα αντίτυπα.

- Θέσεις με αέρια αμμωνίας Η εγκατάσταση του μηχανήματος κοντά σε ένα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα diazo μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή λερωμένων αντιτύπων.

- Μην εγκαθιστάτε το μηχάνημα σε θέση με ανεπαρκή κυκλοφορία αέρα. Στο εσωτερικό του εκτυπωτή παράγεται μια μικρή ποσότητα όζοντος κατά την εκτύπωση. Η ποσότητα του όζοντος που δημιουργείται είναι ανεπαρκής για την πρόκληση κινδύνου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια εργασιών αντιγραφής μεγάλου όγκου μπορεί να παρατηρηθεί μια δυσάρεστη οσμή και για το λόγο αυτό το μηχάνημα πρέπει να εγκαθιστάται σε χώρο με ανεμιστήρα εξερισμού ή παράθυρα που παρέχουν επαρκή κυκλοφορία του αέρα. (Η οσμή μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει πονοκεφάλους.)

* Εγκαταστήστε το μηχάνημα έτσι ώστε τα άτομα να μην εκτίθενται απευθείας στην εξαγωγή αερίων. Κατά την εγκατάσταση κοντά σε παράθυρο, διασφαλίστε ότι το μηχάνημα δεν εκτίθεται άμεσα στο φως του ήλιου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επισημαίνει κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Επισημαίνει κίνδυνο τραυματισμού σε πρόσωπα ή πρόκληση βλάβης σε περιουσιακά στοιχεία.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



ΜΗΝ
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ




ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Κοντά σε τοίχο

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει τον απαιτούμενο χώρο περιμετρικά του μηχανήματος για την επισκευή της και σωστό εξερισμό. (Το μηχάνημα δεν πρέπει να τοποθετείται σε αποστάσεις μικρότερες από αυτές που επισημαίνονται παρακάτω από τους τοίχους.)



Θέσεις που υπόκεινται σε κραδασμούς.

Οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

- Το μηχάνημα πρέπει να εγκαθίσταται κοντά σε εύκολα προσβάσιμη λήψη ηλεκτρικού ρεύματος για εύκολη σύνδεση.
- Συνδέστε το μηχάνημα σε λήψη ηλεκτρικής τροφοδοσίας που δεν χρησιμοποιείται από άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Εάν είναι συνδεδεμένο κάποιο φωτιστικό σώμα στην ίδια λήψη, το φως μπορεί να τρεμοπαίζει.

Πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ



Μην πετάτε την κασέτα γραφίτη στη φωτιά.

Ο γραφίτης μπορεί να αιωρηθεί και να προκαλέσει εγκαύματα.



Αποθηκεύστε τις κασέτες γραφίτη μακριά από τα παιδιά.

Προφυλάξεις χειρισμού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό ή άλλο υγρό επάνω στη συσκευή ή μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να πέσουν στο εσωτερικό της. Η εισροή υγρών ή η πτώση αντικειμένων στο εσωτερικό του μηχανήματος μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.



Μην αφαιρείτε το περίβλημα του μηχανήματος.

Τα εξαρτήματα υψηλής τάσης στο εσωτερικό του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.



Μην εκτελείτε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο μηχάνημα.

Εάν το κάνετε, μπορεί να προκαλέσετε προσωπικό τραυματισμό ή βλάβη στο μηχάνημα.



Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτο υγρό ψεκασμού για τον καθαρισμό του μηχανήματος.

Αν το αέριο από το υγρό ψεκασμού έρθει σε επαφή με τα θερμά ηλεκτρικά εξαρτήματα ή τη μονάδα φούρνου στο εσωτερικό του μηχανήματος, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Εάν παρατηρήσετε καπνό, παράξενη οσμή ή άλλο ασυνήθιστο φαινόμενο, μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

Η χρήση του μηχανήματος σε αυτή την κατάσταση, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Απενεργοποιήστε αμέσως το διακόπτη ρεύματος και αφαιρέστε το φως του ρεύματος από την πρίζα.

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης.



Στην περίπτωση καταιγίδας με πτώση κεραυνών, απενεργοποιήστε το διακόπτη ρεύματος και αφαιρέστε το φως ρεύματος από την πρίζα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς λόγω πτώσης κεραυνού.



Στην περίπτωση εισόδου μεταλλικού αντικείμενου ή νερού στο μηχάνημα, απενεργοποιήστε το διακόπτη ρεύματος και αφαιρέστε το φως ρεύματος από την πρίζα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης. Η χρήση του μηχανήματος σε αυτή την κατάσταση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ



Μην κοιτάτε απευθείας στη φωτεινή πηγή.
Υπάρχει κίνδυνος βλάβης στα μάτια.



Μην εμποδίζετε τις θύρες εξερισμού στο μηχάνημα. Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε θέση όπου παρεμποδίζονται οι θύρες εξερισμού.
Η παρεμπόδιση των θυρών εξερισμού θα προκαλέσει την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του μηχανήματος, δημιουργώντας κίνδυνο πυρκαγιάς.



Η μονάδα φούρνου και η περιοχή εξόδου του χαρτιού είναι θερμές. Κατά την αφαίρεση μιας εμπλοκής, μην αγγίζετε τη μονάδα φούρνου και την περιοχή εξόδου του χαρτιού. Προσέξτε ιδιαίτερα προς αποφυγή εγκαυμάτων.



Κατά την τοποθέτηση χαρτιού, την αφαίρεση εμπλοκής, την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, το κλείσιμο των εμπρός και πλευρικών καλυμμάτων, καθώς και κατά την εισαγωγή και την αφαίρεση δίσκων, προσέξτε ώστε να μη "μαγκώσετε" τα δάχτυλά σας.

Πληροφορίες σχετικά με το λέιζερ

Μήκος κύματος	790 nm ± 10 nm
Χρόνος παλμού	(9,97 μs ± 0,034 μs) / 7 mm
Ισχύς εξόδου	Μέγ. 0,6 mW (LD1 + LD2)

Προσοχή

Η χρήση χειριστικών ή ρυθμίσεων ή εκτέλεση χειρισμών διαφορετικών από αυτών που περιγράφονται στις οδηγίες αυτές μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την έκθεσή σας σε επικίνδυνη ακτινοβολία λέιζερ.

Αυτή η ψηφιακή συσκευή είναι ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΤΑΞΗΣ 1 (IEC 60825-1 Έκδοση 2-2007)

Προφύλαξη!

Για πλήρη αποσύνδεση από το ηλεκτρικό ρεύμα, αφαιρέστε το φως ρεύματος. Η πρίζα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στο μηχάνημα και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Στη συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια διεπαφών για τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC).

Το μηχάνημα πρέπει να εγκαθίσταται κοντά σε εύκολα προσβάσιμη λήψη ηλεκτρικού ρεύματος για εύκολη αποσύνδεση. Οι οδηγίες καλύπτουν επίσης τις προαιρετικές μονάδες που χρησιμοποιούνται με αυτά τα προϊόντα.

Για τους χρήστες της λειτουργίας φαξ (Για το MX-C250F/C250FE/C300W/C300WE)

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στην τοποθεσία:
http://www.sharp.de/doc/MX-C300W_MX-C300WE.pdf
http://www.sharp.de/doc/MX-C250F_MX-C250FE.pdf

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Εάν οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού του τηλεφώνου σας δεν λειτουργεί κανονικά, πρέπει να το αφαιρέσετε αμέσως από την τηλεφωνική σας γραμμή, γιατί ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο.
- Να μην εγκαθιστάτε ποτέ καλώδια τηλεφώνου κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.
- Να μην εγκαθιστάτε τηλεφωνικές πρίζες σε τοποθεσίες με υγρασία, εκτός και αν η πρίζα είναι ειδικά σχεδιασμένη για τέτοιες τοποθεσίες.
- Να μην αγγίζετε ποτέ μη μονωμένα καλώδια ή τερματικά, εκτός και αν η τηλεφωνική γραμμή έχει αποσυνδεθεί από τη διασύνδεση δικτύου.
- Χρησιμοποιείτε προφυλάξεις όταν εγκαθιστάτε ή τροποποιείτε τηλεφωνικές γραμμές.
- Αποφύγετε τη χρήση τηλεφώνου (ενσύρματου) κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς. Ενδέχεται να υπάρχει μικρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό.
- Να μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο που βρίσκεται κοντά σε διαρροή υγραερίου, για να αναφέρετε τη διαρροή.
- Να μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοντά σε νερό ή όταν είστε βρεγμένοι. Προσοχή να μην πέσουν υγρά στο μηχάνημα.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

Άδεια χρήσης λογισμικού

Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ θα εμφανιστεί κατά την εγκατάσταση του λογισμικού από το CD-ROM. Χρησιμοποιώντας όλο ή τμήμα του λογισμικού στο CD-ROM ή στο μηχάνημα, συμφωνείτε με τους περιορισμούς των όρων της ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

- Οι επεξηγήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο θεωρούν ότι διαθέτετε γνώσεις χειρισμού του υπολογιστή σας με λειτουργικό σύστημα Windows ή Macintosh.
- Για πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα, παρακαλούμε συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο του λειτουργικού συστήματος ή τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Βοήθειας.
- Οι εξηγήσεις για τις θύρες και τις διαδικασίες σε αυτό το εγχειρίδιο αφορούν κυρίως τα Windows 7 σε περιβάλλοντα Windows®. Οι θύρες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.
- Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει επεξηγήσεις για τη λειτουργία του φαξ. Ωστόσο, σημειώστε ότι η λειτουργία του φαξ δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.
- Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει εξηγήσεις των προγραμμάτων οδηγήσεων PC-Fax και PPD. Ωστόσο, παρακαλούμε σημειώστε ότι τα προγράμματα οδηγήσεων PC-Fax και PPD δεν είναι διαθέσιμα και δεν εμφανίζονται στο λογισμικό για εγκατάσταση σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε εγκαταστήστε την Αγγλική έκδοση εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα προγράμματα οδηγήσεων.
- Έχει ληφθεί σημαντική φροντίδα για την προετοιμασία αυτού του εγχειριδίου. Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή παρατηρήσεις όσον αφορά αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Το προϊόν αυτό έχει υποβληθεί σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και διαδικασίες επιθεωρήσεων. Στην απίθανη περίπτωση διαπίστωσης κάποιου ελαττώματος ή άλλου προβλήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Εκτός από τις περιπτώσεις που καλύπτονται από το νόμο, η SHARP δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που συμβαίνουν κατά τη χρήση του προϊόντος ή των εξαρτημάτων του ή για βλάβες εξ' ατίας λανθασμένου χειρισμού του προϊόντος και των εξαρτημάτων του, ή άλλες βλάβες, ή για τυχόν φθορές που προκύπτουν από τη χρήση του προϊόντος.



Προϊόντα στα οποία έχει αποδοθεί η σήμανση ENERGY STAR® είναι σχεδιασμένα ώστε να προστατεύουν το περιβάλλον μέσω εξαιρετικής εκμετάλλευσης της ενέργειας.

Τα προϊόντα που πληρούν τις οδηγίες του προγράμματος ENERGY STAR® φέρουν το λογότυπο που εμφανίζεται παραπάνω.

Τα προϊόντα χωρίς το λογότυπο μπορεί να μην πληρούν τις οδηγίες του προγράμματος ENERGY STAR®.

Το προϊόν αυτό είναι σχεδιασμένο μόνο για εμπορικές εφαρμογές και ως τέτοιο εκπέμπει του φάσματος του Κανονισμού (ΕΕ) 1275/2008, σύμφωνα με τον οποίο εφαρμόζεται η Οδηγία ΕΕ 2005/32/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος στις λειτουργίες αναμονής και απενεργοποίησης. Η Sharp δεν συνιστά τη χρήση του προϊόντος για οικιακές εφαρμογές και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για χρήση αυτού του είδους.

Εγγύηση

Αν και έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να γίνει αυτό το έγγραφο όσο το δυνατόν πιο ακριβές και επεξηγηματικό, η SHARP Corporation δεν εγγυάται με οποιοδήποτε τρόπο όσον αφορά τα περιεχόμενά του. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται εδώ υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η SHARP δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε είδους ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που απορρέουν από ή σχετίζονται με τη χρήση αυτού του εγχειριδίου χειρισμού. © Copyright SHARP Corporation 2013. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επισύναψη ή μετάφραση χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, εκτός και αν προβλέπεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ασύρματο LAN

(Για το MX-C300W/C300WE)

Το εύρος επικοινωνίας του ασύρματου LAN ενδέχεται να περιοριστεί ή η επικοινωνία μπορεί να μην είναι δυνατή σε ορισμένα περιβάλλοντα χρήσης, λόγω θωρακισμένων υλικών, θέσης εγκατάστασης, θορύβου ραδιοσυχνότητας περιβάλλοντος, ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων, και άλλων παραγόντων.

Εκπομπή ακουστικού θορύβου

Τιμές εκπομπής θορύβου

Παρακάτω αναγράφονται οι τιμές εκπομπής θορύβου όπως μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO7779.

Επίπεδο ισχύος ήχου L_{wAd}

	MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
Λειτουργία (συνεχής εκτύπωση)	7,07 B	7,06 B
Κατάσταση αναμονής	-	-

Επίπεδο πίεσης ήχου L_{pAm}

	MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
Λειτουργία (συνεχής εκτύπωση)	55 dB	55 dB
Κατάσταση αναμονής	-	-

- Λειτουργία: με την επιλογή MX-CS11.
- Σε ετοιμότητα: "-"=χαμηλότερο από το θόρυβο παρασκήνιο.

Αναλώσιμα

Στα τυπικά αναλώσιμα για το μηχάνημα αυτό που μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη περιλαμβάνονται τα χαρτί και οι κασέτες γραφίτη. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα που καθορίζονται από τη SHARP για τις κασέτες γραφίτη και τις διαφάνειες.

SHARP



Για ποιοτικότερα αποτελέσματα αντιγραφής, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τα Αυθεντικά Αναλώσιμα Sharp που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και ελέγχονται για να μεγιστοποιήσουν την διάρκεια ζωής και την απόδοση των προϊόντων Sharp. Αναζητήστε την ετικέτα Γνήσιων Αναλώσιμων στη συσκευασία του γραφίτη.

GENUINE SUPPLIES

Αποθήκευση αναλώσιμων Ενδεδειγμένη αποθήκευση

- Αποθηκεύστε τα αναλώσιμα σε χώρο:
 - καθαρό και στεγνό,
 - με σταθερή θερμοκρασία,
 - χωρίς άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Αποθηκεύστε το χαρτί στη συσκευασία του σε επίπεδη επιφάνεια.
- Χαρτί που αποθηκεύεται στη συσκευασία του σε όρθια θέση ή εκτός της συσκευασίας μπορεί να κυρτωθεί ή να απορροφήσει υγρασία προκαλώντας συχνές εμπλοκές.

Αποθήκευση κασετών γραφίτη

Αποθηκεύστε μια νέα συσκευασία κασέτας γραφίτη οριζόντια με την επάνω πλευρά της προς τα επάνω. Μην αποθηκεύετε την κασέτα γραφίτη σε όρθια θέση. Εάν αποθηκεύσετε την κασέτα σε όρθια θέση, ο γραφίτης μπορεί να μην κατανεμηθεί σωστά ακόμα και αφού ανακινήσετε έντονα την κασέτα, παραμένοντας στο εσωτερικό της, χωρίς να ρέει προς τα έξω.

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και αναλώσιμων

Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για την επισκευή της συσκευής είναι εγγυημένη για τουλάχιστον 7 χρόνια από το τέλος της παραγωγής της. Τα ανταλλακτικά και εκείνα τα τμήματα του μηχανήματος που μπορούν να καταστραφούν κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής χρήσης του προϊόντος - όπως εκείνα τα τμήματα τα οποία φυσιολογικά ξεπερνούν το όριο ζωής του προϊόντος, δεν θεωρούνται ως ανταλλακτικά. Τα αναλώσιμα υλικά επίσης, είναι διαθέσιμα για 7 χρόνια από το τέλος παραγωγής του προϊόντος.

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη εξοπλισμού (οικιακή χρήση)

Προσοχή: Το προϊόν σας έχει σήμανση με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα περισυλλογής για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προσοχή: Αν επιθυμείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό αυτό, μην χρησιμοποιείτε τον συνηθισμένο κάδο απορριμάτων! Η επεξεργασία του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται ξεχωριστά και σε συμφωνία με τη νομοθεσία που απαιτεί την κατάλληλη επεξεργασία, αποκατάσταση και ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Έπειτα από σχετική εφαρμογή σε χώρες-μέλη, ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός του κάθε σπινού εντός της ΕΕ μπορεί να επιστραφεί χωρίς χρέωση* σε προκαθορισμένες εγκαταστάσεις περισυλλογής. Σε ορισμένες χώρες* είναι δυνατόν να επιστρέψετε το παλιό σας προϊόν στον τοπικό σας προμηθευτή χωρίς χρέωση, αν αγοράσετε ένα παρόμοιο καινούργιο προϊόν.

* Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα της περιοχής. Αν ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός σας εξοπλισμός έχει μπαταρίες ή συσσωρευτές, απορρίψτε αυτά πρώτα ξεχωριστά, σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε ότι τα απορρίμματα υφίστανται την απαραίτητη επεξεργασία, αποκατάσταση και ανακύκλωση, αποτρέποντας έτσι πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω της ακατάλληλης επεξεργασίας απορριμάτων.

Σε άλλες χώρες εκτός της ΕΕ

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε το συγκεκριμένο προϊόν, επικοινωνήστε με τους τοπικούς σας φορείς και ζητήστε πληροφορίες για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη εξοπλισμού για χρήστες σε επιχειρήσεις

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις και επιθυμείτε να το απορρίψετε: Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή Sharp, ο οποίος θα σας πληροφορήσει σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος. Ενδέχεται να χρεωθείτε για το κόστος της επιστροφής και της ανακύκλωσης. Προϊόντα μικρού μεγέθους (και σε μικρές ποσότητες) ενδέχεται να μπορούν να επιστραφούν από τις τοπικές σας υπηρεσίες περισυλλογής.

Σε άλλες χώρες εκτός της ΕΕ

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε το συγκεκριμένο προϊόν, επικοινωνήστε με τους τοπικούς σας φορείς και ζητήστε πληροφορίες για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μηχανήματος

Ενεργοποίηση του μηχανήματος


Γυρίστε το διακόπτη ρεύματος στη θέση "I".

Απενεργοποίηση του μηχανήματος

Γυρίστε το διακόπτη ρεύματος στη θέση "O".



- Προτού κλείσετε τον διακόπτη τροφοδοσίας ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία δεδομένων και η ενδεικτική λυχνία γραμμής είναι σβηστές στον πίνακα λειτουργίας.
- Κατά τη χρήση της λειτουργίας φαξ, ο διακόπτης ρεύματος πρέπει να είναι συνεχώς στη θέση "On" (ενεργοποίηση).



Εγχειρίδια λειτουργίας

Οι οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίζονται στις ακόλουθες τρεις ενότητες.

Πριν από τη χρήση του μηχανήματος Οδηγίες Χρήσης: το παρόν εγχειρίδιο

Η ενότητα αυτή εξηγεί τις προφυλάξεις για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης, τις ονομασίες των εξαρτημάτων και τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του μηχανήματος. Η ενότητα περιλαμβάνει επίσης σημαντικές πληροφορίες για τα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση αυτού του μηχανήματος.

Διαβάστε αυτή την ενότητα πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά.

Εκτύπωση και φαξ από υπολογιστή Οδηγός Εγκατάστασης Λογισμικού (PDF)

Η ενότητα αυτή εξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης των διάφορων προγραμμάτων οδήγησης που απαιτούνται κατά τη χρήση αυτού του μηχανήματος σαν εκτυπωτή, σαρωτή δικτύου ή μηχάνημα φαξ. Διαβάστε αυτή την ενότητα κατά τη χρήση του μηχανήματος από έναν υπολογιστή.

Οδηγίες χρήσης Οδηγός Λειτουργίας (PDF)

Οι πληροφορίες για τις λειτουργίες φωτοαντιγραφικού, φαξ και των διάφορων άλλων δυνατοτήτων αυτού του μηχανήματος είναι συγκεντρωμένες σε ένα αρχείο PDF με την ονομασία [Οδηγός Λειτουργίας]. Διαβάστε το εγχειρίδιο Οδηγός Λειτουργιών για να μάθετε τον τρόπο χρήσης αυτού του μηχανήματος, όταν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργίες του ή όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τον χειρισμό του.

Τρόπος ανάγνωσης του εγχειριδίου Οδηγός Λειτουργιών

Ο οδηγός λειτουργίας στο CD-ROM της βοηθητικής εφαρμογής παρέχει αναλυτικές οδηγίες για το χειρισμό του μηχανήματος. Ο οδηγός λειτουργίας παρέχεται σε μορφή PDF. Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD-ROM στη μονάδα CD-ROM. Η εκτέλεση του CD-ROM γίνεται αυτόματα.

Αν δεν ξεκινήσει αυτόματα, κα'ντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD-ROM για την εμφάνιση των περιεχομένων του CD-ROM και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο "index.html".

Για την προβολή του εγχειριδίου σε μορφή PDF, απαιτείται το Acrobat Reader ή το Adobe Reader της Adobe Systems Incorporated. Αν κανένα από τα δύο προγράμματα δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, η λήψη των προγραμμάτων μπορεί να γίνει από την ακόλουθη διεύθυνση URL: <http://www.adobe.com/>

Κωδικός πρόσβασης ρυθμίσεων συστήματος

Για την αλλαγή των ρυθμίσεων συστήματος του μηχανήματος απαιτείται ένας κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιώντας την εξουσιοδότηση του διαχειριστή. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συστήματος είτε από τον πίνακα χειρισμού είτε χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή. Μετά από τη διαμόρφωση του μηχανήματος ανατρέξτε στις [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ] στο εγχειρίδιο Οδηγός Λειτουργιών για να καθορίσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης.

Κωδικός πρόσβασης για σύνδεση από αυτό το μηχάνημα

Ο εργοστασιακός προεπιλεγμένος κωδικός για το μηχάνημα είναι "00000".

Κωδικός πρόσβασης για σύνδεση από υπολογιστή

Υπάρχουν δύο τύποι λογαριασμού με δυνατότητα σύνδεσης από ένα πρόγραμμα περιήγησης: Οι λογαριασμοί "Διαχειριστής" και "Χρήστης". Οι εργοστασιακοί προεπιλεγμένοι κωδικοί πρόσβασης για κάθε λογαριασμό εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά. Η σύνδεση σαν "Διαχειριστής" σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις μέσω του προγράμματος περιήγησης.

	Λογαριασμός	Κωδικός πρόσβασης
Χρήστης	users	users
Διαχειριστής	admin	admin



Παρακαλούμε φροντίστε να μην ξεχάσετε τους νέους κωδικούς πρόσβασης διαχειριστή που καθορίζετε.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικές Προδιαγραφές/Προδιαγραφές Φωτοαντιγραφικού

Μοντέλο	MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE
Τύπος	Επιτραπέζιο
Έγχρωμο	Έγχρωμο
Μέθοδος φωτοαντιγραφικού	Ηλεκτροστατικό φωτοαντιγραφικό με λέιζερ
Ανάλυση σάρωσης	Σάρωση: (Κρύσταλλο πρωτογ.) 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi (Τροφοδότης Πρωτοτύπων) 600 × 600 dpi, 600 × 300 dpi Εκτύπωση: 600 × 600 dpi
Διαβάθμιση	Σάρωση: 256 επίπεδα / Εκτύπωση: ισοδύναμη με 256 επίπεδα
Μεγέθη χαρτιού πρωτοτύπων	Μέγ. A4 (8-1/2"×11") / φύλλα, βιβλιοδετημένα έγγραφα
Μεγέθη αντιγράφων	A4 έως A5 (8-1/2"×14" έως 5-1/2" × 8-1/2") Διαφάνειες, Χαρτόνι, Φάκελοι Δίσκος 1-2: A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Δίσκος bypass πολλαπλών χρήσεων: 216 mm × 356 mm (8-1/2" × 14") έως A6, Διαφάνειες, Χαρτόνι, Φάκελοι Απόκλιση περιθωρίου (εμπρός ακμή): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64") Απόκλιση περιθωρίου: (πίσω ακμή): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64") Εμπρός ακμή / πίσω ακμή: σύνολο 8 mm (21/64") ή λιγότερο Κοντινή ακμή / μακρινή ακμή: σύνολο 8 mm (21/64") ή λιγότερο
Χρόνος προθέρμανσης	29 δευτερόλεπτα ● Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	B/W: 10 δευτερόλεπτα Colour: 18 δευτερόλεπτα ● Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του μηχανήματος. ● Τροφοδότηση φύλλων A4 με κατακόρυφο προσανατολισμό (8-1/2" × 11").
Ταχύτητες συνεχούς αντιγραφής*	MX-C250E/C250F/C250FE 25 αντίγρ./λεπτό MX-C300E/C300W/C300WE 30 αντίγρ./λεπτό * Συνεχής ταχύτητα για την ίδια πηγή πρωτοτύπων. Η παραγωγή μπορεί να διακόπτεται προσωρινά για τη σταθεροποίηση της ποιότητας της εικόνας.
Κλίμακες αντιγράφων	Ίδιο μέγεθος: 1:1 ± 0.8 % Μεγέθυνση: 115 %, 122 %, 141 %, 200 % Σμίκρυνση: 50 %, 70 %, 81 %, 86 %
Τροφοδοσία χαρτιού / χωρητικότητα	250 φύλλα σε ένα δίσκο, καθώς και δίσκος bypass πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων ● Με χρήση χαρτιού βάρους 80 g/m ² (21 lbs.)
Μέγ. τροφοδοσία χαρτιού / μέγ. χωρητικότητα	750 φύλλα σε 2 δίσκους, καθώς και δίσκος bypass πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων ● Με χρήση χαρτιού βάρους 80 g/m ² (21 lbs.)
Συνεχής αντιγραφή	Μέγ. 999 αντίγραφα
Μνήμη	512 MB
Περιβάλλον λειτουργίας	10 °C (54 °F) έως 35 °C (91 °F) (20 % έως 60 % RH) 10 °C (54 °F) έως 30 °C (86 °F) (85 % RH)
Απαιτούμενη τροφοδοσία ρεύματος	Τοπική τάση ±10 % (Για τις απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος, ανατρέξτε στην πινακίδα ονομαστικών στοιχείων στην κάτω γωνία της αριστερής πλευράς του μηχανήματος.) Κατανάλωση ενέργειας Μέγ. 1150 W (220-240 V) (συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών εξαρτημάτων όπως η βάση)
Διαστάσεις	MX-C250E/C250F/C250FE: 429 mm (Π) × 509 mm (Β) × 398 mm (Υ) (16-57/64" (Π) × 20-3/64" (Β) × 15-43/64" (Υ)) MX-C300E/C300W/C300WE: 429 mm (Π) × 509 mm (Β) × 421 mm (Υ) (16-57/64" (Π) × 20-3/64" (Β) × 16-37/64" (Υ))
Βάρος	MX-C250E/C250F/C250FE: Περίπου 28 kg (61.8 lbs.) MX-C300E/C300W/C300WE: Περίπου 29 kg (64.0 lbs.)
Συνολικές διαστάσεις	640 mm (Π) × 509 mm (Β) (25-13/64" (Π) × 20-3/64" (Β)) (Με εκτεταμένο το δίσκο bypass πολλαπλών χρήσεων)

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων

Τύποι τροφοδοτών εγγράφων	MX-C250E/C250F/C250FE: Τροφοδότης Μονού Περάσματος (SPF) MX-C300E/C300W/C300WE: Αναστροφικός Τροφοδότης Μονού Περάσματος (RSPF)
Μεγέθη χαρτιού πρωτοτύπων	A4 έως A5 (8-1/2" × 14" έως 5-1/2" × 8-1/2"), Επαγγελματική κάρτα (Μόνο για το MX-C300E/C300W/C300WE: 51 × 89 mm έως 55 × 91 mm (2" × 3-1/2" έως 2-1/6" × 3-19/32"))
Τύποι χαρτιού πρωτοτύπων	50 g/m ² (13 lbs. bond) έως 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Χωρητικότητα αποθήκευσης χαρτιού	MX-C250E/C250F/C250FE: 35 φύλλα (80 g/m ² (21 lbs.)) MX-C300E/C300W/C300WE: 50 φύλλα (80 g/m ² (21 lbs.)) Επαγγελματική κάρτα (Μόνο για το MX-C300E/C300W/C300WE: 25 φύλλα (0,2 mm (0,008")/φύλλα) (Μέγ. 6,5 mm (0,266"))
Ταχύτητα σάρωσης (αντιγραφή)	B/W: 18 one-sided sheets/minute (A4, 600 × 300 dpi) Colour: 9 one-sided sheets/minute (A4, 600 × 300 dpi)

Συρτάρι (Προαιρετικό)

Μοντέλο	Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού 500 φύλλων (MX-CS11)
Μεγέθη χαρτιού	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί	60 g/m ² (16 lbs. bond) έως 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Χωρητικότητα χαρτιού	500 φύλλα ● Με χρήση χαρτιού βάρους 80 g/m ² (21 lbs.)
Διαστάσεις	427 mm (Π) × 505 mm (Β) × 151 mm (Υ) (16-13/16" (Π) × 19-57/64" (Β) × 5-61/64" (Υ))
Βάρος	Περίπου 5 kg (11,1 lbs.)

Προδιαγραφές φαξ

Μοντέλο	MX-C250F/C250FE/MX-C300W/C300WE
Γραμμές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν	Γενικές τηλεφωνικές γραμμές (PSTN), ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο (PBX)
Ταχύτητα σύνδεσης	Super G3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps
Μέθοδος κωδικοποίησης	MH, MR, MMR, JBIG
Λειτουργία σύνδεσης	Super G3 / G3
Μεγέθη χαρτιού πρωτοτύπου για μετάδοση	A4 (8-1/2" × 11") (Χαρτί με μέγ. μήκος 500 mm μπορεί να μεταδοθεί (μίας όψης και A/M μόνο).)
Καταχωρημένο μέγεθος χαρτιού	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Χρόνος μετάδοσης	Περ. 2 δευτερόλεπτα* (A4 Τυπικό χαρτί Sharp, κανονικοί χαρακτήρες, Super G3 (JBIG))
Μνήμη	8 MB
Σημειώσεις	Βιβλ. Διευθ. Μέγ. 300 καταχωρήσεις (συμπ. ομαδικής κλήσης για φαξ)

* Συμμορφώνεται με τη μέθοδο μετάδοσης 33,6 kbps για συσκευές φαξ Super G3 τυποποιημένες σύμφωνα με την ITU (International Telecommunications Union). Αυτή είναι η ταχύτητα κατά την αποστολή μιας σελίδας A4 (8-1/2"×11") περίπου 700 χαρακτήρων με τυπική ποιότητα εικόνας (8 X 3,85 mm/πίχρ.τρ.) σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας (33,6 kbps). Αυτή είναι η ταχύτητα μετάδοσης για πληροφορίες εικόνας μόνο και δεν περιλαμβάνει τον χρόνο για τον έλεγχο της μετάδοσης. Ο πραγματικός χρόνος που απαιτείται για τη μετάδοση εξαρτάται από το περιεχόμενο του κειμένου, τον τύπο της παραλαμβάνουσας μηχανής φαξ και τις συνθήκες της τηλεφωνικής γραμμής.

Προδιαγραφές Εκτυπωτή Δικτύου

Ταχύτητα συνεχούς εκτύπωσης	Ίδια με την ταχύτητα συνεχούς αντιγραφής
Ανάλυση	Επεξεργασία δεδομένων: 600 × 600 dpi Εκτύπωση: 600 × 600 dpi
Γλώσσα περιγραφής σελίδας	Βασική: Εξομίωση PCL6, Εξομίωση PS3
Συμβατά πρωτόκολλα	TCP/IP (IPv4/IPv6)
Συμβατά Λειτ. Συστήματα	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)
Εσωτερικές γραμματοσειρές (επιλογές)	80 γραμματοσειρές για PCL, 136 γραμματοσειρές για εξομίωση PS3
Διεπαφή	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (λειτουργία υψηλής ταχύτητας)

Προδιαγραφές Σαρωτή Δικτύου

Τύπος	Έγχρωμος σαρωτής
Ανάλυση σάρωσης	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi 600 dpi (προώθηση σάρωσης) 50 έως 9,600 dpi *1 (εντολή σάρωσης)
Διεπαφή	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (κατά τη σάρωση μνήμης USB)
Συμβατά πρωτόκολλα	TCP/IP (IPv4)
Συμβατά Λειτ. Συστήματα *2	Εντολή σάρωσης (TWAIN) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 (A/M) TIFF, PDF Μέθοδος συμπίεσης: αποσυμπίεση, G3 (MH), G4 (MMR) (Κλίμακα του γκρι/έγχρωμο) TIFF, PDF, JPEG (υψηλή, μέση και χαμηλή συμπίεση)
Μορφή εξόδου	
Πρόγραμμα Οδήγησης	Συμβατότητα με TWAIN

*1 Κατά την αύξηση της ανάλυσης πρέπει να μειώσετε το μέγεθος της σάρωσης.
*2 Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να επιτευχθεί σύνδεση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.

Προδιαγραφές ασύρματου LAN

Μοντέλο	MX-C300W/C300WE
Τύπος	Ενσωματωμένος τύπος
Πρότυπα συμμόρφωσης	IEEE802.11n/g/b
Μέθοδος αποστολής	OFDM (IEEE 802.11n/g), DS-SS (IEEE 802.11b)
Εύρος συχνότητας αποστολής	IEEE802.11n/g/b: 2,4 GHz (1 - 13 ch)
Ταχύτητα αποστολής (τιμή προτύπου) *	IEEE802.11n max. 150 Mbps IEEE802.11g max. 54 Mbps IEEE802.11b max. 11 Mbps
Ασφάλεια	WEP, WPA Ατομικό, WPA2 Ατομικό

* Οι υποδεικνυόμενες τιμές είναι οι μέγιστες θεωρητικές τιμές για το Πρότυπο Ασύρματου LAN. Οι τιμές δεν υποδεικνύουν πραγματικές ταχύτητες αποστολής δεδομένων.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обозначения в данном руководстве

Для обеспечения безопасного использования аппарата в данном руководстве используются различные символы безопасности. Символы безопасности разъясняются ниже. Читая руководство, убедитесь, что Вы понимаете значение символов.

Значение символов



ОСТОРОЖНО!
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ТОЧКА ЗАЩЕМЛЕНИЯ
СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ



ЗАПРЕЩЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ



НЕ
РАЗБИРАТЬ



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Примечания относительно питания

ВНИМАНИЕ

- Убедитесь в том, что характеристики сети соответствуют требованиям к уровню напряжения и силе тока. Убедитесь в том, что сетевая розетка заземлена. Не используйте удлинитель или переходник для подключения других устройств к розетке электропитания, к которой подсоединен аппарат. Использование несоответствующего источника питания может стать причиной воспламенения или поражения электрическим током.
* Требования к источнику питания указаны на табличке в нижнем левом углу левой боковой панели аппарата.

- Не повреждать и не переделывать шнур питания. Размещение тяжелых предметов на шнуре питания, его натяжение или чрезмерное сгибание может повредить шнур и привести к воспламенению или поражению электрическим током.

- Не вставлять и не вынимать штепсельную вилку мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.

ОСТОРОЖНО

- Вынимая штепсельную вилку из розетки электропитания, ни в коем случае не тянуть за шнур. Натягивание шнура питания может вызвать повреждения, такие как оголение и обрыв провода, и может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

- Если Вы не пользуетесь аппаратом длительное время, убедитесь, что штепсельная вилка отсоединена от розетки электропитания для обеспечения безопасности.

- При перемещении аппарата необходимо предварительно выключить главный выключатель питания и вынуть штепсельную вилку из розетки электропитания. Шнур питания может быть поврежден, создавая риск воспламенения или поражения электрическим током.

Примечания относительно установки

ОСТОРОЖНО

- Не устанавливать аппарат на неустойчивой или наклонной поверхности. Устанавливать аппарат на поверхности, способной выдержать его вес. Существует риск получения травмы в результате падения или опрокидывания аппарата. Если необходима установка периферийных устройств, не устанавливать их на неровном полу, наклонной или же нестабильной поверхности. Существует опасность соскальзывания, падения и опрокидывания. Устанавливать изделие на плоской, устойчивой поверхности, способной выдержать его вес.
- Не производить установку в сыром или пыльном помещении. Существует риск воспламенения или поражения электрическим током. При попадании пыли внутрь аппарата возможны появление грязи на копиях и поломка аппарата.
- Помещения с высокой или низкой температурой, избыточно влажные или сухие места (рядом с нагревательными приборами, увлажнителями, кондиционерами и т.п.). Внутри аппарата бумага может увлажняться, а также может образовываться конденсат, что приведет к застреванию бумаги и появлению грязи на копиях. Если в помещении используется ультразвуковой увлажнитель, то необходимо использовать в нем только чистую воду. При использовании водопроводной воды будет происходить выделение минеральных и прочих частиц, что приведет к накоплению посторонних веществ внутри аппарата и к появлению грязи на копиях.
- Места, доступные для прямых солнечных лучей. Пластмассовые детали могут деформироваться, а на копиях может появиться грязь.
- Помещения, доступные аммиачным выделениям. Размещение рядом с диэлектрической установкой может вызвать появление грязи на копиях.



ВНИМАНИЕ

Указывает на риск смерти или

получения серьезной травмы.



ОСТОРОЖНО

Указывает на риск получения телесного повреждения или причинения ущерба имуществу.




Не устанавливайте аппарат в месте с недостаточной циркуляцией воздуха.

Во время печати в корпусе аппарата выделяется небольшое количество озона. Это количество недостаточно для нанесения вреда здоровью, но при выполнении большого числа копий может быть замечен неприятный запах, в связи с этим аппарат следует установить в помещении с вентилятором или окнами, обеспечивающими достаточную циркуляцию воздуха. (Запах озона может иногда вызывать головную боль).

* Установите аппарат таким образом, чтобы люди не подвергались прямому воздействию выделяемых аппаратом газов. В случае установки рядом с окном обеспечить, чтобы прямые солнечные лучи на воздействовали на аппарат.



Рядом со стеной
Оставьте необходимое пространство для сервисного обслуживания и вентиляции. (Минимальное расстояние от аппарата до стен указано ниже.)



Места, подверженные вибрациям.
Вибрация может вызвать поломку аппарата.



ОСТОРОЖНО

- Аппарат должен быть установлен рядом с доступной сетевой розеткой для легкости подключения.
- Подключите аппарат к индивидуальной розетке, не используемой для подключения других электроприборов. Если вместе с копиром подключен осветительный прибор, могут наблюдаться колебания в уровне освещения.

О расходных материалах



ОСТОРОЖНО

- Не бросайте картридж с тонером в огонь. Раскаленные частицы тонера могут разлететься в воздухе и вызвать ожоги.
- Храните картридж с тонером в местах, недоступных для детей.

Меры предосторожности при обращении



ВНИМАНИЕ

- Не ставьте на аппарат емкости с водой или иной жидкостью или металлические предметы, которые могут упасть внутрь. Если внутрь аппарата прольется жидкость или попадет какой-либо предмет, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не снимать кожух аппарата. Высокое напряжение внутри аппарата может явиться причиной поражения электрическим током.
- Не переделывать данный аппарат. Это может привести к несчастному случаю или повреждению аппарата.
- Не применяйте для очистки аппарата пожароопасные аэрозоли. Частицы аэрозоля могут вступить в контакт с нагревающимися электрическими компонентами аппарата или узлом термозакрепления внутри аппарата, создавая опасность возгорания или поражения электрическим током.
- Не пользуйтесь аппаратом, если Вы заметили дым, иное отклонение от нормы или почувствовали странный запах. Использование аппарата в подобных условиях может привести к воспламенению или поражению электрическим током. Следует немедленно выключить главный выключатель питания и вынуть штепсельную вилку из розетки электропитания. Обратитесь к своему дилеру или в ближайший уполномоченный сервисный центр.
- Если начинается гроза, необходимо выключить главный выключатель питания и вынуть штепсельную вилку из розетки электропитания для предотвращения поражения электрическим током и воспламенения от молнии.
- В случае попадания внутрь аппарата металлического предмета или воды, выключите главным выключатель питания и выньте штепсельную вилку из розетки электропитания. Обратитесь к своему дилеру или в ближайший уполномоченный сервисный центр. Использование аппарата в подобных условиях может привести к поражению электрическим током или воспламенению.

ОСТОРОЖНО

-  **Не смотрите на источник света.**
Это может негативно отразиться на Вашем зрении.
-  **Не перекрывать вентиляционные отверстия на аппарате. Не устанавливать аппарат в месте, которое будет перекрывать вентиляционные отверстия.**
Перекрытие вентиляционных отверстий приводит к повышению температуры внутри аппарата, создавая риск воспламенения.
-  **Секция термозакрепления и зона вывода бумаги имеют высокую температуру. Извлекая застрявший лист, не прикасаться к секции термозакрепления и зоне вывода бумаги. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.**
-  **При загрузке бумаги, извлечении застрявшего листа, проведении технического обслуживания, закрывании передней и боковой крышек, вставке и извлечении лотков, соблюдайте осторожность, чтобы не защемили пальцы.**

Информация о лазере

Длина волны	790 нм ± 10 нм
Частота пульсации	(9,97 μs ± 0,034 μs) / 7 мм
Выходная мощность	Макс. 0,6 мВт (LD1 + LD2)

Осторожно

Использование способов управления или регулировки, а также операций, описание которых не приводится в руководстве, может привести к случайному выбросу лазерного излучения.

Это цифровое устройство является ЛАЗЕРНЫМ УСТРОЙСТВОМ КЛАССА 1 (IEC 60825-1 редакция 2-2007)

Осторожно!

Для полного отключения питания необходимо извлечь вилку аппарата из сетевой розетки.
Сетевая розетка должна быть установлена рядом с оборудованием, доступ к ней должен быть беспрепятственным.

Для соответствия требованиям EMC с этим устройством должны использоваться экранированные интерфейсные кабели.

В каждой инструкции также рассматриваются дополнительные устройства, используемые с данными изделиями.

При использовании функций факса (Для MX-C250F/C250FE/C300W/C300WE)

С заявлением о соответствии стандартам можно ознакомиться в следующем документе:

http://www.sharp.de/doc/MX-C300W_MX-C300WE.pdf

http://www.sharp.de/doc/MX-C250F_MX-C250FE.pdf

Важные инструкции по технике безопасности

- Если один из используемых вами телефонов не работает надлежащим образом, необходимо незамедлительно отключить его от телефонной линии, потому что его использование может привести к повреждению телефонной сети.
- Запрещается заниматься прокладкой абонентской проводки во время грозы.
- Запрещается устанавливать телефонные розетки в сырых помещениях, если розетка специально не разработана для использования в таких местах.
- Запрещается прикасаться к неизолированным телефонным проводам и контактам, если телефонная линия не отсоединена от сетевого интерфейса.
- Соблюдайте осторожность при прокладке телефонных линий и внесении в них изменений.
- Не пользуйтесь телефоном (кроме беспроводного) во время грозы. Существует опасность поражения электрическим током во время удара молнии.
- Не пользуйтесь телефоном, чтобы позвонить в соответствующую службу и сообщить об утечке газа, находясь неподалеку от места утечки.
- Не устанавливайте и не используйте аппарат вблизи воды, а также будучи в мокром виде. Не допускайте попадания на аппарат каких либо жидкостей.
- Сохраните эти инструкции.

Лицензия на программное обеспечение

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ отображается при установке программного обеспечения с диска CD-ROM. Использование программного обеспечения полностью или частично на диске CD-ROM или в аппарате означает, что Вы согласны с условиями ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

- Предполагается, что Вы обладаете навыками работы с компьютером Windows или Macintosh.
- Подробнее о работе с операционной системой см. в руководстве по операционной системе или в интерактивной справке.
- Приведенные в данном руководстве описания диалоговых окон и операций в среде Windows® относятся прежде всего к ОС Windows 7. Вид экранов может отличаться в зависимости от версии операционной системы.
- В данном руководстве содержатся ссылки на функцию факса. Однако следует отметить, что функция факса не доступна в некоторых странах и регионах.
- В данном руководстве содержатся пояснения относительно драйвера ПК-Факс и PPD-драйвера. Однако следует отметить, что драйвер ПК-Факс и PPD-драйвер не доступны и не появляются в программном обеспечении для установки в некоторых странах и регионах. В таком случае, если Вы хотите использовать эти драйвера, необходимо установить английскую версию.
- Подготовка данного руководства выполнялась с значительной тщательностью. Если у Вас имеются комментарии или дополнения относительно материала руководства, просим Вас обратиться к Вашему дилеру или в ближайший уполномоченный сервисный центр.
- Для данного изделия выполнен строгий контроль качества и проверки по методикам приемочного контроля. Однако, если Вами был случайно обнаружен какой-либо дефект или возникла иная проблема, просим Вас обратиться к дилеру или в ближайший уполномоченный сервисный центр.
- За исключением случаев, специально предусмотренных законодательством, компания SHARP не несет ответственности за убытки, вызванные эксплуатацией этого изделия и его дополнительных принадлежностей, или за убытки, причиной которых явились ошибки в использовании этого изделия и его опций, а также за любые другие убытки или повреждения, прямо или косвенно связанные с использованием этого изделия.



Продукты, отмеченные знаком ENERGY STAR®, разработаны с целью защиты окружающей среды путем достижения наивысшей степени эффективности в потреблении энергии.

На этом изделии, отвечающем требованиям ENERGY STAR®, имеется логотип, показанный выше.

Изделие без логотипа может не отвечать требованиям ENERGY STAR®.

Данное изделие предназначено исключительно для коммерческого применения, и в силу этого выходит за пределы Регламента ЕС 1275/2008 по применению Директивы 2005/32/ЕС Европейского парламента и Совета в отношении требований, касающихся проектирования энергопотребляющей продукции с учетом ее экологического воздействия в режиме ожидания и выключения электрического и электронного бытового и офисного оборудования. Компания Sharp не рекомендует данное изделие для домашнего использования и не берет на себя какой-либо ответственности за такое применение.

Гарантия

Хотя мы приложили значительные усилия для того, чтобы данный документ не содержал ошибок и был максимально полезным, SHARP Corporation не может предоставить какой-либо гарантии в отношении его содержания. Любые сведения, включенные в руководство, могут быть изменены без предварительного уведомления. SHARP не несет ответственности за убытки и повреждения прямого или косвенного характера, связанные с использованием этого руководства. © SHARP Corporation, 2013. Все права сохранены. Воспроизведение, адаптация или перевод без предварительного письменного разрешения запрещены, за исключением случаев, специально предусмотренных авторским законодательством.

Беспроводная локальная сеть (Для MX-C300W/C300WE)

В некоторых условиях вследствие действия экранирующих материалов, размещения аппарата в некоторых местах, влияния радиопомех, использования определенных настроек скорости передачи данных и наличия других факторов дальность связи с использованием беспроводной локальной сети может уменьшаться или же связь становится невозможной.

Уровень шума

Значения шумности

Ниже указаны уровни шума, измеренные в соответствии с ISO7779.

Уровень мощности звука L_{Wd}

	MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
Рабочий режим (непрерывная печать)	7,07 B	7,06 B
Режим ожидания (режим низкого уровня мощности)	-	-

Уровень давления звука L_{pAm}

		MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
Рабочий режим (непрерывная печать)	С позиции наблюдателя	55 dB	55 dB
Режим ожидания	С позиции наблюдателя	-	-

- Рабочий режим: при установке дополнительного автоподатчика MX-CS11.
- Режим ожидания: "-" = меньше фонового шума.

Расходные материалы

К стандартным расходным материалам для данного аппарата, замена которых может осуществляться самим пользователем, относятся бумага и картриджи тонера. Используйте только картриджи тонера и прозрачную пленку, указанные специалистами компании SHARP.



GENUINE SUPPLIES
Для достижения оптимальных результатов копирования используйте только Подлинные Расходные Материалы Sharp, разработанные, произведенные и протестированные с целью продлить срок эксплуатации и увеличить производительность оборудования Sharp. Проверьте наличие ярлика Подлинности Расходных Материалов на упаковке тонера.

Хранение расходных материалов

Правильное хранение

1. Храните расходные материалы в помещениях:
 - чистых и сухих,
 - с постоянной температурой,
 - недоступных для прямых солнечных лучей.
2. Храните бумагу в упаковке в горизонтальном положении.
3. Если бумага хранится в вертикально расположенных упаковках или без упаковки, то она может скручиваться или увлажняться, что приведет к ее застреваниям в аппарате.

Хранение картриджей тонера

Храните упаковки новых картриджей с тонером в горизонтальном положении верхним краем вверх. Не храните картридж с тонером стоящим на боку. Не допускайте вертикального расположения упаковки, это может привести к тому, что тонер не будет распределяться надлежащим образом внутри картриджа даже после встряхивания и останется в картридже.

Поставка запасных частей и расходных материалов

Поставка запасных частей для частей аппарата гарантируется в течение, как минимум, 7 лет после завершения его выпуска. Запасными частями считаются те детали, которые могут выйти из строя при обычной эксплуатации аппарата; если же срок эксплуатации детали превышает срок эксплуатации аппарата, то они не рассматриваются в качестве запасных частей. Расходные материалы также доступны в течении 7 лет после завершения производства.

Информация об утилизации для индивидуальных пользователей (частные домовладения)

Внимание: Аппарат помечен этим символом. Он означает, что отработавшие электрические и электронные изделия не следует смешивать с обычным мусором. Для их сбора существует отдельная система.

В Европейском Союзе

Внимание: Не выбрасывайте это оборудование в обычную мусорную корзину! Отработавшие электрические и электронные изделия необходимо обрабатывать отдельно согласно законодательству, которое требует соответствующей обработки, восстановления и переработки использованного электрического и электронного оборудования. Согласно порядку, установленному в странах участницах, домохозяйства в странах Евросоюза могут вернуть отработанное электрическое и электронное оборудование бесплатно на специальные пункты сбора. В некоторых странах* местное предприятие розничной торговли может также бесплатно взять ваш старый товар при приобретении аналогичного нового.

* Дополнительные сведения можно узнать у местных властей. Если в отработавших электрических и электронных изделиях есть батарейки или аккумуляторы, утилизируйте их отдельно согласно местным правилам. При правильной утилизации изделия вы можете быть уверены, что отходы подвергаются правильной обработке, восстановлению и переработке, что способствует предотвращению негативного влияния на окружающую среду и на здоровье человека, возможного при неправильной утилизации отходов.

В других странах вне Евросоюза

Прекратив использование изделия, узнайте у местных властей правильный порядок утилизации. Для Швейцарии: Использованное электрическое и электронное оборудование можно бесплатно вернуть дилеру, даже если новое изделие не приобретается. Дополнительные сведения о пунктах сбора приведены на главной странице сайта www.swico.ch or www.sens.ch.

Сведения об утилизации для бизнес пользователей

в Европейском Союзе

Если утилизируемое изделие использовалось в бизнесе: Свяжитесь в вашем дилером SHARP для получения информации о порядке возврата изделия. Возможно взимание платы за возврат и переработку. Мелкие изделия (в малых количествах) могут приниматься на местных пунктах сбора. Для Испании: Узнайте в существующей системе по сбору изделий или у местных властей о порядке возврата отработанных изделий.

В других странах вне Евросоюза

Прекратив использование изделия, узнайте у местных властей правильный порядок утилизации.

Включение и выключение питания

Включение питания


Установите главный выключатель питания в положение “|”.

Выключение питания

Установите главный выключатель питания в положение “○”.



- Перед выключением главного выключателя убедитесь в том, что не светятся индикаторы данных и линии на панели управления.
- При использовании факса главный выключатель питания должен находиться в положении “Вкл.”.



Руководства по эксплуатации

Инструкции данного руководства делятся на следующие три части.

Подготовка к эксплуатации аппарата

Руководство по началу работы: данное руководство

В данном разделе описываются меры предосторожности, которые необходимо принимать для обеспечения безопасной эксплуатации аппарата, приводятся наименования деталей и разъясняется как включать/выключать электропитание. Данный раздел также включает важную информацию о лицах, ответственных за техническое обслуживание данного аппарата. Прежде чем впервые воспользоваться аппаратом, прочтите данный раздел.

Печать и использование факса с компьютера

Руководство по установке программного обеспечения (PDF)

Данный раздел разъясняет, как установить различные драйвера, необходимые для использования аппарата в качестве принтера, сетевого сканера или факса. Внимательно прочтите данный раздел, прежде чем управлять данным аппаратом с компьютера.

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации (PDF)

Информация о копире, факсе и других различных функциях данного аппарата была собрана в файле PDF под названием [Руководство по эксплуатации]. Прочтите Руководство по эксплуатации, чтобы изучить информацию о том, как пользоваться аппаратом, подробнее узнать о его функциях, или если у Вас возникли затруднения при работе с ним.

Как прочесть Руководство по эксплуатации

В Руководстве по эксплуатации на дополнительном диске CD-ROM представлены подробные указания по использованию данного аппарата. Руководство по эксплуатации представлено в формате PDF.

Установите диск CD-ROM в дисковод. Диск CD-ROM запустится автоматически. Если диск не запускается автоматически, дважды щелкните значок CD-ROM или отобразите содержимое диска CD-ROM и дважды щелкните файл “index.html”.

Для просмотра руководства, представленного в формате PDF, требуется приложение Acrobat Reader или Adobe Reader компании Adobe Systems Incorporated. Если на вашем компьютере не установлена ни одна из указанных программ, любую из них можно загрузить с веб-сайта по адресу <http://www.adobe.com/>

Пароль доступа к системным настройкам

Пароль необходим для изменения системных настроек аппарата, пользуясь правами администратора. Системные настройки можно изменить либо с помощью панели управления, либо используя web-браузер на компьютере. После изменения настроек аппарата, обратитесь к пункту [СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ] Руководства по эксплуатации для установки нового пароля.

Пароль для входа в систему с данного аппарата

Заводской пароль по умолчанию для машины “00000”.

Пароль для входа в систему с компьютера

Существует две учетные записи, позволяющие войти в систему с web-браузера. “Администратор” и “Пользователь”. Заводские пароли по умолчанию для каждой учетной записи приведены справа. Вход в систему в качестве “Администратора” позволит Вам управлять всеми настройками, доступными через web-браузер.

	Учетная запись	Пароль
Пользователь	users	users
Администратор	admin	admin



Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы не забыть вновь установленные пароли администратора.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Базовые спецификации / Спецификации МФУ

Модель	MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE	
Тип	Настольный	
Цветной режим	Полноцветный	
Система копира	Лазерный электростатический перенос	
Разрешение сканирования	Сканирование: (Стекло Оригиналов) 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi (Автоподатчик Оригиналов) 600 × 600 dpi, 600 × 300 dpi Печать: 600 × 600 dpi	
Градации	Сканирование: 256 уровням / Печать: эквивалентно 256 уровням	
Форматы оригиналов	Макс. A4 (8-1/2"×11") / листы, сшитые документы A4 до A5 (8-1/2"×14" до 5-1/2" × 8-1/2") Прозрачная пленка, бумага большой плотности, конверты Лоток 1-2: A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Лоток ручной подачи бумаги: 216 мм × 356 мм (8-1/2" × 14") до A6, Прозрачная пленка, бумага большой плотности, конверты Потеря изображения (по верхнему краю): 4 мм (11/64") ± 1 мм (± 3/64") Потеря изображения: (по нижнему краю): 2 мм (6/64") - 5 мм (- 13/64") По верхнему / нижнему краю: всего не более 8 мм (21/64") По ближнему/ дальнему краю: всего не более 8 мм (21/64")	
Форматы копий	A4 до A5 (8-1/2"×14" до 5-1/2" × 8-1/2") Прозрачная пленка, бумага большой плотности, конверты Потеря изображения (по верхнему краю): 4 мм (11/64") ± 1 мм (± 3/64") Потеря изображения: (по нижнему краю): 2 мм (6/64") - 5 мм (- 13/64") По верхнему / нижнему краю: всего не более 8 мм (21/64") По ближнему/ дальнему краю: всего не более 8 мм (21/64")	
Время прогрева	29 сек ● При комнатной температуре и номинальном напряжении.	
Время изготовления первой копии	Ч/Б режим: 10 сек Цветной режим: 18 сек ● Может зависеть от состояния аппарата. ● Поддача листов A4 (8-1/2" × 11") в книжной ориентации.	
Скорость непрерывного копирования*	MX-C250E/C250F/C250FE 25 копий/мин. MX-C300E/C300W/C300WE 30 копий/мин. * Постоянная скорость для одного и того же оригинала. Выход копий может быть временно приостановлен для калибровки качества изображения.	
Масштаб копирования	Тот же размер: 1:1 ± 0.8 % Увеличение: 115 %, 122 %, 141 %, 200 % Уменьшение: 50 %, 70 %, 81 %, 86 % Диапазон диапазон масштабирования: от 25 до 400 % (25 - 200 % с SPF/RSPF) с шагом 1 %, всего 376 значений.	
Поддача бумаги / емкость	Кассета на 250 листов + Лоток ручной подачи на 50 листов ● При использовании бумаги плотностью 80 г/м ² (21 ф.)	
Макс. поддача бумаги / макс. емкость	750 листов в 2 лотках + Лоток ручной подачи на 50 листов ● При использовании бумаги плотностью 80 г/м ² (21 ф.)	
Поточный режим копирования	Макс. 999 копий	
Память	512 МБ	
Условия окружающей среды	10 °C (54 °F) до 35 °C (91 °F) (Относительная влажность от 20 % до 60 %) 10 °C (54 °F) до 30 °C (86 °F) (Относительная влажность 85 %)	
Required power supply	Номинальное напряжение местной сети ± 10 % (требования к источнику питания указаны на табличке в нижнем углу левой боковой панели аппарата). Потребляемая мощность Макс. 1150 кВт (220-240 В) (включая опции, например, стол)	
Габариты	MX-C250E/C250F/C250FE: 429 мм (Ш) × 509 мм (Г) × 398 мм (В) (16-57/64" (Ш) × 20-3/64" (Г) × 15-43/64" (В)) MX-C300E/C300W/C300WE: 429 мм (Ш) × 509 мм (Г) × 421 мм (В) (16-57/64" (Ш) × 20-3/64" (Г) × 16-37/64" (В))	
Вес	MX-C250E/C250F/C250FE: Прим. 28 кг (61,8 ф.) MX-C300E/C300W/C300WE: Прим. 29 кг (64,0 ф.)	
Занимаемая площадь (со сложным лотком универсального устройства подачи)	640 мм (Ш) × 509 мм (Г) (25-13/64" (Ш) × 20-3/64" (Г)) (С выдвинутым лотком универсального устройства подачи)	

Автоподатчик оригиналов

Типы автоподатчика документов	MX-C250E/C250F/C250FE: Единственный Подающий лоток Прохода (SPF) MX-C300E/C300W/C300WE: Изменение Единственного Подающего лотка Прохода (RSPF)
Форматы оригиналов	от A4 до A5 (8-1/2" × 14" до 5-1/2" × 8-1/2"), Визитная карточка (Только MX-C300E/C300W/C300WE: 51 × 89 мм до 55 × 91 мм (2" × 3-1/2" до 2-1/6" × 3-19/32"))
Типы оригиналов	50 г/м ² (13 ф. bond) to 105 г/м ² (28 ф. bond)
Емкость бумаги	MX-C250E/C250F/C250FE: 35 листов (80 г/м ² (21 ф.)) MX-C300E/C300W/C300WE: 50 листов (80 г/м ² (21 ф.)) Визитная карточка (Только MX-C300E/C300W/C300WE: 25 листов (0,2 мм (0,008")/листов) (Макс. 6,5 мм (0,266"))
Скорость сканирования (копирования)	Ч/Б режим: 18 односторонних листов/минуту (A4, 600 × 300 dpi) Цветной режим: 9 односторонних листов/минуту (A4, 600 × 300 dpi)

Лотки (Дополнительное оборудование)

Модель	Устройство подачи бумаги на 500 листов (MX-CS11)
Форматы бумаги	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Применяемая бумага	60 г/м ² (16 ф. bond) to 105 г/м ² (28 ф. bond)
Rare capacity	500 листов ● При использовании бумаги плотностью 80 г/м ² (21 ф.)
Габариты	427 мм (Ш) × 505 мм (Г) × 151 мм (В) (16-13/16" (Ш) × 19-57/64" (Г) × 5-61/64" (В))
Вес	Около 5 кг (11,1 lbs.)

Технические характеристики факса

Модель	MX-C250F/C250FE/MX-C300W/C300WE	
Используемые линии	Телефонной сети Общего Пользования (ТФОП), учрежденные АТС (VATC)	
Скорость связи	Super G3: 33,6 кбит/с, G3: 14,4 кбит/с	
Метод кодировки	MH, MR, MMR, JBIG	
Режим подключения	Super G3 / G3	
Размер бумаги оригинала для передачи	A4 (8-1/2" × 11") (Для передачи может использоваться бумага с максимальной длиной 500 мм (односторонняя только).)	
Зарегистрированный тип бумаги	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"	
Время передачи	Прим. 2 секунды * (A4 (8-1/2" × 11")) Стандартная бумага, обычные символы, Super G3 (JBIG))	
Память	8 МБ	
Примечания	Адресная Книга Макс. 300 записей (включая групповой вызов для факса)	

* Соответствует требованиям к методу передачи 33,6 кбит/с для факсимильной связи Super G3, утвержденному Международным союзом электросвязи (МСЭ). Это скорость, с которой осуществляется отправка листа бумаги A4 (8-1/2" × 11"), содержащего примерно 700 символов со стандартным качеством изображения (8 × 3,85 линии/мм) в режиме высокой скорости (33,6 кбит/с). Это только скорость передачи информации об изображении без учета времени на обмен управляющими командами передачи. Фактическое время, которое требуется на передачу, зависит от содержания текста, типа факсимильного аппарата-получателя и характеристик телефонной линии.

Спецификации сетевого принтера

Скорость непрерывной печати	Такая же, как и скорость непрерывного копирования	
Разрешение	Обработка данных: 600 × 600 dpi Распечатка: 600 × 600 dpi	
Язык описания страниц	Стандартно: Эмуляция PCL6, Эмуляция PS3	
Совместимые протоколы	TCP/IP (IPv4/IPv6)	
Совместимые ОС	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)	
Внутренние шрифты (опции)	80 шрифтов для PCL, 136 шрифтов для эмуляции PS3	
Интерфейс	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (высокоскоростной режим)	

Спецификации сетевого сканера

Тип	Цветной сканер	
Разрешение	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi 600 dpi (сканирование push) 50 to 9,600 dpi *1 (сканирование pull)	
Интерфейс	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (во время сканирования памяти USB)	
Совместимые протоколы	TCP/IP (IPv4)	
Compatible OS *2	Сканирование Pull (TWAIN) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012	
Выходной формат	(Ч/Б режим) TIFF, PDF Метод сжатия: развертывание, G3 (MH), G4 (MMR) (Серая шкала/цветная) TIFF, PDF, JPEG (высокий, средний, и низкий уровень сжатия)	
Драйвер	TWAIN-совместимый	

*1 При увеличении разрешения необходимо уменьшить размер просмотра.
*2 Бывают случаи, когда связь невозможно установить. Пожалуйста, для получения большей информации обратитесь к своему местному дилеру.

Спецификации беспроводной локальной сети

Модель	MX-C300W/C300WE	
Тип	Встроенный тип	
Соответствие стандартам	IEEE802.11n/g/b	
Способ передачи	OFDM (IEEE 802.11n/g), DS-SS (IEEE 802.11b)	
Частотный диапазон связи	IEEE802.11n/g/b: 2,4 GHz (1 - 13 кан.)	
Скорость передачи (значение по стандарту) *	IEEE802.11n макс. 150 Mbps IEEE802.11g макс. 54 Mbps IEEE802.11b макс. 11 Mbps	
Безопасность	WEP, WPA-персональная, WPA2-персональная	

* Указанные значения – максимальные теоретически возможные по стандарту беспроводных локальных сетей. Эти значения не отражают реальную скорость передачи данных.

UYARILAR

Bu kılavuzdaki semboller

Makinenin güvenli kullanılmasını sağlamak için, bu kılavuzda çeşitli güvenlik sembolleri kullanılmaktadır. Güvenlik sembolleri aşağıda açıklandığı gibi sınıflandırılır. Kılavuzu okurken sembollerin anlamını anladığınızdan emin olun.

Sembollerin anlamı



DİKKAT!
SICAK



SIKIŞMA NOKTASI
TEMİZ TUTUN

Güç notları



UYARI

- Elektrik kablosunu sadece belirtilen voltaj ve akım değerlerine uygun olan bir prize takmaya dikkat edin. Ayrıca priz için uygun şekilde topraklı olması da gerekir. Makinenin kullandığı elektrik prizine başka aygıtları bağlamak için uzatma kablosu veya adaptör kullanmayın. Uygun olmayan güç kaynağının kullanılması elektrik çarpmasına neden olabilir.
- * Güç kaynağı gereksinimleri için, makinenin sol tarafının sol alt köşesindeki tanıtım plakasına bakın.

- Güç kablosuna zarar vermeyin veya değiştirmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır nesnelere koyulması, çekilmesi veya zorla kıvrılması kabloya hasar verir ve yangın ya da elektrik çarpmasına neden olur.

- Elektik fişini ıslak ellerle takmayın veya çıkarmayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.



DİKKAT

- Elektrik fişini prizden çıkarırken, kablodan çekmeyin. Kablodan çekilmesi, telin açığa çıkması ve kırılması gibi hasarlara ve yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Makineyi uzun süre kullanmayacaksınız, güvenlik için elektrik fişini prizden çektiğinizden emin olun.
- Makineyi taşırken, taşımadan önce ana gücü kapatın ve elektrik fişini prizden çekin. Kablo hasar görebilir ve yangın ya da elektrik çarpması tehlikesi oluşturabilir.

Kurulum notları



DİKKAT

- Makineyi dengesiz veya eğimli bir yüzeye kurmayın. Makineyi, makinenin ağırlığına dayanabilecek bir yüzeye kurun. Makinenin düşmesi veya devrilmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi. Çevresel aygıtlar kurulacaksa, düz olmayan zemine, eğimli yüzeye ya da dengesiz yüzeye kurmayın. Kayma, düşme ve devrilme tehlikesi. Ürünü, ürünün ağırlığına dayanabilecek düz ve dengeli bir yüzeye kurun.
- Nemli veya tozlu bir yere kurmayın. Yangın veya elektrik çarpması tehlikesi. Makineye nem girerse çıktılarda leke oluşabilir ve makine arızalanabilir.
- Aşırı sıcak veya soğuk, nemli veya kuru yerler (ısıtıcıların, nemlendiricilerin veya klimaların yanı). Aksi takdirde kağıt nemlenebilir ve makine içerisinde yoğunlaşma meydana gelir; bu durumda kağıt sıkışabilir ve çıktılarda lekelenme görülebilir. Kurulum yerinde bir ultrason nemlendirici varsa nemlendiricideki nemlendiriciler için saf su kullanın. Musluk suyu kullanılırsa, mineraller ve diğer safsızlıklar açığa çıkarak makine içerisinde birikirler ve çıktıların kirlenmesine yol açarlar.
- Doğrudan güneş ışığı gören yerler. Plastik kısımlar deforme olabilir ve çıktılarda leke oluşabilir.
- Amonyak gazı bulunan yerler. Makineyi bir diazo kopya makinesinin yanına kurarsanız çıktılarda leke oluşabilir.
- Makinenizi hava dolaşımının kötü olduğu bir yerde kurmayın. Yazdırma işlemi sırasında makinenin içinde çok az miktarda ozon oluşur. Oluşan ozon miktarı zararlı değildir ama bir seferde çok fazla yazdırma işlemi yapıldığında hava dolaşımını sağlayacak pencerelerin veya vantilatörlerin bulunduğu bir odaya kurulmalıdır. (Bu koku nadiren baş ağrısına yol açabilir.)
- * Makineyi çalışanların makineden çıkan gazlardan doğrudan etkilenmeyeceği bir yerde kurun. Pencere yakınına kurulduğunda, makinenin doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun.



UYARI

Ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesini gösterir.



İZİN VERİLMEYEN EYLEMLER



DİKKAT

Yaralanma veya eşya hasarı tehlikesini gösterir.




SÖKMİYİN



ZORUNLU EYLEMLER



Bir duvarın yakını
Servis ve yeterli havalandırma amacıyla makinenin etrafında yeterli boşluk bırakınız. (Makine duvara, aşağıda gösterilen mesafelerden daha yakın olmamalıdır.)



Titreşime maruz kalan yerler.
Titreşim arızaya yol açabilir.



DİKKAT

- Makine kolayca takıp çıkarmak için erişilebilir bir prize yakın olarak yerleştirilmelidir.
- Makineyi başka cihazların bağlı olmadığı bir prize takın. Aynı cihaza bir aydınlatma armatürü de takılı ise ışık titreşimi yapabilir.

Sarf malzemeleri hakkında



DİKKAT

- Toner kartuşunu ateşe atmayınız. Toner fırlatarak yanıklara yol açabilir.
- Toner kartuşlarını çocuklardan uzak bir yerde muhafaza edin.

Kullanma önlemleri



UYARI

- Makinenin üstüne su veya başka sıvı kabı ya da içine düşebilecek metal nesne koymayın. Makinenin içine sıvı dökülür veya nesne düşerse, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Makine muhafazasını çıkarmayın. Makinenin içindeki yüksek voltajlı parçalar elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu makinede herhangi bir değişiklik yapmayın. Aksi takdirde, yaralanma veya makinede hasara neden olabilir.
- Makineyi temizlemek için yanıcı sprey kullanmayın. Spreyden gelen gaz makinenin içindeki sıcak elektrikli bileşenlere ya da ısıtıcı üniteye temas ederse, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Duman, garip koku veya başka bir anormallik fark ederseniz, makineyi kullanmayın. Bu durumda kullanılırsa, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Ana gücü derhal kapatın ve elektrik fişini prizden çıkarın. Satıcınıza veya en yakın yetkili servis temsilcisiyle irtibata geçin.
- Fırtına başlarsa, şimşek nedeniyle elektrik çarpması ve yangını önlemek için ana gücü kapatın ve elektrik fişini prizden çıkarın.
- Makineye bir parça metal veya su girerse, ana gücü kapatın ve elektrik fişini prizden çıkarın. Satıcınıza veya en yakın yetkili servis temsilcisiyle irtibata geçin. Makinenin bu durumda kullanılması elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.



DİKKAT

- Işık kaynağına doğrudan bakmayın. Yoksa gözleriniz hasar görebilir.
- Makinedeki havalandırma noktalarını kapatmayın. Makineyi havalandırma noktalarını kapatacak bir yere kurmayın. Havalandırma noktalarının kapatılması, yangın tehlikesi oluşturacak şekilde makinede ısı oluşumuna neden olur.
- Isıtıcı ünitesi ve kağıt çıkışı sıcaktır. Sıkışan kağıdı çıkarırken, ısıtıcı ünitesi ve kağıt çıkışı bölgesine dokunmayın. Kendinizi yakmamaya dikkat edin.
- Kağıdı yüklerken, sıkışan kağıdı çıkarırken, bakım yaparken, ön ve yan kapakları kapatırken ve tablaları takıp çıkartırken, parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.

Lazer bilgisi

Dalga boyu	790 nm ± 10 nm
Puls sayısı	(9,97 µs ± 0,034 µs) / 7 mm
Çıkış gücü	Maks. 0,6 mW (LD1 + LD2)

Dikkat

Burada belirtilenler dışındaki kontrollerin kullanımı veya ayarlar veya prosedürlerin uygulanması zararlı radyasyona maruz kalınmasına yol açabilir.

Bu Dijital Donanım 1.SINIF LAZER ÜRÜNÜDÜR (IEC 60825-1 Edition 2-2007)

Dikkat!

Elektrik bağlantısının tamamen kesilmesi için fişi ana prizden çekiniz. Priz, makinenin yanında olacak ve kolayca ulaşılacaktır.

EMC düzenlemelerine uygunluk sağlamak için bu cihazda blendajlı arabirim kabloları kullanılmalıdır.

Her talimat bu ürünlerle kullanılan opsiyonel birimleri de kapsar.

Faks işlevi kullanıcıları için (MX-C250F/C250FE/C300W/C300WE için)

Uyumluluk beyanına aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://www.sharp.de/doc/MX-C300W_MX-C300WE.pdf

http://www.sharp.de/doc/MX-C250F_MX-C250FE.pdf

Önemli güvenlik talimatları

- Telefon ekipmanınız düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, telefon ağına zarar verebileceği için hemen telefon hattı ile bağlantısını kesmelisiniz.
- Gök gürültülü bir fırtına sırasında kesinlikle telefon hattı döşemeyin.
- Priz özel olarak nemli bölgeler için tasarlanmamışsa telefon prizlerini asla nemli bölgelere yerleştirmeyin.
- Ağ arayüzünde telefon hattının bağlantısı kesik değil ise izole edilmemiş telefon kablosu ve uçlarına asla dokunmayın.
- Telefon hattı döşerken veya değiştirirken dikkatli olun.
- Gök gürültülü bir fırtına sırasında telefon (kablolu telefon dışında) kullanmayın. Yıldırım nedeniyle elektrik çarpması riski uzak bir ihtimal olsa da mevcuttur.
- Gaz kaçağını bildirmek için kaçağın yakınlarında telefon kullanmayın.
- Makineyi suyun yanına veya siz ıslakken monte etmeyin veya kullanmayın. Makinenin üzerine herhangi bir sıvı dökmemeye gayret edin.
- Bu talimatları saklayın.

Yazılım lisansı

YAZILIM LİSANSI. CD-ROM'dan yazılım kurulumu yaptığımızda belirecektir. CD-ROM üzerindeki ya da makinedeki yazılımın tümünü ya da herhangi bir kısmını kullanarak, YAZILIM LİSANSI kayıt ve koşullarına bağlı olmayı kabul etmekteyiz.

- Kılavuzdaki açıklamalar Windows ya da Macintosh bilgisayarınızla ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunuzu varsayar.
- İşletim sistemi hakkında bilgi için, lütfen işletim sistemi kılavuzunuza veya çevrimiçi Yardım fonksiyonuna bakınız.
- Ekran açıklamaları ve bu kılavuzdaki prosedürler öncelikle Windows® ortamlarındaki Windows 7 içindir. Ekranlar işletim sisteminin sürümüne bağlı olarak değişebilir.
- Bu kılavuz faks işlevi ile ilgili kaynaklar içerir. Lütfen faks işlevinin bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcut olmadığını unutmayın.
- Bu kılavuzda Bilgisayar Faks sürücüsü ve PPD sürücüsü açıklamaları vardır. Ancak, bazı ülke ve bölgelerde Bilgisayar Faks sürücüsü ve PPD sürücüsünün olmadığını ve kurulum yazılımında görünmediğini unutmayın.
- Bu durumda, bu sürücülerini kullanmak isterseniz, lütfen İngilizce sürümü yükleyin.
- Bu kılavuz hazırlanırken, hatırı sayılır ölçüde özen gösterilmiştir. Kılavuz hakkında herhangi bir yorumunuz veya kaygınız varsa, lütfen satıcınıza veya en yakın yetkili servis temsilcisi ile temasa geçiniz.
- Bu ürün sıkı kalite kontrol ve denetim prosedürlerinden geçmiştir. Pek mümkün olmamakla birlikte bir kusur veya başka bir sorun ortaya çıktığında, lütfen satıcınıza veya en yakın yetkili servis temsilcisi ile temasa geçiniz.
- Kanunlarda belirtilmiş durumlar dışında, SHARP ürünün veya özelliklerinin kullanımını sırasında doğabilecek hatalardan, ya da ürünün veya özelliklerinin yanlış çalıştırılması nedeniyle oluşabilecek hatalardan, ya da diğer hatalardan, veya ürünün kullanımı nedeniyle oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.



ENERGY STAR® kazanmış olan ürünler, üstün enerji etkinliği ile çevreyi koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

ENERGY STAR® yönergeleriyle uyumlu olan ürünler yukarıda gösterilen logoyu taşır. Yukarıdaki logonun bulunmadığı ürünler ENERGY STAR® yönergeleriyle uyumlu olmayabilir.

Bu ürün sadece ticari kullanım için tasarlanmıştır, bu nedenle bekleme ve kapalı modu elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ekolojik tasarım gereklilikleri hakkındaki AB Direktifi 2005/32/EC'yi uygulayan 1275/2008 Yönetmeliği'nin (EC) kapsamı dışındadır. Sharp, ürünü ev kullanımı için önermez ve böyle bir kullanım nedeniyle de herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Garanti

Bu belgeyi mümkün olduğunca doğru ve yararlı hale getirmek için her türlü çaba gösterilmiş olmakla birlikte SHARP Corporation, bu kılavuzun içeriği konusunda herhangi bir garantide bulunmaz. Burada yer alan bütün bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. SHARP, bu kurulum kılavuzunun kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkan dolaylı veya doğrudan zararlardan veya hasarlardan sorumlu değildir.

© Copyright SHARP Corporation 2013. Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı kanunları çerçevesinde müsaade edilmediği takdirde, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması ve tercümesi yasaktır.

Kablolu LAN (MX-C300W/C300WE için)

Koruyucu malzemeler, kurulum yeri, ortam radyo gürültüsü etkileri, veri iletim hızı ve diğer etmenlerden dolayı bazı kullanım ortamlarında Kablolu LAN iletişim menzili kısaldır veya iletişim sağlanamayabilir.

Akustik gürültü emisyonu

Gürültü emisyonu değerleri

ISO7779'a göre ölçülen gürültü emisyon değerleri aşağıda gösterilmiştir.

Ses güç düzeyi L_{WAd}

	MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
Çalıştırma (sürekli yazdırma)	7,07 B	7,06 B
Hazır bekleme modu (Düşük güç seviyesi modu)	-	-

Ses basınç düzeyi L_{pAm}


	MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
Çalıştırma (sürekli yazdırma)	55 dB	55 dB
Hazır bekleme modu	-	-

- Çalıştırma: MX-CS11 seçenekleriyle.
- Bekleme: "-" = arka plan gürültüsünden az.

Sarf malzemeleri

Bu ürün için kullanıcı tarafından değiştirilebilen standart sarf malzemeleri kağıt ve toner kartuşudur.

Toner kartuşları ve şeffaf film için sadece SHARP tarafından belirlenmiş ürünler kullanın.



Sarf malzemelerinin saklanması Uygun depolama

1. Sarf malzemelerini şu şartlar altında saklayın:
 - temiz ve kuru,
 - sabit sıcaklıkta,
 - doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı bir yerde.
2. Kağıdı ambalajında ve düz bir yerde saklayın.
3. Dik olarak veya ambalajı dışında saklanan veya düz olmayan yerde bırakılan kağıtlar kıvrılabilir veya nemlenebilir; bu da kağıt sıkışmasına yol açabilir.

Toner kartuşunun saklanması

Yeni bir toner kartuşunu, üst kısmı yukarı bakacak şekilde yatay olarak muhafaza edin. Kartuşu, uçları üzerinde duracak şekilde bırakmayın. Uçları üzerinde bırakılacak olursa toner, kartuşun şiddetle çalkalanmasından sonra eşit dağılmayabilir ve dışarı akmadan kartuş içinde kalır.

Yedek parçaların ve sarf malzemelerinin temini

Makinenin onarımı için gereken yedek parçalar, üretimin sona ermesinden sonra en azından 7 yıl süreyle temin edilir. Yedek parçalar, makinenin normal kullanımı sırasında arızalanabilen cihaz parçaları olup, normalde üründen ömründen daha uzun bir ömre sahip olan parçalar ise yedek parça olarak kabul edilmez. Sarf malzemeleri de aynı şekilde üretimin sona ermesinden itibaren 7 yıl süreyle daha temin edilir.

Kullanıcılar için İmha Bilgileri (bireysel kullanıcılar)

Dikkat: Ürününüz bu sembole işaretlenmiştir. Bu, kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin genel ev atıklarıyla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. Bu ürünler için ayrı bir atık toplama sistemi mevcuttur.

Avrupa Birliği'nde

Dikkat: Bu cihazı normal ev atıklarıyla birlikte elden çıkarmayın! Kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar, ayrı olarak ve kullanılmış elektronik ve elektrikli cihazların doğru şekilde işlenmesini, geri kazanılmasını ve geri dönüştürülmesini gerektiren yasalara uygun bir şekilde elden çıkarılmalıdır.

Üye devletlerdeki uygulamalara göre AB ülkelerinde bulunan bireysel kullanıcılar, kullanılmış elektrik ve elektronik cihazları ücretsiz olarak önceden belirlenmiş toplama tesislerine verebilirler*. Bazı ülkelerde* yerel satıcınız benzer yeni bir ürün satın aldığınızda eski ürününüzü bedelsiz olarak geri alabilir.

* Daha fazla bilgi için lütfen yerel makamlara başvurun. Kullanılmış elektrik ve elektronik cihazınızda pil veya akü bulunuyorsa, lütfen bunları yerel düzenlemelere uygun şekilde, ayrı olarak elden çıkarın. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, atıkların geri kazanım ve geri dönüşüm gibi doğru prosedürlere tabi tutulmasına katkıda bulunabilir ve uygun olmayan atık prosedürleri nedeniyle çevrenin ve insan sağlığının olumsuz etkilenmesini önlemeye yardımcı olabilirsiniz.



AB dışındaki diğer ülkelerde

Bu ürünü atmak istiyorsanız, lütfen doğru elden çıkarma işlemleri için yerel yetkililerinize başvurun. İsviçre için: Kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar, yeni bir ürün satın almanız bile satıcıya bedelsiz olarak iade edilebilir. Diğer atık toplama yerleri www.swico.ch veya www.sens.ch sitelerinin giriş sayfasında listelenmektedir.

Kurumsal Kullanıcılar için İmha Bilgileri

Avrupa Birliği'nde

Ürün kurumsal amaçlarla kullanılmışsa ve atmak istiyorsanız: Lütfen ürünün geri alınmasıyla ilgili sizi bilgilendirecek SHARP satıcınıza başvurun. Geri alma ve geri dönüşüm ile ilgili ücretlendirmeye tabi tutulabilirsiniz. Küçük ürünler (ve küçük miktarlar) yerel toplama tesisleri tarafından geri alınabilir. İspanya için: Kullanılmış ürünlerin geri alınmasıyla ilgili olarak lütfen tesis edilmiş toplama sistemine ya da yerel yetkililere başvurun.

AB dışındaki diğer ülkelerde

Bu ürünü atmak istiyorsanız, lütfen doğru elden çıkarma işlemleri için yerel yetkililerinize başvurun.


Gücü açma ve kapatma

Gücü açma

Ana güç anahtarını " | " konumuna getirin.

Gücü kapatma

Ana güç anahtarını "○" konumuna getirin.



- Ana güç anahtarını kapalı konuma almadan önce kontrol panelinde veri göstergesinin ve hat göstergesinin kapalı olduklarını kontrol edin.
- Faks işlevini kullanırken, ana güç anahtarını daima "açık" konumda tutun.



Kullanma kılavuzları

Bu kılavuzdaki yönergeler aşağıdaki üç bölüme ayrılmıştır.

Makineyi kullanmadan önce Başlangıç Kılavuzu: bu kılavuz

Bu bölümde, güvenli kullanım için önlemler, parça adları ve gücü açma/kapatma açıklanmaktadır. Ayrıca, bu bölümde bu makinenin bakımından sorumlu kişilere yönelik önemli bilgiler bulunmaktadır.

Makineyi ilk defa kullanmadan önce, bu bölümü okuyun.

Bilgisayardan yazdırma ve faks gönderme

Yazılım Kurulum Kılavuzu (PDF)

Bu bölümde, bu makineyi yazıcı, ağ tarayıcısı veya faks makinesi olarak kullanırken gerekli olan çeşitli sürücülerin nasıl yükleneceği açıklanmaktadır. Bu makine bilgisayardan kullanıldığında, bu bölümü okuyun.

Kullanım yönergeleri

Kullanma Kılavuzu (PDF)

Bu makinenin sağladığını fotokopi makinesi, faks ve diğer çeşitli işlevlerde ilgili bilgiler [Kullanma Kılavuzu] olarak adlandırılan bir PDF dosyasına toplanmıştır. İşlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek istediğinizde ya da kullanımda sorun yaşadığınızda, bu makinenin nasıl kullanılacağını öğrenmek için Kullanma Kılavuzunu okuyun.

İşletim Kılavuzunu okuma

Aksesuar olarak gelen CD-ROM'un üzerindeki Kullanım Kılavuzu, makinesini çalıştırmak için ayrıntılı talimatlar içerir. Kullanım Kılavuzu, PDF formatında oluşturulur.

Verilen CD-ROM'u, CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. CD-ROM, otomatik çalışacaktır.

Otomatik olarak başlamazsa, CD-ROM simgesini çift tıklatın veya CD-ROM'un içeriğini görüntüleyin ve "index.html" dosyasını çift tıklatın.

Kılavuzu PDF formatında görüntülemek için, Adobe Systems Incorporated kuruluşuna ait Acrobat Reader veya Adobe Reader programları gereklidir. Bilgisayarınızda bu programlar yoksa, bunları şu URL'den indirebilirsiniz : <http://www.adobe.com/>

Sistem ayarları parolası

Yönetici yetkisiyle makinenin sistem ayarlarını değiştirmek için bir parola gereklidir. Sistem ayarları, kullanım panelinden veya bilgisayar web tarayıcısıyla değiştirilebilir. Makineyi ayarladıktan sonra, yeni bir parola belirlemek için İşletim Kılavuzundaki [SİSTEM AYARLARI]'na bakın.

Bu makineden oturum açmak için parola

Makine için fabrika varsayılan parolası "00000".

Bilgisayardan oturum açmak için parola

Web tarayıcısından oturum açabilen iki hesap vardır: "Yönetici" ve "Kullanıcı". Her hesaba ait fabrika varsayılan parolaları sağ tarafta gösterilmektedir. "Yönetici" olarak oturum açılması, web tarayıcısıyla mevcut tüm ayarları yönetmenizi sağlar.

	Hesap	Parola
Kullanıcı	users	users
Yönetici	admin	admin



Lütfen yeni belirlenen yönetici parolalarını unutmamaya dikkat edin.

ÖZELLİKLER

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Temel Özellikler / Fotokopi makinesi özellikleri

Model	MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE
Tipi	Masaüstü
Renkli	Tam Renkli
Fotokopi makinesi sistemi	Lazer elektrostatik fotokopi makinesi
Tarama çözünürlüğü	Tarama: (Belge Cami) 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi (Belge Besleyici) 600 × 600 dpi, 600 × 300 dpi Yazdırma: 600 × 600 dpi
Derecelendirme	Tarama: 256 seviyeye / Yazdırma: 256 seviyeye eşdeğer
Orijinal kağıt boyutları	Maks. A4 (8-1/2"×11") / yaparak, ciltli belgeler
Kopya boyutları	A4 ila A5 (8-1/2"×14" ila 5-1/2" × 8-1/2"), Saydam film, Ağır kağıt, Zarflar Tabla 1-2: A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Çoklu geçiş tablası: 216 mm × 356 mm (8-1/2" × 14") ila A6, Saydam film, Ağır kağıt, Zarflar Kayıp kenar boşluğu (sol kenar): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64") Kayıp kenar boşluğu: (sağ kenar): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64") Sol kenar / sağ kenar: toplam 8 mm (21/64") or less Yakın kenar / uzak kenar: total 8 mm 8 mm (21/64") or less
Isınma süresi	29 saniye ● Bu, ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.
First-copy time	S/B: 10 saniye Renkli: 18 saniye ● Bu, makinenin durumuna göre değişebilir. ● A4 (8-1/2" x 11") sayfalarının dikey beslemesi.
Sürekli kopyalama hızları*	MX-C250E/C250F/C250FE 25 kopya/dakika. MX-C300E/C300W/C300WE 30 kopya/dakika. * Aynı orijinal kaynak için sürekli hız. Görüntü kalitesini dengelemek için çıktı geçici olarak kesintiye uğrayabilir.
Kopya oranları	Kopya oranları: 1:1 ± 0,8 % Büyütme: 115 %, 122 %, 141 %, 200 % Küçültme: 50 %, 70 %, 81 %, 86 % Yakınlaştırma aralığı: %1'lik artımlar %25 ila 400 (SPF/RSPF ile %25-200), toplam 376 artım.
Kağıt besleme / kapasite	Tek tabla artı 50 yapraklık çoklu geçiş tablasında 250 yaprak ● 80 g/m ² (21 libre.) ağırlığında kağıt kullanarak
Max. paper feed / max. capacity	2 tabla artı 50 yapraklık çoklu geçiş tablasında 750 yaprak ● 80 g/m ² (21 libre.) ağırlığında kağıt kullanarak
Continuous copy	Maks. 999 kopya
Bellek	512 MB
Ortam çevresi	10 °C (54 °F) ila 35 °C (91 °F) (20 % ila 60 % RH) 10 °C (54 °F) ila 30 °C (86 °F) (85 % RH)
Gerekli güç beslemesi	Yerel voltaj ± 10 % (Güç besleme gereksinimleri için, makinenin sol tarafının alt köşesindeki tanımlama plakasına bakın.) Güç tüketimi Maks. 1150 W (220-240 V) (masa gibi seçenekler dahil)
Boyutlar	MX-C250E/C250F/C250FE: 429 mm (G) × 509 mm (D) × 398 mm (Y) (16-57/64" (G) × 20-3/64" (D) × 15-43/64" (Y)) MX-C300E/C300W/C300WE: 429 mm (G) × 509 mm (D) × 421 mm (Y) (16-57/64" (G) × 20-3/64" (D) × 16-37/64" (Y))
Ağırlık	MX-C250E/C250F/C250FE: Yaklaşık 28 kg (61,8 libre.) MX-C300E/C300W/C300WE: Yaklaşık 29 kg (64,0 libre.)
Boyutlar	640 mm (G) × 509 mm (D) (25-13/64" (G) × 20-3/64" (D)) (Uzatılmış çoklu geçiş tablası ile)

Otomatik belge besleyici

Belge besleyicisi türleri	MX-C250E/C250F/C250FE: Tek Geçiş Besleyici (SPF) MX-C300E/C300W/C300WE: Tersine Çevirilir Tek Geçiş Besleyici (RSPF)
Orijinal kağıt boyutları	A4 ila A5 (8-1/2" × 14" ila 5-1/2" × 8-1/2"), Kartvizit (Sadece MX-C300E/C300W/C300WE: 51 × 89 mm ila 55 × 91 mm (2" × 3-1/2" ila 2-1/6" × 3-19/32"))
Orijinal kağıt türleri	50 g/m ² (13 libre. bond) ila 105 g/m ² (28 libre. bond)
Kağıt depolama kapasitesi	MX-C250E/C250F/C250FE: 35 yaprak (80 g/m ² (21 libre.)) MX-C300E/C300W/C300WE: 50 yaprak (80 g/m ² (21 libre.)) Kartvizit (Sadece MX-C300E/C300W/C300WE: 25 yaprak (0,2 mm (0,008")/yaprak) (Maks. 6,5 mm (0,266"))
Tarama hızı (kopya)	S/B: 18 tek taraflı yaprak/dakika (A4, 600 × 300 dpi) Renkli: 9 tek taraflı yaprak/dakika (A4, 600 × 300 dpi)

Çekmece (Optional)

Model	500 Kağıtlık Kağıt Besleme Ünitesi (MX-CS11)
Kağıt boyutları	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Kullanılabilir kağıt	60 g/m ² (16 libre. bond) ila 105 g/m ² (28 libre. bond)
Kağıt kapasitesi	500 yaprak ● 80 g/m ² (21 libre.) ağırlığında kağıt kullanarak
Boyutlar	427 mm (G) × 505 mm (D) × 151 mm (Y) (16-13/16" (G) × 19-57/64" (D) × 5-61/64" (Y))
Ağırlık	Yaklaşık. 5 kg (11,1 libre.)

Faks Özellikleri

Model	MX-C250F/C250FE/MX-C300W/C300WE
Kullanılabilir hatlar	Genel telefon hatları (PSTN), PBX hatları
Bağlantı hızı	Super G3: 33,6 kb/sn, G3: 14,4 kb/sn
Kodlama yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Bağlantı modu	Super G3 / G3
İletim için orijinal kağıt boyutları	A4 (8-1/2" × 11") (Maks. 500 mm uzunluğundaki kağıt iletilir (yalnızca tek taraflı ve S/B).)
Registered paper size	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
İletim süresi	Yaklaşık 2 saniye* (A4 (8-1/2" × 11") Sharp standart kağıt, normal karakterler, Super G3 (JBIG))
Bellek	8 MB
Notlar	Adres Defteri Maks. 300 giriş (Grup araması dahil)

* International Telecommunications Union (ITU-T) tarafından standartlaştırılmış Super G3 faksları için 33,6 kb/sn iletim yöntemiyle uyumlu. Bu A4 (8-1/2" × 11") boyutlu kağıt ve standart (8 × 3,85 mm/karakter) görüntü kalitesinde yüksek hız modunda (33,6 kb/sn) gönderim hızıdır. Bu yalnızca görüntü bilgilerinin iletim hızıdır ve iletim kontrol süresini içermez. İletim için gereken gerçek süre, metnin içeriği, alıcı faks makinesinin türü ve telefon hattı koşullarına bağlıdır.

Network Printer Specifications

Sürekli yazdırma hızı	Sürekli kopyalama hızıyla aynı
Çözünürlük	Veri işleme: 600 × 600 dpi Yazdırma: 600 × 600 dpi
Sayfa açıklama dili	Standart: PCL6 emülasyonu, PS3 emülasyonu
Uyumlu protokoller	TCP/IP (IPv4/IPv6)
Uyumlu İşletim Sistemi	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)
Dahili yazı tipleri (seçenekler)	PCL için 80 yazıtipi, PS3 emülasyonu için 136 yazıtipi
Arabirim	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (yüksek hız modu)

Ağ Tarayıcı Özellikleri

Tipi	Renkli tarayıcı
Tarama çözünürlüğü	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi 600 dpi (İtmeli tarama) 50 ila 9,600 dpi *1 (Çekmeli tarama)
Arabirim	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (USB bellek taraması sırasında)
Uyumlu protokoller	TCP/IP (IPv4)
Uyumlu İşletim Sistemi *2	Çekmeli tarama (TWAIN) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012
Çıkış biçimi	(S/B) TIFF, PDF Sıkıştırma yöntemi: açma, G3 (MH), G4 (MMR) (Gri ölçekli/renkli) TIFF, PDF, JPEG (yüksek, orta ve düşük sıkıştırma)
Sürücüsü	TWAIN uyumlu

*1 You must decrease the scan size when increasing the resolution.

*2 There are cases when a connection cannot be established. Please contact your local dealer for more information.

Kablosuz LAN Teknik Özellikleri

Model	MX-C300W/C300WE
Tür	Dahili tür
Uyumluluk standartları	IEEE802.11n/g/b
İletim yöntemi	OFDM (IEEE 802.11n/g), DS-SS (IEEE 802.11b)
İletim frekans aralığı	IEEE802.11n/g/b: 2,4 GHz (1 - 13 kanal)
İletim hızı (standart değer) *	IEEE802.11n maks. 150 Mbps IEEE802.11g maks. 54 Mbps IEEE802.11b maks. 11 Mbps
Güvenlik	WEP, WPA Kişisel, WPA2 Kişisel

* Belirtilen değerler Kablosuz LAN Standardı için maksimum teorik değerlerdir. Değerler gerçek veri iletim hızlarını göstermez.

UPOZORNENIE

Symbole použité v tomto návode

Pre zaistenie bezpečného používania stroja sa v tomto návode používajú rôzne symboly. Symboly pre bezpečnosť sú klasifikované podľa popisu nižšie. Pri čítaní tohoto návodu preto dbajte na riadne porozumenie týmto symbolom.

Význam symbolov



POZOR!
HORÚCE



NEBEZPEČIE PRIVRETIŤ
DBAJTE OPATRNOSTI

Poznámky k napájaniu

VAROVANIE

- Dbajte na to, aby bol sieťový napájací kábel pripojený len do zásuvky, ktorá zodpovedá napätovým a prúdovým požiadavkám. Uistite sa tiež, či je zásuvka riadne uzemnená. Pre pripojenie ďalších zariadení do rovnakej zásuvky nepoužívajte predlžovací kábel alebo rozbočovač. Použitie nevhodného napájania môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

* Požiadavky na napájanie viz typový štítok v ľavom spodnom rohu na ľavej strane stroja.

- Napájací prírodný kábel nepoškodzuje alebo nijak neupravuje. Ukladanie ťažkých predmetov na prírodný kábel, natiahovanie kábla alebo jeho silné ohýbanie kábel poškodí, čo môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

- Nedotýkajte sa napájacieho prírodného kábla vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE

- Pri vyťahovaní sieťového napájacieho kábla za kábel neťahajte. Ťah za kábel by mohol spôsobiť obnaženie alebo pretrhnutie vodičov a toto by mohlo viesť ku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Pokiaľ nebudete stroj dlhšiu dobu používať, vyťahnite pre bezpečnosť napájací sieťový kábel zo zásuvky.

- Pri presúvaní stroja vypnite hlavný vypínač a vyťahnite napájací sieťový kábel zo zásuvky ešte pred presúvaním stroja. Mohlo by dôjsť k poškodeniu napájacieho sieťového kábla a tým ku vzniku nebezpečia požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Poznámky k inštalácii

UPOZORNENIE

- Stroj neinštalujte na nestabilný alebo šikmý povrch. Stroj inštalujte na povrch, ktorý unesie hmotnosť stroja. Hrozilo by nebezpečie úrazu v dôsledku pádu alebo prevrátenia stroja. Pokiaľ sa bude inštalovať voľiteľné príslušenstvo, neinštalujte ho na nerovný povrch, šikmý povrch alebo povrch inak nestabilný. Existovalo by nebezpečie skĺznutia, pádu a prevrátenia. Výrobok inštalujte na plochý, stabilný povrch, ktorý unesie hmotnosť zariadenia.

- Stroj neinštalujte na vlhké alebo prašné miesto. Tu existuje možnosť vzniku požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Pokiaľ sa dostane prach do stroja, môžu byť na kópiách nečistoty a môže dôjsť k poruche stroja.

- Miesta, ktoré sú extrémne horúce, studené, vlhké alebo suché (v blízkosti kúrenia, zvlhčovačov vzduchu, klimatizácií a podobne) Papier môže navlhnúť a vo vnútri stroja sa môže vytvoriť kondenzácia, čo spôsobí záseky papiera a nečistoty na kópiách. Keď sa v miestnosti používa zvlhčovač vzduchu, používajte v tomto zvlhčovači len destilovanú vodu. Pri používaní vody z kohútika budú rozprašované rôzne minerály a nečistoty, a tieto by sa mohli zhromažďovať vo vnútri stroja a prejavovať sa ako nečistoty na kópiách.

- Miesta vystavené priamemu slnečnému osvetlu Mohlo by dochádzať k deformácii plastových dielov a to sa prejaví ako nečistoty na kópiách.

- Miesta s čpavkovými výparmi Inštalácia stroja v blízkosti diazo kopírovacieho stroja môže mať za následok nečisté kópie.

- Stroj neinštalujte na miesto s nedostatočným vetraním. Počas prevádzky sa vo vnútri stroja vytvára malé množstvo ozónu. Vytvorené množstvo ozónu je ale tak malé, že nie je zdraviu škodlivé; počas dlhého kopírovania môže byť napriek tomu cítiť nepríjemný zápach a preto by mal byť stroj nainštalovaný v miestnosti s ventiláciou alebo oknami, aby bola zaistená dostatočná cirkulácia vzduchu. (Zápach by mohol príležitostne spôsobovať bolesti hlavy.)

* Stroj nainštalujte tak, aby ľudia neboli priamo vystavení výstupu vzduchu zo stroja. Pri inštalácii v blízkosti okna dbajte na to, aby nebol stroj vystavený priamemu slnečnému osvetlu.



VAROVANIE

Upozorňuje na nebezpečie ohrozenia života alebo vážneho poranenia.



UPOZORNENIE

Upozorňuje na nebezpečie poranenia alebo poškodenie majetku.



ZAKÁZANÉ
ČINNOSTI



NEROZOBERAJTE




POVINNÉ
ČINNOSTI



Vzdialenosť od steny

Okolo stroja ponechajte dostatočný priestor pre zaistenie servisu a pre riadnu ventiláciu. (Stroj by nemal byť vzdialený od stien menej, ako sú vzdialenosti uvedené na nákrese nižšie.)



Miesta s vibráciami.

Vibrácie by mohli spôsobiť chybný chod stroja.



UPOZORNENIE

- Pre jednoduché pripojenie by mal byť stroj nainštalovaný v blízkosti prístupnej elektrickej zásuvky.
- Stroj pripojte do elektrickej zásuvky, ktorú nepoužívajú žiadne iné elektrické spotrebiče. Keď je do rovnakej zásuvky pripojený svetelný zdroj, jeho svetlo môže kolísať.

Spotrebný materiál



UPOZORNENIE



Tonerovú kazetu nevhadzujte do ohňa.

Toner by sa mohol rozletieť a spôsobiť popálenie.



Tonerovú kazetu skladujte mimo dosah detí.

Poznámky k manipulácii



VAROVANIE



Na stroj neukladajte nádobku s vodou alebo inou kvapalinou alebo kovový predmet, ktorý by mohol spadnúť do stroja.

Pokiaľ dôjde k vyliatiu kvapaliny alebo vniknutiu predmetu do stroja, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.



Nezhadzujte kryty stroja.

Časti s vysokým napätím vo vnútri stroja môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



Stroj žiadnym spôsobom neupravujte.

Mohlo by dôjsť ku zraneniu osôb alebo poškodeniu stroja.



Na čistenie stroja nepoužívajte horľavé spreje.

Keď príde plyn zo spreja do kontaktu s horúcimi elektrickými súčiastkami alebo fixačnou jednotkou vo vnútri stroja, môže dôjsť ku vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.



Pokiaľ si všimnete dym, divného zápachu alebo inej abnormality, stroj nepoužívajte.

Používanie stroja za tohoto stavu môže viesť ku vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.

Okamžite vypnite hlavný vypínač stroja a vyťahnite napájací kábel zo zásuvky.

Zavolajte vášmu predajcovi alebo do najbližšieho autorizovaného servisného strediska.



Keď začína búrka, vypnite hlavný vypínač stroja a vyťahnite napájací kábel zo zásuvky, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom a požiaru dôsledkom blesku.



Pokiaľ sa do stroja dostane kovový predmet alebo kvapalina, vypnite hlavný vypínač stroja a vyťahnite napájací kábel zo zásuvky.

Zavolajte vášmu predajcovi alebo do najbližšieho autorizovaného servisného strediska. Používanie stroja za tohoto stavu môže viesť ku vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE

 **Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja.**
Mohlo by dôjsť k poškodeniu vášho zraku.

 **Neblokujte ventilačné otvory na stroji. Stroj neinštalujte na miesto, kde by došlo k zablokovaniu ventilačných otvorov.**
Zablokovanie ventilačných otvorov by spôsobilo nárast teploty vo vnútri stroja a zvýšilo by sa nebezpečie vzniku požiaru.

 **Fixačná časť je horúca. Pri vyťahovaní zaseknutého papiera sa nedotýkajte fixačnej časti. Dbajte opatrnosti aby nedošlo k popáleniu sa.**

 **Pri zakladaní papiera, vyťahovaní zaseknutého papiera, vykonávaní údržby, zavieraní predných a bočných krytov a zasúvaní a vysúvaní zásobníkov papiera dbajte na to, aby nedošlo k zacviknutiu vašich prstov.**

Upozornenie pre laser

Vlnová dĺžka	790 nm ± 10 nm
Časovanie impulzov	(9,97 μs ± 0,034 μs) / 7 mm
Výstupný výkon	Max 0,6 mW (LD1 + LD2)

Upozornenie

Použitie iného riadenia, iné nastavovanie alebo používanie iných postupov ako je uvedených by mohlo viesť ku vzniku nebezpečného svetelného vyžarovania.

Toto digitálne zariadenie patrí do triedy CLASS 1 LASER PRODUCT (IEC 60825-1 Edition 2-2007)

Upozornenie!

Pri úplnom odpojení od elektrickej siete vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.

Elektrická zásuvka musí byť blízko zariadenia a musí byť ľahko prístupná.

Pre dodržanie noriem EMC musí byť u tohto zariadenia použitý tieňovaný kábel počítačovej siete a USB.

Pre jednoduché odpojenie je treba zariadenie nainštalovať v blízkosti ľahko dostupnej elektrickej zásuvky.

Uvádzané pokyny platia aj pre dodané zvolené príslušenstvá.

Pre používateľov funkcie faxu (Pre MX-C250F/C250FE/C300W/C300WE)

Vyhľadanie o zhode nájdete na adrese:

http://www.sharp.de/doc/MX-C300W_MX-C300WE.pdf

http://www.sharp.de/doc/MX-C250F_MX-C250FE.pdf

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Ak niektoré z vašich telefónnych zariadení nefunguje správne, mali by ste ho ihneď odpojiť od telefónnej linky, pretože by mohlo poškodiť telefónnu sieť.
- Telefón nikdy neinštalujte počas búrky.
- Telefónne konektory nikdy neinštalujte vo vlhkom prostredí, ak nie sú špecificky určené pre vlhké prostredie.
- Nikdy sa nedotýkajte káblov alebo koncoviek telefónu, ak telefónna linka nebola odpojená od siete.
- Pri inštalácii alebo úprave telefónnych liniek postupujte opatrne.
- Telefón nepoužívajte počas búrky (okrem bezdrôtového telefónu). Hrozí malé nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom spôsobeným bleskom.
- Telefón nepoužívajte na nahlásenie úniku plynu, ak sa nachádza v jeho blízkosti.
- Zariadenie neinštalujte v blízkosti vody alebo ak máte mokré ruky. Dávajte pozor, aby sa na zariadenie nevyliali žiadne tekutiny.
- Tieto pokyny si odložte..

Licenčná dohoda

Keď inštalujete software z CD-ROM, objaví sa LICENČNÁ DOHODA. Použitím všetkých alebo ľubovoľnej časti softwaru na CD-ROM alebo v stroji súhlasíte s dodržaním podmienok LICENČNÁ DOHODA.

- Výklad v tomto návode predpokladá, že viete pracovať s PC a s Windows alebo počítačom Macintosh.
- Informácie o vašom operačnom systéme nájdete v návode k operačnému systému alebo využijete online pomocníka.
- Ukážky okien a postupy v tomto návode sa týkajú prednostne Windows 7 v prostredí Windows®. Okná sa môžu odlišovať podľa verzie operačného systému.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkcie. Tieto funkcie však nie sú v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupné.

- Táto príručka obsahuje vysvetlenie k ovládačom PC-Fax a PPD. Treba však pripomenúť, že ovládače PC-Fax a PPD nie sú v niektorých krajinách a regiónoch k dispozícii a neobjavia sa pri inštalácii softvéru. V tomto prípade, ak chcete tieto ovládače používať, nainštalujte verziu v angličtine (English).
- Príprave tohoto návodu bola venovaná značná pozornosť. Pokiaľ máte nejaké pripomienky, kontaktujte prosím vášho predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Tento produkt prešiel prísnu kontrolou kvality a prehliadkami. Keď však aj napriek tomu zistíte nejakú závalu alebo iný problém, kontaktujte prosím predajcu alebo najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Mimo zákonom stanovených prípadov firma SHARP nie je zodpovedná za závalu, ktoré nastanú pri použití produktu alebo jeho doplnkov alebo za poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou produktu alebo jeho doplnkov alebo iné závalu alebo škody, ktoré nastanú použitím produktu.



Výrobky, ktoré nesú označenie ENERGY STAR® boli navrhnuté tak, aby vysoko efektívnym využívaním energie chránili životné prostredie.

Výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky smernice ENERGY STAR® môžu niesť logo vyobrazené vyššie.

Výrobky bez tohoto loga nemusia spĺňať požiadavky smernice ENERGY STAR®.

Tento výrobok je určený len pre komerčné použitie a ako taký nespadá do oblasti Regulation (EC) 1275/2008 zahrňujúci EÚ smernicu 2005/32/EC na požiadavky na ekologické vykonanie pre spotrebu elektrickej energie v režime pripravenosti a v režime vypnutia. Spoločnosť Sharp preto nedoporučuje výrobok pre domáce použitie a pre takéto použitie teda nepreberá žiadne záväzky.

Záruka

Napriek celkovej snahe pripraviť tento návod na obsluhu čo najpresnejšie a čo najužitočnejšie, firma SHARP Corporation nenesie žiadny druh záruky vzhľadom k obsahu návodu. Všetky informácie tu uvedené môžu byť predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Firma SHARP nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody, priame alebo nepriame, ktoré vznikli priamo alebo vo vzťahu k používaniu tohoto návodu na obsluhu.

© Copyright SHARP Corporation 2013. Všetky práva vyhradené. Reprodukcie, úpravy alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou prípadov, na ktoré sa autorské práva nevzťahujú.

Bezdrôtová sieť LAN (Pre MX-C300W/C300WE)

V niektorých prostrediach používania sa môže skrátiť komunikačný dosah bezdrôtovej siete LAN alebo komunikácia nemusí byť možná. Príčinou môžu byť tieniace materiály, miesto inštalácie, účinky okolitého rádiového šumu, rýchlosť prenosu údajov a iné faktory.

Emisia akustického hluku

Hodnoty hlučnosti

Nasledujúca časť obsahuje hodnoty emisií hluku namerané podľa normy ISO 7779.

Hladina akustického výkonu L_{WAd}

	MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
Prevádzka (nepretržitá tlač)	7,07 B	7,06 B
Pohotovostný režim (Režim nízkeho výkonu)	-	-


Hladina akustického tlaku L_{pAm}

		MX-C250E/F/FE	MX-C300E/W/WE
Prevádzka (nepretržitá tlač)	Miesto pri stroji	55 dB	55 dB
Pohotovostný režim	Miesto pri stroji	-	-

- Prevádzka: s voľbou MX-CS11.
- Pohotovostný: "-" = Nižší než hladina hluku prostredia.

Spotrebné materiály

Štandardné spotrebné materiály, ktoré môžu byť dopĺňované používateľom, zahŕňajú papier a tonerové kazety. Používajte výhradne tonerové kazety a transparentnú fóliu špecifikovanú firmou SHARP.



Skladovanie spotrebných materiálov

Správne skladovanie

1. Spotrebné materiály skladujte na mieste, ktoré je:
 - čisté a suché,
 - na ktorom je stála teplota,
 - ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému svitu.
2. Papier skladujte v obale a položený na plochu.
3. Papier skladovaný v balíkoch uložený na výšku alebo papier bez obalu sa môže pokrčiť alebo zvlhnuť, čo môže viesť k zasekávaniu papiera.

Skladovanie tonerových kaziet

Novú kazetu s tonerom skladujte vo vodorovnej polohe hornou stranou hore. Kazetu s tonerom neskladujte nastojato. Keď je skladovaná nastojato, nemusel by sa toner v kazete rovnomerne rozložiť i po riadnom pretrepaní a zostal by zachytený v kazete a nedostal by sa von.

Dodávky náhradných dielov a spotrebných materiálov

Dodávka náhradných dielov pre opravy zariadenia je garantovaná minimálne po dobu 7 rokov od zastavenia výroby. Náhradné diely sú tie diely, ktoré sa môžu poškodiť v rámci normálneho používania produktu, pričom tie diely, ktoré normálne prekračujú životnosť produktu, nie sú považované za náhradné diely. Spotrebné materiály sú k dispozícii tiež po dobu 7 rokov od zastavenia výroby.

Informácie o likvidácii pre užívateľov (domácnosti)

Upozornenie: Váš produkt je označený týmto symbolom. Znamená to, že použité elektrické a elektronické zariadenia by nemali byť miešané s bežným domovým odpadom. Pre tieto produkty existuje zvláštny zberný systém.

V Európskej únii

Upozornenie: Keď chcete toto zariadenie zlikvidovať, nepoužívajte normálny kontajner na domový odpad! Použitie elektrické a elektronické zariadenia musia byť zlikvidované zvlášť a v súlade s legislatívou, ktorá požaduje riadnu likvidáciu, obnovenie a recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení. Podľa implementácie členskými štátmi môžu súkromné domácnosti vracať použité elektrické a elektronické zariadenia do príslušných zberných stredísk zadarmo*. V niektorých krajinách* môžu váš starý produkt prevziať aj maloobchodní predajci, pokiaľ si kúpite podobný nový produkt.



* Pre získanie ďalších informácií kontaktujte vaše miestne úrady. Keď vaše elektrické alebo elektronické zariadenie obsahuje batérie alebo akumulátory, zlikvidujte ich podľa miestnych predpisov. Správnu likvidáciu tohoto produktu napomáhate tomu, že odpad podstúpi správne spracovanie, obnovenie a recykláciu a zabránite tak možným negatívnym vplyvom na životnom prostredí a ľudskom zdraví, ktoré by mohli nastať nesprávnym nakladaním s odpadom.

V krajinách mimo Európskej únie

Keď si prajete zlikvidovať tento produkt, kontaktujte vaše miestne úrady a opýtajte sa na správnu metódu likvidácie.

Informácie o likvidácii pre firmy

V Európskej únii

Keď je produkt používaný pre účely podnikania a chcete ho zlikvidovať: Kontaktujte vášho predajcu SHARP, ktorý vás bude informovať o prevzatí produktu. Za vrátenie a recykláciu produktu možno budete musieť zaplatiť. Malé produkty (v malom množstve) môžu byť možno odovzdané v miestnych zberných strediskách.

V krajinách mimo Európskej únie

Keď sa chcete zbaviť tohto produktu, kontaktujte miestne úrady a opýtajte sa na správne metódy likvidácie.

Zapnutie a vypnutie

Zapnutie napájania


Prepnite hlavný vypínač do polohy "I".

Vypnutie napájania

Prepnite hlavný vypínač do polohy "O".



- Skôr než pomocou hlavného vypínača vypnete napájanie, uistite sa, že na ovládacom paneli nesvieti indikátor údajov ani kontrolná ryska.
- Keď sa používa funkcia faxu, hlavný vypínač ponechajte vždy v polohe „zapnutý“.



Návody na obsluhu

Pokyny k obsluhu sú rozdelené do nasledujúcich troch častí.

Pred použitím stroja

Úvodný návod: tento návod

Tento návod obsahuje upozornenie na bezpečnosť pri používaní, popisuje jednotlivé časti stroja a spôsob zapnutia/vypnutia. Návod taktiež obsahuje dôležité informácie pre osoby, ktoré sú zodpovedné za údržbu stroja. Tento návod si prečítajte ešte pred tým, ako začnete stroj používať.

Tlač a faxovanie z počítača

Návod na inštaláciu software (PDF)

Tento návod popisuje ako nainštalovať rôzne ovládače potrebné k tomu, aby mohol byť stroj používaný ako tlačiareň, ako sieťový skener alebo ako fax. Túto časť si prečítajte v prípade, keď budete stroj používať v spojení s počítačom. Návod na inštaláciu softwaru je umiestnený na disku "Software CD-ROM".

Pokyny k obsluhu

Návod na používanie (PDF)

Informácie týkajúce sa funkcie kopírovania, faxovania a ďalších rôznych funkcií, ktoré stroj ponúka boli zhrnuté do PDF súboru s názvom [Návod na používanie]. Návod na používanie si prečítajte na zoznamenie sa s obsluhou stroja, keď sa chcete dozvedieť viac o jeho funkciách, alebo keď máte pri obsluhu nejaké problémy. MX-2314N: [Návod na používanie] je na disku "manual CD-ROM". MX-2614N/MX-3114N: [Návod na používanie] sa stiahne zo zariadenia samočinne.

Ako čítať Návod na používanie

Návod na používanie na prídavnom disku CD-ROM poskytuje podrobné pokyny na ovládanie tohto zariadenia. Návod na používanie je v PDF formáte.

Vložte dodaný disk CD-ROM do svojej diskovej jednotky. CD-ROM sa spustí automaticky.

Ak sa automaticky nespustí, dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM alebo si nechajte zobrazit' obsah disku CD-ROM a dvakrát kliknite na "index.html".

Aby ste si mohli pozrieť návod v PDF formáte, je potrebné mať Acrobat Reader alebo Adobe Reader od spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Ak v počítači nemáte niektorý z uvedených programov, môžete si programy stiahnuť z nasledujúcej stránky URL: <http://www.adobe.com/>

Továrenské nastavenie hesiel

Pri prístupe do nastavenia systému je potreba sa prihlásiť ako administrátor použitím hesla administrátora. Nastavenie systému je možné konfigurovať cez webové stránky rovnako ako na ovládacom paneli. Po nastavení stroja zmeňte heslo podľa časti [NASTAVENIE SYSTÉMU] v návode Sprievodca ovládaním.

Heslo na prihlásenie sa na stroji

Východzie továrenské nastavenie je "00000".

Heslo na prihlásenie sa z počítača

Cez web prehliadač je možné sa prihlásiť k dvom účtom: "Administrátor" a "Užívateľ". Továrne východzie heslá pre obidva účty sú uvedené vpravo. Po prihlásení sa ako "Administrátor" je možné spravovať všetky nastavenia dostupné cez web prehliadač.

	Nastavenie účtu	Nastavenie hesla
Užívateľ	users	users
Administrátor	admin	admin



Dbajte na to, aby ste si nové heslo dobre zapamätali.

PARAMETRE

Parametre zariadení / parametre kopírky

Model	MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE
Typ	Stolný
Farebný	Plnofarebný
Tlačová metóda	Elektrofotografický systém (laser)
Rozlíšenie skenovania	Skenovanie: (Sklo) 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi (Podávač dokumentov) 600 × 600 dpi, 600 × 300 dpi Tlač: 600 × 600 dpi
Gradácia	Skenovanie: 256 úrovní / Tlač: ekvivalentné 256 úrovní
Veľkosť originálu	Max. A4 (8-1/2"×11") / voľné listy, viazané dokumenty
Veľkosť kópií	A4 do A5 (8-1/2"×14" do 5-1/2" × 8-1/2") priehľadná fólia, ťažký papier, obálky Zásobník 1-2: A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Bočný vstup: 216 mm × 356 mm (8-1/2" × 14") do A6, Priehľadná fólia, ťažký papier, obálky Tlačové okraje (predný okraj): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64") Tlačové okraje (zadný okraj): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64") Predný okraj / zadný okraj: celkom 8 mm (21/64") alebo menej Blízky okraj / vzdialený okraj: celkom 8 mm (21/64") alebo menej
Doba nahrievania	29 sekúnd ● Doba sa môže líšiť v závislosti na okolitom prostredí.
Doba pre zhotovenie prvej kópie	Č/B: 10 sekúnd Farebné: 18 sekúnd ● Doba sa môže odlišovať v závislosti na stavu stroja. ● Podávanie hárkov A4 (8-1/2" × 11") na výšku.
Rýchlosti nepretržitého kopírovania*	MX-C250E/C250F/C250FE 25 kópií/min. MX-C300E/C300W/C300WE 30 kópií/min. * Priebežná rýchlosť pri použití rovnakého originálu. Výstup zo stroja sa môže vzhľadom k nastaveniu kvality obrazu na chvíľu zastaviť.
Rozmery kopírovania	Rovnaký rozmer: 1:1 ± 0,8 % Zväčšenie: 115 %, 122 %, 141 %, 200 % Zmenšenie: 50 %, 70 %, 81 %, 86 % Premenná: 25 do 400 % (25 - 200 % pri použití automatického podávača SPFF/RSPF) v krokoch po 1%, celkom 376 krokov.
Zásobník papiera / kapacita	250 listov v jednom zásobníku plus pomocný zásobník 50 listov ● Pri použití papiera 80 g/m ² (21 lbs.)
Maximálna zásoba papiera	750 listov v 2 zásobníkoch plus pomocný zásobník 50 listov papiera ● Pri použití papiera 80 g/m ² (21 lbs.)
Predvoľba počtu kópií	Max. 999 kópií
Pamäť	512 MB
Okolité prostredie	10 °C (54 °F) do 35 °C (91 °F) (20 % do 60 % RH) 10 °C (54 °F) do 30 °C (86 °F) (85 % RH)
Požadované napájanie	Miestne napájacie napätie ± 10 % (Požiadavky na napájanie viz štítk s menovanými hodnotami na ľavom rohu ľavej strane základného stroja.) Spotreba energie Max. 1150 W (220-240 V) (vrátane voliteľného príslušenstva)
Rozmery	MX-C250E/C250F/C250FE: 429 mm (š) × 509 mm (hl) × 398 mm (v) (16-57/64" (š) × 20-3/64" (hl) × 15-43/64" (v)) MX-C300E/C300W/C300WE: 429 mm (š) × 509 mm (hl) × 421 mm (v) (16-57/64" (š) × 20-3/64" (hl) × 16-37/64" (v))
Hmotnosť	MX-C250E/C250F/C250FE: Asi 28 kg (61,8 lbs.) MX-C300E/C300W/C300WE: Asi 29 kg (64,0 lbs.)
Celkové rozmery	640 mm (š) × 509 mm (hl) (25-13/64" (š) × 20-3/64" (hl)) (Keď je pomocný zásobník vysunutý)

Automatický podávač dokumentov

Typ podávača dokumentov	MX-C250E/C250F/C250FE: Jednostranný podávač (SPF) MX-C300E/C300W/C300WE: Obracací jednostranný podávač (RSPF)
Formáty originálov	A4 do A5 (8-1/2" × 14" do 5-1/2" × 8-1/2"), Vizitka (MX-C300E/C300W/C300WE lba: 51 × 89 mm do 55 × 91 mm (2" × 3-1/2" do 2-1/6" × 3-19/32"))
Typ originálov	50 g/m ² (13 lbs. bond) do 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Kapacita	MX-C250E/C250F/C250FE: 35 listov (80 g/m ² (21 lbs.)) MX-C300E/C300W/C300WE: 50 listov (80 g/m ² (21 lbs.)) Vizitka (MX-C300E/C300W/C300WE lba: 25 listov (0,2 mm (0,008")/listov) (Max. 6,5 mm (0,266"))
Rýchlosť skenovania (kopírovanie)	Č/B: jednostranné listov/min. (A4, 600 × 300 dpi) Farebné: 9 jednostranné listov/min. (A4, 600 × 300 dpi)

Zásobník (Voliteľný doplnok)

Model	Jednotka na podávanie papiera (na 500 hárkov) (MX-CS11)
Formát papiera	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Použiteľný papier	60 g/m ² (16 lbs. bond) do 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Kapacita	500 listov ● Pri použití papiera 80 g/m ² (21 lbs.)
Rozmery	427 mm (š) × 505 mm (hl) × 151 mm (v) (16-13/16" (š) × 19-57/64" (hl) × 5-61/64" (v))
Hmotnosť	Asi 5 kg (11,1 lbs.)

Technické parametre faxu

Model	MX-C250F/C250FE/MX-C300W/C300WE
Využiteľné linky	Bežné telefónne linky verejnej komunovanej telefónnej siete (PSTN), súkromné pobočkové ústredne (PBX)
Prenosová rýchlosť	Super G3: 33,6 kb/s, G3: 14,4 kb/s
Spôsob kódovania	MH, MR, MMR, JBIG
Veľkosť predlohy určenej na prenos	Super G3 / G3
Registrovaná veľkosť papiera	A4 (8-1/2" × 11") (preniesť možno papierovú predlohu s max. dĺžkou 500 mm (jednostranne len))
Registered paper size	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Dĺžka prenosu	Asi 2 sekundy * (A4 (8-1/2" × 11") štandardný papier Sharp, normálne znaky, Super G3 (JBIG))
Pamäť	8 MB
Poznámky	Adresa Max. 300 entries (vrátane skupinovej voľby pre fax)

* Vyhovuje podmienkam prenosu faxov triedy Super G3 prenosovou rýchlosťou 33,6 kb/s, ktorý štandardizoval sektor štandardizácie telekomunikácií Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU-T). Je to rýchlosť, ktorou sa odosiela A4 (8-1/2" × 11") formát predlohy obsahujúci cca 700 znakov štandardnej kvality (8 × 3,85 mm/znak) vo vysokorychlostnom režime (33,6 kb/s). Je to prenosová rýchlosť, ktorou sa prenášajú len obrazové informácie predlohy, a nezahŕňa čas, ktorý je potrebný na riadenie prenosu dát. Skutočný čas, ktorý je potrebný na prenos, závisí od obsahu textu, typu faxového zariadenia na strane príjemcu a od stavu telefónnych liniek.

Parametre sieťovej tlačiarne

Rýchlosť nepretržitej tlače	Rovnaká ako rýchlosť nepretržitého kopírovania
Rozlíšenie	Spracovanie dát: 600 × 600 dpi Tlač: 600 × 600 dpi
Typ ovládača tlačiarne	Štandardný: Emulácia PCL6, emulácia PS3
Podporované protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6)
Podporované operačné systémy	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)
Písma (voliteľné)	80 fontov pre PCL, 136 fontov pre PS3 emuláciu
Port rozhrania	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (high speed mode)

Parametre sieťového skenera

Typ	Farebný skener
Rozlíšenie skenovania	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi 600 dpi (odoslanie skenovania) 50 do 9,600 dpi *1 (prívolanie skenovania)
Port rozhrania	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (pri skenovaní do USB pamäte)
Podporované protokoly	TCP/IP (IPv4)
Podporované operačné systémy *2	Prívolanie skenovania (TWAIN) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012
Output format	(Č/B) TIFF, PDF Pomer kompresie: žiadne, G3 (MH), G4 (MMR) (Odtieň sivej/farebne) TIFF, PDF, JPEG (vysoká, stredná, nízka kompresia)
Ovládač	TWAIN kompatibilný

*1 Pri zvyšovaní rozlíšenia musíte zmenšiť veľkosť skenovania.

*2 Môžu nastať prípady, kedy nie je možné spojenie uskutočniť. Ďalšie informácie vám povie váš predajca.

Technické parametre bezdrôtovej siete LAN

Model	MX-C300W/C300WE
Type	Zabudovaný typ
Kompatibilita so štandardmi	IEEE802.11n/g/b
Spôsob prenosu	OFDM (IEEE 802.11n/g), DS-SS (IEEE 802.11b)
Rozsah prenosovej frekvencie	IEEE802.11n/g/b: 2,4 GHz (1 - 13 kanálov)
Transmission speed (value of standard) *	IEEE802.11n max. 150 Mb/s IEEE802.11g max. 54 Mb/s IEEE802.11b max. 11 Mb/s
Zabezpečenie	WEP, WPA Personal, WPA2 Personal

* Uvedené hodnoty sú maximálne teoretické hodnoty bezdrôtovej siete LAN. Hodnoty nepredstavujú skutočnú rýchlosť prenosu údajov.

ATENȚIE

Simboluri utilizate în acest manual

Pentru a asigura utilizarea în siguranță a echipamentului, acest manual utilizează o varietate de simboluri de siguranță. Simbolurile de siguranță sunt clasificate așa cum este explicat mai jos. Asigurați-vă că ați înțeles semnificația acestora atunci când citiți manualul.

Semnificații ale simbolurilor



PRECAUTII!
FIERBINTE



LOC DE APUCAT
PASTRATI LIBER

Note despre cerințe în privința puterii necesare

ATENȚIE

- Asigurați-vă că ați conectat echipamentul numai la o priză de curent care îndeplinește cerințele de exploatare ale echipamentului în ceea ce privește tensiunea necesară. Desemenea asigurați-vă că priza de curent are împământare. Nu utilizați un cablu prelungitor pentru a conecta alte echipamente la priza la care este conectat echipamentul. Utilizarea unui cablu de alimentare necorespunzător poate genera foc sau electrocutare.
* Pentru cerințele de exploatare ale echipamentului consultați plăcuța de identificare din partea stângă jos a lateralului stâng al echipamentului.

- Nu deteriorați sau modificați cablul de alimentare. Plasarea unor obiecte grele pe cablul de alimentare, tragerea lui sau îndoirea forțată a acestuia îl vor deteriora putând genera scurt-circuite sau foc.

- Nu introduceți sau scoateți din priză cablul de alimentare având mâinile ude. Puteti să vă electrocutați.

PRECAUTII

- Când scoateți cablul de alimentare din priză nu trageți de cablu. Dacă trageți de cablu acesta se poate rupe și există pericolul de electrocutare sau foc.

- Dacă nu veți utiliza echipamentul pentru o perioadă mai lungă de timp, asigurați-vă că ați scos cablul de alimentare din priză, pentru siguranță.

- Când mutați echipamentul, opriți-l de la buton și scoateți cablul de alimentare din priză, înainte de a-l muta. Cablul de alimentare poate fi deteriorat existând riscul de electrocutare sau incendiu.

Note pentru instalare

PRECAUTII

- Nu instalați echipamentul pe o suprafață instabilă sau înclinată. Instalați echipamentul pe o suprafață ce permite susținerea greutății acestuia. Există risc de ranire dacă echipamentul cade sau se rastoarnă. Dacă trebuie instalate accesoriile optionale, nu le instalați pe o podea care nu este plană, este înclinată sau este instabilă. Există riscul de alunecare, cadere sau rasturnare. Instalați echipamentele pe o suprafață plană, stabilă ce poate susține greutatea echipamentului.
- Nu instalați echipamentul într-o zonă umedă sau cu praf. Există riscul de electrocutare sau de incendiu. Dacă patrunde praf în echipament, poate cauza pete murdare pe copie/print sau chiar defectiuni.
- Locurile care sunt foarte calde, reci, umede sau (langa surse de căldură, umidificatoare, aparate de aer condiționat, etc.) Hartia va deveni umedă și poate apărea condens în interiorul echipamentului, lucru care poate cauza blocaje sau pete pe documentele tipărite. Dacă zona în care este amplasat echipamentul are un umidificator ultrasonic, utilizați apă distilată în umidificator. Dacă veți utiliza apă de la robinet, mineralele sau alte impurități continute de aceasta pot genera pete de murdărie pe documentele tipărite.
- Locații expuse la lumina directă a soarelui Componentele de plastic pot fi deformate, ceea ce poate genera pete pe documentele tipărite.
- Locații cu gaz de amoniac Instalarea echipamentului lângă un aparat de copiere diazo poate genera pete pe documentele tipărite.
- Nu instalați echipamentul într-o locație prost ventilată. În timpul tipăririi se creează o cantitate mică de ozon în interiorul echipamentului. Cantitatea de ozon creată nu este suficientă pentru a fi periculoasă; totuși poate fi simțit un miros neplăcut în timpul unor lucrări mari de tipărire și de aceea este recomandat ca echipamentul să fie instalat într-o încăpere dotată cu ventilație sau care are ferestre de mari dimensiuni pentru a asigura circulația aerului. (Mirosul poate cauza ocazional dureri de cap.)
* Instalați echipamentul în apropierea unui perete astfel încât oamenii să nu fie expuși în mod direct evacuării aerului din echipament. Dacă este instalat lângă o fereastră asigurați-vă că echipamentul nu este expus la lumina solară directă.

ATENȚIE

Indică un risc mare de ranire sau caz de deces.

PRECAUTII

Indică un risc de ranire sau distrugere de lucruri/obiecte.



ACTIUNI
INTERZISE




NU
DEZASAMBLATI



ACTIUNI
OBLIGATORII



Langa un perete
Asigurați-vă că ați lăsat destul spațiu de ventilație în jurul echipamentului pentru acces în caz de intervenție de service sau pentru ventilație. (Echipamentul nu ar trebui să fie mai aproape decât distanțele de la zid indicate mai jos.)



Locații supuse vibrațiilor.
Vibrațiile pot genera erori de exploatare.

PRECAUTII

- Echipamentul trebuie instalat în apropierea unei prize electrice, accesibile ușor, pentru o conectare facilă.
- Conectați echipamentul la o priză de curent care nu este utilizată pentru alte echipamente electrice. În cazul în care o sursă de lumină este alimentată la aceeași priză lumină furnizată de aceasta ar putea să palpaie.

Despre consumabile

PRECAUTII



Nu aruncați în foc cartușul de toner.
Tonerul poate să se disipe în aer și cauza arsuri.



Depozitați cartușul de toner în locuri inaccesibile copiilor.

Precauțiuni la manipulare

ATENȚIE



Nu plasați un recipient cu apă sau alt lichid, sau obiecte de metal ce pot cădea în interiorul echipamentului.
Dacă lichidul curge sau obiectele cad în interiorul echipamentului, pot genera scurt-circuite sau foc.



Nu scoateți carcasa echipamentului.
Componente din echipament, alimentate la tensiune înaltă, pot duce la electrocutare.



Nu efectuați modificări ale echipamentului.
Puteti să vă răniți sau să deteriorați echipamentul.



Nu utilizați spray cu substanțe volatile pentru a curăța echipamentul.
Dacă gazul din spray vine în contact cu componente fierbinți din echipament sau cu cuptorul acestuia, poate apărea pericolul de electrocutare sau foc.



Dacă observați fum, un miros ciudat sau alte anomalii la echipament.
Dacă este utilizat în aceste condiții, pot rezulta electrocutări sau foc. Opriți imediat echipamentul de la buton și scoateți-l din priză. Contactați furnizorul dumneavoastră sau cel mai apropiat centru de service autorizat.



Dacă începe o furtună cu fulgere, opriți echipamentul de la buton și scoateți-l din priză pentru a preveni apariția electrocutării și a focului, datorate fulgerelor.



Dacă o bucată de metal sau apă cad în echipament, opriți-l de la buton și apoi scoateți-l din priză.
Contactați furnizorul dumneavoastră sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Dacă este utilizat în aceste condiții, pot rezulta electrocutări sau foc.

PRECAUTII



Nu priviti direct in sursa de lumina.
Daca faceti acest lucru puteti suferi leziuni oculare.



Nu blocati fantele de ventilare ale echipamentului. Nu instalati echipamentul intr-o zona care poate bloca fantele de ventilare.
Blocarea fantelor de ventilare poate duce la incalzirea echipamentului existand riscul de incendiu.



Cuptorul este fierbinte. Cand indepartati un blocaj, nu atingeti cuptorul. Aveti grija sa nu va ardeti.



Cand alimentati hartia, indepartati un blocaj, efectuati mentenanta, inchideti capacul frontal si cele laterale si inchideti sau indepartati tavile de alimentare, aveti grija sa nu va prindeti degetele.

Informatii Laser

Lungimea undeii	790 nm ± 10 nm
Numar de impulsuri	(9,97 μs ± 0,034 μs) / 7 mm
Puterea de iesire	Max 0,6 mW (LD1 + LD2)

Avertizare

Folosirea altor setari sau realizarea altor proceduri decat cele specificate pot provoca expunerea necontrolata la radiatii laser.

Acest Echipament Digital este CLASS 1 LASER PRODUCT (IEC 60825-1 Edition 2-2007)

Atentie!

Pentru deconectarea electrica completa, scoateti stecherul din priza. Priza de alimentare cu energie electrica trebuie sa fie instalata aproape de echipament si trebuie sa fie usor accesibila.

Trebuie folosite cabluri ecranate cu acest echipament in conformitate cu standardele EMC.

Echipamentul trebuie instalat in apropierea unei prize, pentru a putea fi deconectat usor in caz de urgenta.

Fiecare instructiune este valabila si pentru optionalele utilizate impreuna cu acest echipament.

Pentru utilizatorii functiei fax (Pentru MX-C250F/C250FE/C300W/C300WE)

Declaratia de conformitate poate fi consultata la adresa:
http://www.sharp.de/doc/MX-C300W_MX-C300WE.pdf
http://www.sharp.de/doc/MX-C250F_MX-C250FE.pdf

Instructiuni importante de siguranta

- Dacă unul dintre echipamentele dumneavoastra telefonice nu funcționează corect, acesta trebuie să fie imediat deconectat de la linie telefonică, deoarece poate afecta funcționarea rețelei de telefonie.
- Nu instalați niciodată un cablaj telefonic în timpul unei furtuni cu fulgere.
- Nu instalați niciodată prize de telefon în locații umede dacă respectiva priză nu este proiectată pentru a funcționa în spații cu umiditate ridicată.
- Nu atingeți niciodată firele sau bornele de telefon neizolate cu excepția cazului în care linia telefonică a fost deconectată de la interfața rețelei.
- La instalarea sau modificarea liniilor telefonice se recomandă să fiți prudenți.
- Evitați utilizarea telefonului (altul decât un telefon fără fir) în timpul unei furtuni cu fulgere și tunete. Posibil pericol de electrocutare datorită fulgerelor.
- Nu utilizați telefonul pentru a raporta o scurgere de gaze, dacă aparatul se află în apropierea zonei în care a apărut scurgerea.
- Nu instalați și nu utilizați aparatul în apropierea apei, sau dacă sunteți ud. Fiți atenți, nu vărsați lichide pe aparat.
- Păstrați aceste instrucțiuni.

Software license

SOFTWARE LICENSE va aparea cand instalati softul de pe CD-ROM. Utilizand softul de pe CD-ROM sau din echipament integral sau partial, sunteți de acord cu responsabilitatile legale si termenii din SOFTWARE LICENSE.

- Explicatiile din acest manual pornesc de la premiza ca sunteți familiarizat si utilizati calculator cu sistem de operare Windows sau Macintosh.
- Pentru informatii despre sistemul dvs. de operare consultati manualul sistemului de operare sau functia Ajutor online.
- Explicatiile ecranelor sau procedurilor in mediul Windows® sunt cele corespunzatoare Windows 7. Ecranele pot fi diferite functie de versiunea sistemului dvs. de operare sau a aplicatiei software.
- Acest manual contine referinte la functia de fax. Totusi tineti cont de faptul ca aceasta functie poate sa nu fie disponibila in anumite tari sau regiuni.
- Acest manual contine explicatii pentru driverul PC-Fax si driverul PPD. Totusi, in anumite regiuni sau tari driverele PC-Fax si PPD nu sunt disponibile si nu vor aparea in lista de softuri disponibile pentru instalare.

In acest caz, daca doriti sa instalati aceste drivere, instalati versiunea lor in limba Engleza.

- A fost acordata o importanta deosebita la pregatirea acestui manual. Daca aveti orice comentarii sau plangeri despre acest manual, va rog contactati dealerul dvs sau cel mai apropiat centru de service SHARP.

- Acest produs a trecut printr-un control strict al calitatii si proceduri de inspectie. In cazul unui eveniment putin probabil ca un defect sau alta problema sa fie descoperite, va rog contactati dealerul dvs sau cel mai apropiat centru service SHARP.
- In conformitate cu legile in vigoare, SHARP nu este responsabil pentru erorile care apar in timpul utilizarii produsului sau a optionalelor sale, sau erorile din timpul utilizarii incorecte a produsului si a optionalelor sale, sau alte erori, sau pentru orice defectiune care apare in timpul utilizarii produsului.



Produsele care au afisata marca ENERGY STAR® sunt create sa protejeze mediul inconjurator prin gradul inalt de eficienta energetica (consumul scazut de energie electrica).

Produsele conforme cu normele ENERGY STAR® poarta logo-ul prezentat mai sus.

Produsele care nu au acest logo ar putea sa nu fie conforme cu normele ENERGY STAR®.

Acest produs este destinat pentru aplicatii comerciale si ca atare se substituie Reglementarii (EC) 1275/2008 ce implementeaza Directiva EU 2005/32/EC in ceea ce priveste cerintele ecologice referitoare la consumul de energie. Sharp nu recomanda acest produs pentru utilizari domestice si nu va accepta solicitari de daune in astfel de cazuri.

Garantie

Deoarece au fost depuse toate eforturile pentru ca informatiile continute in acest manual sa fie cat mai exacte si utile cu putinta, SHARP Corporation nu garanteaza in nici un fel continutul acestuia. Toate informatiile incluse in acest manual pot fi modificate fara notificare prealabila. SHARP nu este responsabil pentru nici o pierdere sau dauna, directa sau indirecta, ce rezulta din utilizarea acestui manual.

© Copyright SHARP Corporation 2013. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea fara accept scris este interzisa, cu exceptia prevederilor legale in ceea ce proveste drepturile de autor.

LAN wireless (Pentru MX-C300W/C300WE)

Domeniul de comunicare în rețeaua LAN wireless se poate reduce sau comunicarea nu va fi posibilă în anumite medii de utilizare din cauza materialelor de ecranare, locației de instalare, efectelor zgomotului ambiental generat de frecvențele radio, vitezei de transmisie a datelor, precum și a altor factori.

Emisii de zgomot

Emisii acustice

Următoarele indică valorile de emisie zgomot măsurate conform ISO7779.

Nivel putere sunet L_{WAd}

	MX-C250E/C250F/ C250FE	MX-C300E/C300W/ C300WE
Funcționare (tiparire continua)	7,07 B	7,06 B
Mod asteptare (Mod de redus nivelul de putere)	-	-

Sound pressure level L_{pAm}

		MX-C250E/C250F/ C250FE	MX-C300E/C300W/ C300WE
Funcționare (tiparire continua)	Pozitie spectator	55 dB	55 dB
Mod asteptare	Pozitie spectator	-	-

- Funcționare: cu opțiunea MX-CS11.
- Stare de veghe: "-"=mai puțin decât zgomotul de fundal.

Consumabile

Consumabilele standard pentru acest echipament care pot fi înlocuite de către utilizator includ hârtia și cartușele de toner. Asigurați-vă că utilizați numai cartușe de toner și folii transparente recomandate de către SHARP.




Pentru cele mai bune rezultate la copiere folosiți numai Consumabilele Originale. Căutați eticheta Genuine Supplies pe cutia de toner.

GENUINE SUPPLIES

Stocarea consumabilelor Stocarea corespunzătoare

1. Stocați consumabilele într-o locație care este:
 - curată și uscată,
 - la o temperatură constantă,
 - care nu este expusă direct la lumina solară.
2. Stocați hârtia în ambalaj corespunzător.
3. Hârtia stocată în afara ambalajului sau cutiei se poate ondula sau umezi, putând rezulta blocaje ale hârtiei.

Stocarea cartuselor de toner

Depozitați un cartus de toner nou în poziție orizontală cu partea superioară în sus. Nu depozitați cartusul de toner în picioare. Dacă este depozitat în picioare tonerul poate să nu se distribuie egal în cartus chiar dacă îl scuturați cu putere, și va rămâne blocat în cartus.

Furnizarea de piese de schimb și consumabile

Furnizarea de piese de schimb pentru reparații a echipamentului este garantată pentru cel puțin 7 ani de la terminarea producției. Piese de schimb sunt acele piese ale echipamentului care se defectează în cazul utilizării normale a produsului, pe când acele piese care depășesc limita de viață a echipamentului nu sunt considerate piese de schimb. De asemenea, consumabilele sunt disponibile 7 ani de la terminarea producției.

Informații pentru utilizatorii casnici

Atenție: Produsul dumneavoastră este marcat cu acest simbol care indică că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile casnice.

Pentru aceste produse există un sistem separat de colectare.

În Uniunea Europeană

Atenție: Dacă doriți să aruncați acest echipament, vă rugăm să nu folosiți recipientul de gunoi uzual! Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie eliminate separat, în conformitate cu legislația în vigoare care impune tratarea, valorificarea și reciclarea corespunzătoare a acestora.

În urma implementării legislației de către statele membre UE, utilizatorii casnici din acestea pot preda gratuit* echipamentele electrice și electronice uzate la centrele de colectare autorizate. În anumite țări* magazinele locale preiau produsul uzat la achiziționarea unui alt produs similar.

* Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați autoritatea locală. Dacă echipamentele dumneavoastră electrice și electronice uzate au baterii sau acumulatori, acestea/aceștia trebuie eliminate/eliminați separat în conformitate cu reglementările locale. Eliminând acest produs în mod corect contribuiți la tratarea, valorificarea și reciclarea corespunzătoare a deșeurilor, prevenind astfel efectele negative asupra sănătății umane și a mediului care pot apărea în urma managementului necorespunzător al deșeurilor.

În alte țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să aruncați acest produs, vă rugăm contactați autoritatea locală pentru a afla care este metoda corectă de eliminare.

Informații pentru utilizatorii profesionali

În Uniunea Europeană

Dacă produsul este de uz profesional și doriți să îl aruncați: Vă rugăm contactați distribuitorul SHARP care vă va furniza informații privind preluarea produsului. Este posibil să vi se ceară să acoperiți cheltuielile ocazionate de preluare și reciclare. Produsele de mici dimensiuni (și cantitățile mici) pot fi preluate de centrele de colectare locale.

În alte țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să aruncați acest produs, vă rugăm contactați autoritatea locală pentru a afla care este metoda corectă de eliminare.

Pornirea și oprirea echipamentului


Pornirea echipamentului

Puneți comutatorul de alimentare principal în poziția " | ”.

Oprirea echipamentului

Apăsăți tasta [ALIMENTARE] (○) pentru a porni echipamentul.

- Înainte de a opri întrerupătorul de alimentare cu energie electrică, asigurați-vă că indicatorul de date și indicatorul de linie sunt dezactivate pe panoul de operare.
- Când utilizați funcțiile de fax, puneți întotdeauna comutatorul de alimentare principal în poziția "on".



Cum să utilizați Ghidul operational

Instrucțiunile din acest manual sunt separate în următoarele trei secțiuni.

Tipărirea și transmiterea de faxuri de la un calculator Ghid de Start: acest manual

Această secțiune prezintă precauțiile care trebuie luate pentru a utiliza în siguranță echipamentul, partile componente precum și modul de pornire/oprire al acestuia. Această secțiune conține de asemenea informații importante pentru persoana care este responsabilă de întreținerea echipamentului. Cititi această secțiune înainte de a utiliza echipamentul pentru prima oară.

Printing and faxing from a computer Ghid de Setări Software (PDF)

Această secțiune explică modul de instalare a diverselor drivere necesare la utilizarea echipamentului ca imprimantă, scanner de rețea sau fax. Cititi această secțiune când utilizați echipamentul împreună cu un calculator.

Indicații de utilizare Ghid operațional (PDF)

Informațiile despre copiere, fax, și alte funcții variate pe care le poate oferi echipamentul sunt comprimate într-un fișier PDF numit [Ghid operațional]. Cititi Ghidul de Operare pentru a învăța cum să utilizați acest echipament, când doriți să aflați mai multe despre funcțiile acestuia sau atunci când aveți dificultăți în utilizarea lui.

Cum să utilizați Ghidul operational

Ghid operațional de pe CD-ROM-ul furnizat oferă instrucțiuni detaliate privind utilizarea echipamentului. Ghid operațional este furnizat în format PDF.

Introduceți CD-ROM-ul furnizat în driverul CD-ROM. CD-ROM-ul va rula automat.

Dacă nu pornește automat, faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM sau afișați conținutul CD-ROM-ului și faceți dublu clic pe "index.html".

Pentru a vizualiza manualul în format PDF, programul Acrobat Reader sau Adobe Reader de la Adobe Systems Incorporated este necesar. Dacă niciunul dintre aceste programe nu este instalat pe calculatorul dumneavoastră, programele pot fi descărcate de la următoarea adresă URL: <http://www.adobe.com/>

Parole implicite din fabrica

Când accesați setările de sistem, este necesară parola de administrator pentru a vă conecta cu drepturi de administrator. Setările de sistem pot fi configurate în pagina de Web cât și de la panoul de operare al echipamentului. După setarea echipamentului, mergeți la [SETĂRI DE SISTEM] în Ghidul operational pentru a seta o nouă parolă.

Parola de logare de la acest echipament

Setare implicită din fabrica este "00000".

Parola de logare de la un calculator

Sunt două conturi care se pot loga de la un browser web: "Administrator" și "Utilizator". Parolele implicite din fabrica pentru fiecare cont sunt prezentate în partea dreaptă. Logându-vă ca "Administrator" veți putea administra toate setările disponibile de la un browser web.

	Cont implicit din fabrica	Parola implicită din fabrica
Utilizator	users	users
Administrator	admin	admin



Memorați noua parolă de administrator de îndată ce echipamentul este instalat.

SPECIFICATII

Basic Specifications/Copiers specifications

Model	MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE
Tip	Desktop
Culoare	Culoare full
Metoda imprimare	Sistem Electrofotografic (laser)
Rezolutie scanare	Scanare: (Geam pentru documente) 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi (Alimentator de documente) 600 × 600 dpi, 600 × 300 dpi Imprimare: 600 × 600 dpi
Gradation	Scanare: 256 nuante / Imprimare: echivalent la 256 nuante
Dimensiuni original	Max. A4 (8-1/2" × 11") / coli, documente legate
Dimensiuni copie	A4 - A5 (8-1/2" × 14" - 5-1/2" × 8-1/2") transparente, hârtie groasă, plic Tava 1-2: A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2" Tava manuala: 216 mm × 356 mm (8-1/2" × 14") - A6, transparente, hârtie groasă, plic Margini imprimare (marginile stanga): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64") Margini imprimare (marginile dreapta): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64") Marginile stanga / marginile dreapta: total 8 mm (21/64") sau mai puțin Marginile sus / marginile jos: total 8 mm (21/64") sau mai puțin
Timp de incalzire	29 secunde ● Timpul poate varia in functie de mediul inconjurator.
Durata primei copii	Alb/negru: 10 secunde Color: 18 secunde ● Timpul poate varia in functie de starea echipamentului. ● Portret alimentare cu coli A4 (8-1/2" × 11").
Viteza de copiere continua*	MX-C250E/C250F/C250FE 25 copii/min. MX-C300E/C300W/C300WE 30 copii/min. * Viteza continua pentru aceeasi sursa de originale. Iesirea documentelor poate fi intrerupta temporar pentru stabilizarea calitatii imaginii.
Procent de copiere	Acelasi format: 1:1 ± 0,8 % Mareste: 115 %, 122 %, 141 %, 200 % Reduce: 50 %, 70 %, 81 %, 86 % Gama zoom: 25 - 400 % (25 - 200 % cand este folosit RSPF) in pasi de 1 %, de pasi 376.
Alimentare cu hartie / capacitate	250 coli in o tava plus 50-coli in tava manuala ● Utilizand hartie de 80 g/m ² (21 lbs.)
Alimentare cu hartie max. / capacitate max.	750 coli in 2 tavi plus 50-coli in tava manuala ● Utilizand hartie de 80 g/m ² (21 lbs.)
Copiere continua	Max. 999 copii
Memory	512 MB
Mediu ambient	10 °C (54 °F) - 35 °C (91 °F) (20 % - 60 % RH) 10 °C (54 °F) - 30 °C (86 °F) (85 % RH)
Tensiune de alimentare	Voltaj ± 10 % (Pentru cerintele de sursa de curent electric ale echipamentului, consultati placuta cu numele din spatele echipamentului.) Putere Consumata Max. 1150 W (220-240 V) (incluzand optionale precum desk-ul)
Dimensiuni	MX-C250E/C250F/C250FE: 429 mm (L) × 509 mm (A) × 398 mm (I) (16-57/64" (L) × 20-3/64" (A) × 15-43/64" (I)) MX-C300E/C300W/C300WE: 429 mm (L) × 509 mm (A) × 421 mm (I) (16-57/64" (L) × 20-3/64" (A) × 16-37/64" (I))
Greutate	MX-C250E/C250F/C250FE: Aprox. 28 kg (61,8 lbs.) MX-C300E/C300W/C300WE: Aprox. 29 kg (64,0 lbs.)
Dimensiuni de gabarit	640 mm (L) × 509 mm (A) (25-13/64" (L) × 20-3/64" (A)) (Cu tava manuala extinsa)

Alimentator automat de documente

Tipuri de alimentatoare de documente	MX-C250E/C250F/C250FE: Alimentator automat de documente simplă-față (SPF) MX-C300E/C300W/C300WE: Alimentator automat reversibil de documente (RSPF)
Format original	A4 - A5 (8-1/2" × 14" - 5-1/2" × 8-1/2"), Carte de vizită (Doar MX-C300E/C300W/C300WE: 51 × 89 mm - 55 × 91 mm (2" × 3-1/2" - 2-1/6" × 3-19/32"))
Tipuri de format original	50 g/m ² (13 lbs. bond) - 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Capacitate	MX-C250E/C250F/C250FE: 35 coli (80 g/m ² (21 lbs.)) MX-C300E/C300W/C300WE: 50 coli (80 g/m ² (21 lbs.)) Carte de vizită (Doar MX-C300E/C300W/C300WE: 25 coli (0,2 mm (0,008")/coli) (Max. 6,5 mm (0,266"))
Viteza scanare (copiere)	Alb/negru: 18 simpla fata pagini/min. (A4, 600 × 300 dpi) Color: 9 simpla fata pagini/min. (A4, 600 × 300 dpi)

Sertar (Opțional)

Model	Unitate de alimentare cu hârtie pentru 500 de coli (MX-CS11)
Formate hartie	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Hartie utilizabila	60 g/m ² (16 lbs. bond) - 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Capacitate hartie	500 coli ● Utilizand hartie de 80 g/m ² (21 lbs.)
Dimensiuni	427 mm (L) × 505 mm (A) × 151 mm (I) (16-13/16" (L) × 19-57/64" (A) × 5-61/64" (I))
Greutate	Aprox. 5 kg (11,1 lbs.)

Specifi cații fax

Model	MX-C250F/C250FE/MX-C300W/C300WE
Linii utilizabile	Linii telefonice generale (PSTN), centrală telefonică privată (PBX)
Viteză de conectare	Super G3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps
Metodă de codificare	MH, MR, MMR, JBIG
Mod de conectare	Super G3 / G3
Dimensiuni original pentru transmisie	A4 (8-1/2" × 11") (Se poate transmite hârtie cu lungime max. de 800 mm (numai o față).)
Dimensiune înregistrată hârtie	A4, B5, A5, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"
Durata transmisiei	Aprox. 2 secunde * (A4 (8-1/2" × 11") Hârtie standard Sharp, caractere normale, Super G3 (JBIG))
Memorie	8 MB
Note	Agendă Max. 300 introduceri (Inclusiv apel grup pentru fax)

* Respectă metoda de transmisie de 33,6 kbps pentru facsimile Super G3 standardizate de International Telecommunications Union (ITU-T). Aceasta reprezintă viteza de transmisie a unui document format A4 (8-1/2" × 11") dimensiunea documentului de aproximativ 700 de caractere la calitatea standard a imaginii (8 × 3,85 mm/caractere) în mod de mare viteză (33,6 kbps). Aceasta reprezintă viteza de transmisie numai în scop informativ privind calitatea imaginii și nu include durata pentru controlul transmisiei. Durata reală pentru o transmisie depinde de conținutul textului, tipul de aparat fax de la destinație și de starea liniei telefonice.

Specificatii imprimanta de retea

Viteza de tiparire continua	La fel ca si cea de copiere continua
Rezolutie	Procesare a datelor: 600 × 600 dpi Tiparire: 600 × 600 dpi
Page description language	Standard: PCL6 emulation, PS3 emulation
Compatible protocols	TCP/IP (IPv4/IPv6)
Sisteme de operare suportate	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)
Fonturi (options)	80 fonturi pentru PCL, 136 fonturi pentru PS3
Port interfata	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (high speed mode)

Specificatii scanner de retea

Tip	Scanner Color
Rezolutie scanare	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi 600 dpi (scanare catre) 50 - 9.600 dpi *1 (scan de la)
Port interfata	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0 (pentru scanare USB memorie)
Protocoale suportate	TCP/IP (IPv4)
Sisteme de operare suportate *2	Scanare catre (TWAIN) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012
Formate fisiere	(Alb & Negru) TIFF, PDF Moduri compresie: niciunul, G3 (MH), G4 (MMR) (Tonuri de gri/color) TIFF, PDF, JPEG (inalta, mediu si joasa)
Driver	TWAIN compliant

*1 Trebuie sa reducati dimensiunea de scanare atunci cand mariti rezolutia.
*2 Sunt cazuri in care conectarea nu poate fi realizata. Contactati dealerul local pentru mai multe informatii.

Specificatiile LAN Wireless

Model	MX-C300W/C300WE
Tip	De tip încorporat
Standarde de conformitate	IEEE802.11n/g/b
Metodă de transmisie	OFDM (IEEE 802.11n/g), DS-SS (IEEE 802.11b)
Domeniu frecvență de transmisie	IEEE802.11n/g/b: 2,4 GHz (1 - 13 canale)
Viteză transmisie (valoarea standard) *	IEEE802.11n max. 150 Mbps IEEE802.11g max. 54 Mbps IEEE802.11b max. 11 Mbps
Securitate	WEP, WPA Personal, WPA2 Personal

* Valorile indicate reprezintă valorile teoretice maxime pentru standardul LAN Wireless. Valorile nu indică vitezele reale de transmisie a datelor.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION

